

# CATÁLOGO

## LEILÃO

# Máquinas do Cerrado

VERSÃO 04



## 08 a 12 de SETEMBRO



Somafertil



**PIVOT**  
MÁQUINAS E IRRIGAÇÃO

• TRATORES • COLHEITADEIRAS • PULVERIZADORES  
• PLANTADEIRAS • IMPLEMENTOS

INFORMAÇÕES:

(43) 99997-3000

REALIZAÇÃO:



LOTE

001 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | JOHN DEERE        |
| MODELO      | JD 205J           |
| ANO FAB.    | 2016              |
| POTÊNCIA CV | 210               |
| HORAS MOTOR | 6473              |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | 1BM6205JAGD000315 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO      |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

|                              |            |             |               |                    |                        |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | JOHN DEERE | AUTOMÁTICA  | 16X16         | SIM                | 2                      |
| PNEUS DUPLADOS               |            | DIANTEIROS  | NÃO           | TRASEIROS          | SIM                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |            | DIANTEIROS  | BOM ESTADO    | TRASEIROS          | BOM ESTADO             |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |  |                                |  |             |                   |  |     |
|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------|-------------------|--|-----|
| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES |  | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO |  | SIM |
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            |  | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |  |     |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                |  | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |  |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                |  | FUNCIONANDO |                   |  |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  |                                |  |             |                   |  |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |  |             |                   |  |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |  |             | JOHN DEERE        |  |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

-

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

-

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
RODADO DUPLO TRASEIRO

LOTE

002 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | VALTRA            |
| MODELO      | T230CVT           |
| ANO FAB.    | 2022              |
| POTÊNCIA CV | 230               |
| HORAS MOTOR | 5383              |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | 9AGT2020JKM000626 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO      |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

|                              |            |                |               |                    |                        |
|------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO    | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | AGCO       | CVT (CONTÍNUA) | AUTOMÁTICO    | SIM                | 8                      |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO            | TRASEIROS     | NÃO                |                        |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO        | TRASEIROS     | ATENÇÃO            |                        |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

LEVANTE COM MARCAS DE USO, PRIMEIRO DEGRAU DA ESCADA AMASSADO, PNEUS PRECISAM DE ATENÇÃO PILOTO TRIMBLE POSSUI ISOBUS

LOTE

003 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

Máquinas  
do  
CerradoREMATE  
AGROSHOP

## TRATOR

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| MARCA       | VALTRA              |
| MODELO      | A134                |
| ANO FAB.    | 2017                |
| POTÊNCIA CV | 135                 |
| HORAS MOTOR | 4414.8              |
| TRAÇÃO      | 4X4                 |
| CHASSI      | *9AGT2021EHC000268* |
| TIPO        | PLATAFORMADO        |
| CONDIÇÃO    | USADO               |
| LOCALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO        |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

|           |       |             |               |                    |                        |
|-----------|-------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS | MOTOR | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 4         | AGCO  | MECÂNICA    | 12X12         | SIM                | 4                      |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |

|                   |               |                  |              |             |
|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS     | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | NÃO FUNCIONAM | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |                                  |
|--------------------|-----|-----------|----------------------------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | SIM | DESCRIÇÃO | SEM CONCHA E LAMINA TATU PCA 800 |
|--------------------|-----|-----------|----------------------------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | RUIM        | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

-

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

-

## OBSERVAÇÕES GERAIS

BANCO DE OPERADOR APRESENTA RASGOS, MARCAS DE USO COMPATÍVEIS AO ANO E TRABALHO ,POSSUI SISTEMA DE PLAINA.,SEM CONCHA E LAMINA

LOTE

004 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON   |
| MODELO      | 7415              |
| ANO FAB.    | 2014              |
| POTÊNCIA CV | 215               |
| HORAS MOTOR | 9126              |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | AAATOO23KECOO1311 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO      |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

|                              |           |             |               |                    |                        |
|------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR     | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | AGCO SISU | AUTOMÁTICA  | 24X24         | SIM                | 8                      |
| PNEUS DUPLADOS               |           | DIANTEIROS  | NÃO           | TRASEIROS          | SIM                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |           | DIANTEIROS  | BOM ESTADO    | TRASEIROS          | BOM ESTADO             |

|                   |             |           |                  |              |              |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | NÃO FUNCIONA |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |              |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |  |                                |  |             |                   |  |     |
|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------|-------------------|--|-----|
| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES |  | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO |  | SIM |
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            |  | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |  |     |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                |  | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |  |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                |  | FUNCIONANDO | TOPCON            |  |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  |                                |  |             |                   |  |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |  |             |                   |  |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |  |             |                   |  |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

REVISADO AR CONDICIONADO E BOMBA INJETORA

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

SEM OS BRAÇOS DE LEVANTE, APRESENTA MARCAS DE USO COMPATÍVEIS COM O ANO

LOTE

006 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON   |
| MODELO      | 7722 DYNA-6       |
| ANO FAB.    | 2019              |
| POTÊNCIA CV | 230               |
| HORAS MOTOR | 5013              |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | 9AGT0030CJC000175 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | RIO VERDE - GO    |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

|                              |            |             |               |                    |                        |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | AGCO POWER | AUTOMÁTICA  | 24X24         | SIM                | 8                      |
| PNEUS DUPLADOS               |            | DIANTEIROS  | SIM           | TRASEIROS          | SIM                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |            | DIANTEIROS  | BOM ESTADO    | TRASEIROS          | BOM ESTADO             |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |  |                                |  |             |                   |  |     |
|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------|-------------------|--|-----|
| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES |  | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO |  | SIM |
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            |  | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |  |     |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                |  | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |  |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                |  | FUNCIONANDO |                   |  |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  | FALTA                          |  |             |                   |  |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |  |             |                   |  |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |  |             |                   |  |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TOMADA ISO, POSSUI BRAÇOS DE LEVANTE

LOTE

007 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON   |
| MODELO      | 7725 DYNA 6       |
| ANO FAB.    | 2022              |
| POTÊNCIA CV | 250               |
| HORAS MOTOR | 2453              |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | 9AGT0031ENM001012 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | RIO VERDE - GO    |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 6                            | AGCO POWER | AUTOMÁTICA  | 24X24         | SIM                | 8                      |
| PNEUS DUPLADOS               |            | DIANTEIROS  | NÃO           | TRASEIROS          | NÃO                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |            | DIANTEIROS  | BOM ESTADO    | TRASEIROS          | BOM ESTADO             |

| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |  |                                |             |                   |     |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | FALTA             |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |             |                   |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, POSSUI TOMADA ISO, ESTÁ COM OS BRAÇOS DE LEVANTE

LOTE

008 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON   |
| MODELO      | 680HD             |
| ANO FAB.    | 2007              |
| POTÊNCIA CV | 173               |
| HORAS MOTOR | 16360.7           |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | 000T680407C004773 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | RIO VERDE - GO    |



|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO) |
|---------------------------------|---------------------------------------|

|           |         |              |               |                    |                        |
|-----------|---------|--------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS | MOTOR   | TRANSMISSÃO  | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6         | PERKINS | SINCRONIZADA | 12X5          | SIM                | 6                      |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |     |                                |  |             |                   |  |     |
|--------------------|-----|--------------------------------|--|-------------|-------------------|--|-----|
| ESTRUTURA          |     | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES |  | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO |  | NÃO |
| TRINCAS            | SIM | ESTADO DOS ASSENTOS            |  | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |  | NÃO |
| FERRUGEM           | SIM | ALAVANCA/PEDAIS                |  | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |  |     |
| AMASSADOS          | SIM |                                |  |             |                   |  |     |
| PINTURA DESBOTADA  | SIM | AR CONDICIONADO                |  | VENTILANDO  |                   |  |     |
| PINTURA COM BOLHAS | SIM |                                |  |             |                   |  |     |
| DESCASCADOS        | SIM |                                |  |             |                   |  |     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|-----------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES GERAIS

MARCAS DE USO COMPATÍVEIS COM ANO E HORAS, AR CONDICIONADO NECESSITA REVISÃO

LOTE

009 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON |
| MODELO      | 7390 DYNA 6     |
| ANO FAB.    | 2012            |
| POTÊNCIA CV | 190             |
| HORAS MOTOR | -               |
| TRAÇÃO      | 4X4             |
| CHASSI      | BX18343558      |
| TIPO        | CABINADO        |
| CONDIÇÃO    | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO | RIO VERDE - GO  |



|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO) |
|---------------------------------|---------------------------------------|

|                              |            |             |               |                    |                        |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | AGCO POWER | AUTOMÁTICA  | 24X24         | SIM                | 8                      |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO         | TRASEIROS     | NÃO                |                        |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO  | TRASEIROS     | BOM ESTADO         |                        |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|-----------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES GERAIS

|                            |
|----------------------------|
| MARCAS COMPATÍVEIS COM ANO |
|----------------------------|

LOTE

010 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | VALTRA            |
| MODELO      | BH194 HITECH      |
| ANO FAB.    | 2019              |
| POTÊNCIA CV | 195               |
| HORAS MOTOR | 4006.8            |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | 9AGT2019VJM001745 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | RIO VERDE - GO    |



|                                               |             |                                |                  |                    |                        |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?               |             | BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO      |                  |                    |                        |
| CILINDROS                                     | MOTOR       | TRANSMISSÃO                    | QTDE. MARCHAS    | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                                             | AGCO POWER  | MECÂNICA                       | 12X12 POWERSHIFT | SIM                | 6                      |
| PNEUS DUPLADOS                                |             | DIANTEIROS                     | NÃO              | TRASEIROS          | NÃO                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE                  |             | DIANTEIROS                     | BOM ESTADO       | TRASEIROS          | BOM ESTADO             |
| ELÉTRICA GERAL                                |             | LANTERNAS                      | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO       | FUNCIONANDO            |
| FARÓIS DIANTEIROS                             | FUNCIONANDO |                                | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO        |                        |
| POSSUI KIT FRONTAL                            |             | NÃO                            | DESCRIÇÃO        | NÃO POSSUI         |                        |
| ESTRUTURA                                     |             | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES |                  | PILOTO AUTOMÁTICO  |                        |
| TRINCAS                                       |             | SIM                            |                  | NÃO                |                        |
| FERRUGEM                                      |             | ESTADO DOS ASSENTOS            |                  | PRÉ-DISPOSTO       |                        |
| AMASSADOS                                     |             | BOM                            |                  | SIM                |                        |
| PINTURA DESBOTADA                             |             | ALAVANCA/PEDAIS                |                  | MARCA / MODELO     |                        |
| PINTURA COM BOLHAS                            |             | FUNCIONANDO                    |                  |                    |                        |
| DESCASCADOS                                   |             | AR CONDICIONADO                |                  | FUNCIONANDO        |                        |
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas)      |             |                                |                  |                    |                        |
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |             |                                |                  |                    |                        |

OBSERVAÇÕES GERAIS

POSSUI OS BRAÇOS DE LEVANTE HIDRÁULICO, TRATOR COM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE

011 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



TRATOR

|             |                  |
|-------------|------------------|
| MARCA       | CASE IH          |
| MODELO      | MAGNUM 260       |
| ANO FAB.    | 2012             |
| POTÊNCIA CV | 250              |
| HORAS MOTOR | 16818.4          |
| TRAÇÃO      | 4X4              |
| CHASSI      | MB26C400030MX260 |
| TIPO        | CABINADO         |
| CONDIÇÃO    | USADO            |
| LOCALIZAÇÃO | RIO VERDE- GO    |



|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO) |
|---------------------------------|---------------------------------------|

|                              |            |             |                       |                    |                        |
|------------------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS         | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | FPT        | AUTOMÁTICA  | 18X5 FULL POWER-SHIFT | SIM                | 4                      |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO         | TRASEIROS             | NÃO                |                        |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO     | TRASEIROS             | ATENÇÃO            |                        |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                     |                                |     |                   |     |
|---------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA           | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS             | NÃO                            |     | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM            | SIM                            |     | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS           | SIM                            |     | CASE              |     |
| PINTURA DESBOTADA   | SIM                            |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS  | SIM                            |     |                   |     |
| DESCASCADOS         | SIM                            |     |                   |     |
| ESTADO DOS ASSENTOS | RUIM                           |     |                   |     |
| ALAVANCA/PEDAIS     | FUNCIONANDO                    |     |                   |     |
| AR CONDICIONADO     | VENTILANDO                     |     |                   |     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|-----------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES GERAIS

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| TRATOR NÃO ESTÁ LIGANDO<br>NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA |
|-----------------------------------------------------------|

# LOTE 012 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



REMATE  
AGROSHOP

## TRATOR

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON    |
| MODELO      | 7415 DYNA 6        |
| ANO FAB.    | 2016               |
| POTÊNCIA CV | 215                |
| HORAS MOTOR | 4605               |
| TRAÇÃO      | 4X4                |
| CHASSI      | AAAT00023VG0002224 |
| TIPO        | CABINADO           |
| CONDIÇÃO    | USADO              |
| LOCALIZAÇÃO | RIO VERDE - GO     |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

|                              |            |             |               |                    |                        |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | AGCO POWER | AUTOMÁTICA  | 24X24         | SIM                | 6                      |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO         | TRASEIROS     | NÃO                |                        |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO  | TRASEIROS     | BOM ESTADO         |                        |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | MF                |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

### OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

LOTE

014 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| MARCA       | VALTRA                              |
| MODELO      | BH185I                              |
| ANO FAB.    | 2011                                |
| POTÊNCIA CV | 180                                 |
| HORAS MOTOR | 5102                                |
| TRAÇÃO      | 4X4                                 |
| CHASSI      | CHASSI APAGADO - N DE SÉRIE B286588 |
| TIPO        | CABINADO                            |
| CONDIÇÃO    | USADO                               |
| LOCALIZAÇÃO | JUSSARA - GO                        |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

|                              |            |             |               |                    |                        |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | AGCO POWER | MECÂNICA    | 12X4          | SIM                | 2                      |
| PNEUS DUPLADOS               |            | DIANTEIROS  | NÃO           | TRASEIROS          | NÃO                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |            | DIANTEIROS  | BOM ESTADO    | TRASEIROS          | BOM ESTADO             |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |     |                                |  |             |                   |  |     |
|--------------------|-----|--------------------------------|--|-------------|-------------------|--|-----|
| ESTRUTURA          |     | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES |  | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO |  | NÃO |
| TRINCAS            | NÃO | ESTADO DOS ASSENTOS            |  | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |  | NÃO |
| FERRUGEM           | NÃO | ALAVANCA/PEDAIS                |  | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |  |     |
| AMASSADOS          | NÃO | AR CONDICIONADO                |  | FUNCIONANDO |                   |  |     |
| PINTURA DESBOTADA  | SIM |                                |  |             |                   |  |     |
| PINTURA COM BOLHAS | SIM |                                |  |             |                   |  |     |
| DESCASCADOS        | SIM |                                |  |             |                   |  |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

COMPATÍVEL COM ANO E HORA

# LOTE 015 PVC

VENDEDOR: PIVOT CASE



REMATE  
AGROSHOP

## TRATOR

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| MARCA       | CASE IH            |
| MODELO      | PUMA 225           |
| ANO FAB.    | 2014               |
| POTÊNCIA CV | 225                |
| HORAS MOTOR | 14051              |
| TRAÇÃO      | 4X4                |
| CHASSI      | HCZZC225LDRCR14806 |
| TIPO        | CABINADO           |
| CONDIÇÃO    | USADO              |
| LOCALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO       |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

| CILINDROS                    | MOTOR | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
|------------------------------|-------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 6                            | FPT   | AUTOMÁTICA  | 18X6          | SIM                | 8                      |
| PNEUS DUPLADOS               |       | DIANTEIROS  | NÃO           | TRASEIROS          | NÃO                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |       | DIANTEIROS  | ATENÇÃO       | TRASEIROS          | ATENÇÃO                |

| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

| ESTRUTURA          |     | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
|--------------------|-----|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| TRINCAS            | NÃO | ESTADO DOS ASSENTOS            | REGULAR     | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | SIM | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | NÃO | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | CASE              |     |
| PINTURA DESBOTADA  | SIM |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS | NÃO |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        | SIM |                                |             |                   |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

### OBSERVAÇÕES GERAIS

NECESSÁRIO REVISAR ÓLEOS, MARCAS DE USO COMPATÍVEIS COM ANO E HORAS TOMADA DE FORÇA COM PROBLEMA  
NÃO ACOMPANHA BRAÇOS HIDRÁULICOS

LOTE

016 PVC

VENDEDOR: PIVOT CASE



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | CASE IH           |
| MODELO      | PUMA 205          |
| ANO FAB.    | 2013              |
| POTÊNCIA CV | 205               |
| HORAS MOTOR | 6461.9            |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | HCCZC205ADCR10210 |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO      |



|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
|---------------------------------|---------------------------|

|                              |            |             |               |                    |                        |
|------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
| 6                            | FPT        | AUTOMÁTICA  | 18X6          | SIM                | 8                      |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO         | TRASEIROS     | NÃO                |                        |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO     | TRASEIROS     | BOM ESTADO         |                        |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | CASE              |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|-----------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES GERAIS

|                            |
|----------------------------|
| TRATOR COM BOA CONSERVAÇÃO |
|----------------------------|

LOTE

018 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



TRATOR

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON   |
| MODELO      | 7180              |
| ANO FAB.    | 2012              |
| POTÊNCIA CV | 180               |
| HORAS MOTOR | 9700              |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| CHASSI      | AAAT0017JBC001133 |
| TIPO        | PLATAFORMADO      |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | GOIÂNIA - GO      |



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

| CILINDROS                    | MOTOR      | TRANSMISSÃO  | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) |
|------------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 6                            | AGCO POWER | SINCRONIZADA | 12X5          | SIM                | 2                      |
| PNEUS DUPLADOS               |            | DIANTEIROS   | NÃO           | TRASEIROS          | NÃO                    |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |            | DIANTEIROS   | BOM ESTADO    | TRASEIROS          | EXCELENTE              |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |  |                                |  |             |                   |  |     |
|--------------------|--|--------------------------------|--|-------------|-------------------|--|-----|
| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES |  | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO |  | NÃO |
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            |  | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |  | NÃO |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                |  | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |  |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                |  | NÃO POSSUI  |                   |  |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  |                                |  |             |                   |  |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |  |             |                   |  |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |  |             |                   |  |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

POSSUI BRAÇOS DE LEVANTE

| COLHEITADEIRA |      |                   |     |
|---------------|------|-------------------|-----|
| MARCA         |      | CASE IH           |     |
| MODELO        |      | 8230              |     |
| CHASSI        |      | JHFY02304DJB04292 |     |
| ANO FAB.      | 2013 | MOTOR             | FPT |
| POTÊNCIA CV   |      | 455               |     |
| HORAS MOTOR   |      | 4412.87           |     |
| HORAS TRILHA  |      | 2863.34           |     |
| CONDIÇÃO      |      | USADO             |     |
| LOCALIZAÇÃO   |      | RIO VERDE - GO    |     |



| PLATAFORMA |         |                                                                    |  |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--|
| MARCA      | CASE IH | MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NECESSITA REVISÃO PREVENTIVA |  |
| TIPO       | DRAPER  |                                                                    |  |
| TAMANHO    | 40      |                                                                    |  |

| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
|---------------------------------|---------------------------|
|---------------------------------|---------------------------|

| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 4           | 6         |

| TRILHA | CÔNCAVO | SIM | SACA PALHAS | NÃO | ROTOR | SIM |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|

| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |         | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
|-----------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | ATENÇÃO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | ATENÇÃO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |         | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| TRINCAS            |                                |     |                   |     |
| FERRUGEM           |                                |     |                   |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |
|                    | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPONTO      | SIM |
|                    | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
|                    |                                |     |                   |     |

| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|
|------------------------------------------|--|

| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|-----------------------------------------------|--|
|-----------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES

DRAPER CNH 40 PÉS

LOTE

102 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



COLHEITADEIRA

|              |      |                   |            |
|--------------|------|-------------------|------------|
| MARCA        |      | MASSEY FERGUSON   |            |
| MODELO       |      | MF32              |            |
| CHASSI       |      | AAAC1002PAS000004 |            |
| ANO FAB.     | 2010 | MOTOR             | AGCO POWER |
| POTÊNCIA CV  |      | 200               |            |
| HORAS MOTOR  |      | 4818              |            |
| HORAS TRILHA |      | 4041              |            |
| CONDIÇÃO     |      | USADO             |            |
| LOCALIZAÇÃO  |      | RIO VERDE - GO    |            |



PLATAFORMA

|       |                 |         |    |                               |
|-------|-----------------|---------|----|-------------------------------|
| MARCA | MASSEY FERGUSON |         |    | PLATAFORMA PRECISA DE REVISÃO |
| TIPO  | CARACOL         | TAMANHO | 20 |                               |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
|---------------------------------|---------------------------|

|                          |                 |                     |             |           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |

|        |         |     |             |     |       |     |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|
| TRILHA | CÔNCAVO | NÃO | SACA PALHAS | SIM | ROTOR | NÃO |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|

| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| VENTILANDO      | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS |             | FUNCIONAM |             |
|                 |                  |            | FARÓIS TRASEIROS  |             | FUNCIONAM |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPONTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    | -   |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES

COM PROBLEMAS NA PARTIDA  
NECESSITA REVISÃO COMPLETA  
AR SÓ VENTILANDO, NECESSITA REVISÃO

COLHEITADEIRA

|              |      |                   |            |
|--------------|------|-------------------|------------|
| MARCA        |      | MASSEY FERGUSON   |            |
| MODELO       |      | 9790              |            |
| CHASSI       |      | AAAC100JAA5000201 |            |
| ANO FAB.     | 2012 | MOTOR             | AGCO POWER |
| POTÊNCIA CV  |      | 304               |            |
| HORAS MOTOR  |      | 2070              |            |
| HORAS TRILHA |      | 1326              |            |
| CONDIÇÃO     |      | USADO             |            |
| LOCALIZAÇÃO  |      | RIO VERDE - GO    |            |



| PLATAFORMA |                 |                                 |    |
|------------|-----------------|---------------------------------|----|
| MARCA      | MASSEY FERGUSON | NECESSITA REVISÃO NA PLATAFORMA |    |
| TIPO       | CARACOL         | TAMANHO                         | 30 |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM) |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                          |                 |                     |             |           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 4           | 6         |

|        |         |     |             |     |       |     |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|
| TRILHA | CÔNCAVO | SIM | SACA PALHAS | NÃO | ROTOR | SIM |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| VENTILANDO      | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | SIM                            |     | PRÉ-DISPONTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | SIM                            |     | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | SIM                            |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  | SIM                            |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS | SIM                            |     |                   |     |
| DESCASCADOS        | SIM                            |     |                   |     |
|                    | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM |                   |     |
|                    | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM |                   |     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|-----------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| PROBLEMAS NA PARTIDA<br>NECESSITA REVISÃO GERAL |
|-------------------------------------------------|

LOTE

106 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



| COLHEITADEIRA |      |                   |            |
|---------------|------|-------------------|------------|
| MARCA         |      | MASSEY FERGUSON   |            |
| MODELO        |      | 9795              |            |
| CHASSI        |      | 9AGC1010VJ9000997 |            |
| ANO FAB.      | 2019 | MOTOR             | AGCO POWER |
| POTÊNCIA CV   |      | 405               |            |
| HORAS MOTOR   |      | 2676              |            |
| HORAS TRILHA  |      | 1950              |            |
| CONDIÇÃO      |      | USADO             |            |
| LOCALIZAÇÃO   |      | RIO VERDE - GO    |            |



| PLATAFORMA |                 |                   |    |
|------------|-----------------|-------------------|----|
| MARCA      | MASSEY FERGUSON | NECESSITA REVISÃO |    |
| TIPO       | DRAPER          | TAMANHO           | 35 |

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE? | BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
|---------------------------------|---------------------------|

| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO |  | TRAÇÃO AUXILIAR |  | TIPO DE TRANSMISSÃO |  | VELOCIDADES |  | CILINDROS |  |       |  |     |  |
|--------------------------|--|-----------------|--|---------------------|--|-------------|--|-----------|--|-------|--|-----|--|
| HIDROSTÁTICA             |  | NÃO             |  | HIDROSTÁTICA        |  | 4           |  | 6         |  |       |  |     |  |
| TRILHA                   |  | CÔNCAVO         |  | SIM                 |  | SACA PALHAS |  | NÃO       |  | ROTOR |  | SIM |  |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            |                                |     | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     | TOPCOM            |     |

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|------------------------------------------|--|

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|-----------------------------------------------|--|

OBSERVAÇÕES

|                   |
|-------------------|
| NECESSITA REVISÃO |
|-------------------|

LOTE

109 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

Máquinas  
do  
CerradoREMATE  
AGROSHOP

## COLHEITADEIRA

|              |                         |       |            |
|--------------|-------------------------|-------|------------|
| MARCA        | MASSEY FERGUSON         |       |            |
| MODELO       | 9790                    |       |            |
| CHASSI       | - SEM PLAQUETA          |       |            |
| ANO FAB.     | 2013                    | MOTOR | AGCO POWER |
| POTÊNCIA CV  | 355                     |       |            |
| HORAS MOTOR  | 615 HORAS MOTOR REFEITO |       |            |
| HORAS TRILHA | -                       |       |            |
| CONDIÇÃO     | USADO                   |       |            |
| LOCALIZAÇÃO  | ITABERÁI - GO           |       |            |



## PLATAFORMA

|       |                 |                      |    |
|-------|-----------------|----------------------|----|
| MARCA | MASSEY FERGUSON | NECESSITA DE REVISÃO |    |
| TIPO  | DRAPER          | TAMANHO              | 30 |

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO |         | TRAÇÃO AUXILIAR |             | TIPO DE TRANSMISSÃO |       | VELOCIDADES |  | CILINDROS |  |
|--------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------------|-------|-------------|--|-----------|--|
| HIDROSTÁTICA             |         | NÃO             |             | HIDROSTÁTICA        |       | 4           |  | 6         |  |
|                          |         |                 |             |                     |       |             |  |           |  |
| TRILHA                   | CÔNCAVO | SIM             | SACA PALHAS | NÃO                 | ROTOR | SIM         |  |           |  |

|                 |                  |            |                   |               |           |              |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |               |           |              |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | NÃO FUNCIONAM |           |              |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | NÃO FUNCIONAM |           |              |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | NÃO FUNCIONAM | LUZ FREIO | NÃO FUNCIONA |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            |                                |     | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | -                 |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

-

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

-

## OBSERVAÇÕES

NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. NÃO ESTAVA LIGANDO ATÉ O MOMENTO DA GRAVAÇÃO

LOTE

137 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



PULVERIZADOR

|                          |                   |           |          |
|--------------------------|-------------------|-----------|----------|
| MARCA                    | VALTRA            |           |          |
| MODELO                   | R530              |           |          |
| CHASSI                   | 9AGSO302TPM000166 |           |          |
| ANO                      | 2025              | CILINDROS | 6        |
| POTÊNCIA CV              | 200               |           |          |
| HORAS MOTOR              | 692               |           |          |
| TAMANHO DE BARRAS (M)    | 32                |           |          |
| CAP. TANQUE DE CALDA (L) | 3000              |           |          |
| ESP. BITOLA              | 2.8               |           |          |
| ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS  | 50CM              |           |          |
| TIPO                     | CABINADO          |           | CONDIÇÃO |



USADO

LOCALIZAÇÃO

JUSSARA - GO

|                 |             |             |                            |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|
| TANQUE DE CALDA |             | PORTA BICOS | BARRAS                     |
| MATERIAL        | POLIETILENO | 5           | ALUMÍNIO                   |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO  |             | SEÇÃO (bico a bico)        |
|                 |             |             | 9 PNEUMÁTICA 36 ELÉ-TRICAS |

|               |            |             |              |                         |         |              |     |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|---------|--------------|-----|
| MANGUEIRAS    |            | TRANSMISSÃO |              | TECNOLOGIA              |         |              |     |
| CLASSIFICAÇÃO | HIDRÁULICA | EMBREAGEM   | HIDROSTÁTICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM     | PRÉ-DISPOSTO | SIM |
| CONDIÇÃO      | BOM ESTADO | TRAÇÃO      | 4X4          | MARCA E MODELO          | TRIMBLE |              |     |

|                 |             |                                    |                   |         |       |  |  |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|--|--|
| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |  |  |
| ALAVANCAS       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |  |  |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |  |  |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                  |            |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| AJUSTE DE BITOLA | HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|

|                            |                       |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| SUSPENSÃO                  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA | CENTRÍFUGA            |  |  |  |  |  |  |

|                                       |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) | - |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

|                                            |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | - |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR EXTREMAMENTE CONSERVADO  
ACOMPANHA PILOTO E GPS

LOTE

140 SME

VENDEDOR:SOMA FERTIL



| GRADE ARADORA         |          |
|-----------------------|----------|
| MARCA                 |          |
| BALDAN                |          |
| MODELO                |          |
| GTCR 20X32            |          |
| CHASSI                |          |
| SÉRIE: 61095119006001 |          |
| ANO                   | CONDIÇÃO |
| 2022                  | NOVO     |
| LOCALIZAÇÃO           |          |
| ITABERAÍ-GO           |          |



## IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

### OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO  
GRADE PESADA DE CONTROLE REMOTO  
20 DISCOS X 32 POLEGADAS  
340MM DE ESPAÇAMENTO  
9MM DE ESPESSURA  
RODADO DUPLO  
POTENCIA IDEAL: ACIMA DE 170CV

LOTE

141 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

|                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| MARCA                      | JUMIL      |                      |
| MODELO                     | JM3080     |                      |
| ANO                        | CONDIÇÃO   | QUANTIDADE DE LINHAS |
| 2018                       | USADO      | 22                   |
| CHASSI                     |            |                      |
| 362891-2 362891-1          |            |                      |
| MARCADOR DE LINHAS         | HIDRÁULICO |                      |
| RESERVATÓRIO DE SEMENTES   |            |                      |
| CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA |            |                      |
| ESPAÇAMENTO                | 50         |                      |
| RESERVATÓRIO DE ADUBO      | SIM        |                      |



|        |                |                       |       |
|--------|----------------|-----------------------|-------|
| CIDADE | RIO VERDE - GO | ESTADO DO EQUIPAMENTO | USADO |
|--------|----------------|-----------------------|-------|

|                        |            |                                       |  |                                  |  |
|------------------------|------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| SISTEMA DE APLICAÇÃO   |            | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES |  | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES |  |
| DISCO DE CORTE         |            | TAXA FIXA                             |  | 2                                |  |
| TIPO DE DISCO DE CORTE |            | SISTEMA DE DOSAGEM                    |  | SISTEMA DOSADOR                  |  |
| LISO                   |            | DOSADOR HELICOIDAL                    |  | DISCO HORIZONTAL                 |  |
| QUANTIDADE             |            | TIPO DE LINHA DE ADUBO                |  |                                  |  |
|                        |            | DISCO DUPLO                           |  |                                  |  |
| CONDIÇÃO               | DESGASTADO | CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO           |  | TAXA VARIÁVEL NÃO                |  |
| MARCADOR DE LINHAS     | HIDRÁULICO | DESGASTADO                            |  | CORTE SEÇÃO/LINHA NÃO            |  |

MONITOR DE PLANTIO

|                      |     |                |                     |                           |               |  |
|----------------------|-----|----------------|---------------------|---------------------------|---------------|--|
| POSSUI               | NÃO | MARCA / MODELO |                     | MONITORAMENTO DE SEMENTES |               |  |
| TAXA DE PLANTIO      |     |                | MAPA DE PLANTIO     |                           | TAXA VARIÁVEL |  |
| CORTE DE SEÇÃO/LINHA |     |                |                     |                           |               |  |
| TIPO DE DISTRIBUIÇÃO |     | MECÂNICA       | ALGUMA OUTRA FUNÇÃO |                           |               |  |

|                                   |  |                   |     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----|
| ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA  |  | CAIXA DE PASTAGEM | NÃO |
| CORRENTE/CARDAN                   |  | TANQUE INOCULAÇÃO | NÃO |
| CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO |  | NÃO SE APLICA     |     |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      |  |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |

OBSERVAÇÕES

DUAS 11 LINHAS UNIDAS PELO TANDER

LOTE

142 SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



| GRADE NIVELADORA |                   |
|------------------|-------------------|
| MARCA            | BALDAN            |
| MODELO           | NVFT 72X22        |
| CHASSI           | 01621650005001001 |
| ANO              | CONDIÇÃO          |
| 2024             | NOVO              |
| LOCALIZAÇÃO      |                   |
| RIO VERDE - GO   |                   |



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NOVA DE PÁTIO    GRADE BALDAN NVFT 72X22 ANO 2024 É UMA GRADE NIVELADORA FLUTUANTE TUBULAR DE ALTA PERFORMANCE, PROJETADA PARA DESTORROAR E NIVELAR O SOLO COM EFICIÊNCIA, EXIGINDO TRATORES DE 180 A 216 CV. POSSUI 72 DISCOS DE 22", LARGURA DE TRABALHO DE 7,1 METROS E PESO APROXIMADO DE 3.030 KG.

LOTE

143 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

|                            |            |                      |
|----------------------------|------------|----------------------|
| MARCA                      | TATU       |                      |
| MODELO                     | USAP       |                      |
| ANO                        | CONDIÇÃO   | QUANTIDADE DE LINHAS |
| 2013                       | USADO      | 26                   |
| CHASSI                     |            |                      |
| USAP3335                   |            |                      |
| MARCADOR DE LINHAS         | HIDRÁULICO |                      |
| RESERVATÓRIO DE SEMENTES   |            |                      |
| CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA |            |                      |
| ESPAÇAMENTO                | 50         |                      |
| RESERVATÓRIO DE ADUBO      | SIM        |                      |

LANCE AQUI!  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

CIDADE

RIO VERDE- GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

|                                            |            |                                       |     |                                  |                               |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------|
| SISTEMA DE APLICAÇÃO                       |            | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES |     | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES |                               |
| DISCO DE CORTE                             |            | TAXA FIXA                             |     | 2                                |                               |
| TIPO DE DISCO DE CORTE                     |            | SISTEMA DE DOSAGEM                    |     | SISTEMA DOSADOR                  |                               |
| LISO                                       |            | DOSADOR HELICOIDAL                    |     | DISCO HORIZONTAL                 |                               |
| QUANTIDADE                                 |            | TIPO DE LINHA DE ADUBO                |     |                                  |                               |
|                                            |            | DISCO DUPLO                           |     |                                  |                               |
| CONDIÇÃO                                   | DESGASTADO | CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO           |     | TAXA VARIÁVEL NÃO                |                               |
| MARCADOR DE LINHAS                         | HIDRÁULICO | DESGASTADO                            |     | CORTE SEÇÃO/LINHA NÃO            |                               |
| MONITOR DE PLANTIO                         |            |                                       |     |                                  |                               |
| POSSUI                                     | NÃO        | MARCA / MODELO                        | -   |                                  | MONITORAMENTO DE SEMENTES NÃO |
| TAXA DE PLANTIO                            | NÃO        | MAPA DE PLANTIO                       | NÃO | TAXA VARIÁVEL NÃO                | CORTE DE SEÇÃO/LINHA NÃO      |
| TIPO DE DISTRIBUIÇÃO                       | MECÂNICA   | ALGUMA OUTRA FUNÇÃO                   | NÃO |                                  |                               |
| ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA           |            |                                       |     | CAIXA DE PASTAGEM                | NÃO                           |
| CORRENTE/CARDAN                            |            |                                       |     | TANQUE INOCULAÇÃO                | NÃO                           |
| CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO          |            |                                       |     | DESGASTADO                       |                               |
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas)   |            |                                       |     |                                  |                               |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |            |                                       |     |                                  |                               |
| OBSERVAÇÕES                                |            |                                       |     |                                  |                               |

NECESSITA DE REPAROS, CHICOTE DANIFICADO

LOTE

144 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

|                          |            |                      |
|--------------------------|------------|----------------------|
| MARCA                    | JOHN DEERE |                      |
| MODELO                   | DB50       |                      |
| ANO                      | CONDIÇÃO   | QUANTIDADE DE LINHAS |
| 2013                     | USADO      | 28                   |
| CHASSI                   |            |                      |
| 1CQDB50AHD0090023        |            |                      |
| MARCADOR DE LINHAS       | NÃO POSSUI |                      |
| RESERVATÓRIO DE SEMENTES |            |                      |
| CAIXA CENTRAL            |            |                      |
| ESPAÇAMENTO              | 45         |                      |
| RESERVATÓRIO DE ADUBO    | SIM        |                      |



|        |                |                       |       |
|--------|----------------|-----------------------|-------|
| CIDADE | RIO VERDE - GO | ESTADO DO EQUIPAMENTO | USADO |
|--------|----------------|-----------------------|-------|

|                        |            |                                       |  |                                  |  |
|------------------------|------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| SISTEMA DE APLICAÇÃO   |            | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES |  | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES |  |
| DISCO DE CORTE         |            | TAXA FIXA                             |  | 2                                |  |
| TIPO DE DISCO DE CORTE |            | SISTEMA DE DOSAGEM                    |  | SISTEMA DOSADOR                  |  |
| ONDULADO               |            | VÁCUO                                 |  | SISTEMA A VÁCUO                  |  |
| QUANTIDADE             |            | TIPO DE LINHA DE ADUBO                |  |                                  |  |
| CONDIÇÃO               | DESGASTADO | DISCO DUPLO                           |  |                                  |  |
| MARCADOR DE LINHAS     |            | NÃO POSSUI                            |  | CONDICÕES DA LINHA DE ADUBO      |  |
|                        |            | DESGASTADO                            |  | TAXA VARIÁVEL                    |  |
|                        |            |                                       |  | NÃO                              |  |
|                        |            |                                       |  | CORTE SEÇÃO/LINHA                |  |
|                        |            |                                       |  | NÃO                              |  |

MONITOR DE PLANTIO

|                      |     |                |                 |                           |               |  |
|----------------------|-----|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|--|
| POSSUI               | NÃO | MARCA / MODELO |                 | MONITORAMENTO DE SEMENTES |               |  |
| TAXA DE PLANTIO      |     |                | MAPA DE PLANTIO |                           | TAXA VARIÁVEL |  |
| CORTE DE SEÇÃO/LINHA |     |                |                 |                           |               |  |
| TIPO DE DISTRIBUIÇÃO |     | MECÂNICA       |                 | ALGUMA OUTRA FUNÇÃO       |               |  |

|                                   |  |                   |               |     |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|-----|
| ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA  |  | CAIXA DE PASTAGEM |               | NÃO |
| ELÉTRICO                          |  | TANQUE INOCULAÇÃO |               | NÃO |
| CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO |  |                   | NÃO SE APLICA |     |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      |  |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |

OBSERVAÇÕES

SEM CHICOTE  
NECESSITA REVISÃO POSSUI OS CARRINHOS

LOTE

146 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



PULVERIZADOR

|                          |                   |             |                |
|--------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| MARCA                    | VALTRA            |             |                |
| MODELO                   | BS3330H           |             |                |
| CHASSI                   | 9AGS0300LNM001503 |             |                |
| ANO                      | 2025              | CILINDROS   | 6              |
| POTÊNCIA CV              | 200               |             |                |
| HORAS MOTOR              | 190               |             |                |
| TAMANHO DE BARRAS (M)    | 30                |             |                |
| CAP. TANQUE DE CALDA (L) | 3300              |             |                |
| ESP. BITOLA              | 2.8               |             |                |
| ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS  | 50CM              |             |                |
| TIPO                     | CABINADO          | CONDIÇÃO    | USADO          |
|                          |                   | LOCALIZAÇÃO | ITUMBIARA - GO |



|                 |            |             |                     |
|-----------------|------------|-------------|---------------------|
| TANQUE DE CALDA |            | PORTA BICOS | BARRAS              |
| MATERIAL        | FIBRA      | 5           | ALUMÍNIO            |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO |             | SEÇÃO (bico a bico) |
|                 |            |             | 9                   |

|               |            |             |              |                         |            |                |     |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|------------|----------------|-----|
| MANGUEIRAS    |            | TRANSMISSÃO |              | TECNOLOGIA              |            |                |     |
| CLASSIFICAÇÃO | HIDRÁULICA | EMBREAGEM   | HIDROSTÁTICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM        | PRÉ-DISPONÍVEL | SIM |
| CONDIÇÃO      | BOM ESTADO | TRAÇÃO      | 4X4          | MARCA E MODELO          | AUTO-GUIDE |                |     |

|                 |             |                                    |                   |         |       |  |  |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|--|--|
| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |  |  |
| ALAVANCAS       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |  |  |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |  |  |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                  |            |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| AJUSTE DE BITOLA | HIDRÁULICO |  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|

|                            |                       |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| SUSPENSÃO                  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA | CENTRÍFUGA            |  |  |  |  |  |  |

|                                       |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) | - |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

|                                            |   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | - |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR DE DEMONSTRAÇÃO, ESTADO DE NOVO  
ACOMPANHA PILOTO E GPS

LOTE

146 SME

VENDEDOR: SOMAFERTIL



PLANTADEIRA

|                          |                 |                      |
|--------------------------|-----------------|----------------------|
| MARCA                    | CASE IH         |                      |
| MODELO                   | EASY RISER 3213 |                      |
| ANO                      | CONDIÇÃO        | QUANTIDADE DE LINHAS |
| 2018                     | USADO           | 12                   |
| CHASSI                   |                 |                      |
| SEM PLAQUETA             |                 |                      |
| MARCADOR DE LINHAS       | HIDRÁULICO      |                      |
| RESERVATÓRIO DE SEMENTES |                 |                      |
| CAIXA CENTRAL            |                 |                      |
| ESPAÇAMENTO              | 45              |                      |
| RESERVATÓRIO DE ADUBO    | SIM             |                      |



|        |                |                       |       |
|--------|----------------|-----------------------|-------|
| CIDADE | RIO VERDE - GO | ESTADO DO EQUIPAMENTO | USADO |
|--------|----------------|-----------------------|-------|

|                                         |            |                                       |  |                                  |     |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----|
| SISTEMA DE APLICAÇÃO                    |            | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES |  | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES |     |
| DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO |            | TAXA FIXA                             |  | 2                                |     |
| TIPO DE DISCO DE CORTE                  |            | SISTEMA DE DOSAGEM                    |  | SISTEMA DOSADOR                  |     |
| ONDULADO                                |            | VÁCUO                                 |  | SISTEMA A VÁCUO                  |     |
| QUANTIDADE                              |            | TIPO DE LINHA DE ADUBO                |  |                                  |     |
|                                         |            | DISCO DUPLO                           |  |                                  |     |
| CONDIÇÃO                                | DESGASTADO | CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO           |  |                                  |     |
| MARCADOR DE LINHAS                      | HIDRÁULICO | DESGASTADO                            |  |                                  |     |
|                                         |            |                                       |  | TAXA VARIÁVEL                    | NÃO |
|                                         |            |                                       |  | CORTE SEÇÃO/LINHA                | NÃO |

MONITOR DE PLANTIO

|                      |     |                |                 |                     |                           |     |                      |     |
|----------------------|-----|----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----|----------------------|-----|
| POSSUI               | NÃO | MARCA / MODELO | --              |                     | MONITORAMENTO DE SEMENTES |     | NÃO                  |     |
| TAXA DE PLANTIO      |     | NÃO            | MAPA DE PLANTIO | NÃO                 | TAXA VARIÁVEL             | NÃO | CORTE DE SEÇÃO/LINHA | NÃO |
| TIPO DE DISTRIBUIÇÃO |     | MECÂNICA       |                 | ALGUMA OUTRA FUNÇÃO |                           | NÃO |                      |     |

|                                   |  |                   |     |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----|
| ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA  |  | CAIXA DE PASTAGEM | NÃO |
| CORRENTE/CARDAN                   |  | TANQUE INOCULAÇÃO | NÃO |
| CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO |  | DESGASTADO        |     |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      |  |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |

OBSERVAÇÕES

CHICOTE AVARIADO  
NECESSITA DE REVISÃO GERAL

**LOTE****147 PLT**

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

JAN

MODELO

TANKER 15000

CHASSI

TPQP00043100A00

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ITUMBIARA - GO

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

MARCAS DE USO COMPATÍVEIS CARRETA GRANELEIRA RODADO MEDIDA 23.1.30, TUBO ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE 187 SACAS OU 15MIL KG, TUBO FRONTAL DE 150 SACOS POR MINUTOS

LOTE

147 PLT

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

Máquinas  
do  
CerradoREMATE  
AGROSHOP

## PULVERIZADOR

MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

SP3500

CHASSI

PRCY5350JCPC00335

ANO

2012

CILINDROS

6

POTÊNCIA CV

200

HORAS MOTOR

10819.3

TAMANHO DE  
BARRAS (M)

30

CAP. TANQUE  
DE CALDA (L)

3500

ESP. BITOLA

2.7

ESPAÇAMENTO  
ENTRE BICOS

50

TIPO

CABINADO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ITABERAÍ - GO



## TANQUE DE CALDA

MATERIAL

POLIETILENO

CONSERVAÇÃO

BOM ESTADO

## PORTA BICOS

TRIJET

## BARRAS

BARRA DE AÇO CARBONO, PONTEIRA EM ALU-  
MÍNIO

SEÇÃO (bico a bico)

6

## MANGUEIRAS

CLASSIFICAÇÃO

HIDRÁULICA

CONDIÇÃO

BOM ESTADO

## TRANSMISSÃO

EMBREAGEM

HIDROSTÁTICA

TRAÇÃO

4X4

## TECNOLOGIA

PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)

NÃO

PRÉ-DISPOSTO

NÃO

MARCA E MODELO

-

## CABINE

ALAVANCAS

FUNCIONANDO

FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES

SIM

VOLANTE

FIRME

AR CONDICIONADO

FUNCIONANDO

ESTADO DO ASSENTO

BOM

## ILUMINAÇÃO

LANTERNAS

FUNCIONANDO

LUZ DE FREIO

FUNCIONANDO

FARÓIS DIANTEIROS

FUNCIONANDO

FARÓIS TRASEIROS

FUNCIONANDO

## AJUSTE DE BITOLA

HIDRÁULICO

RODADOS (\*) / PNEUS DESGASTE

DIANTEIROS

BOM ESTADO

TRASEIROS

BOM ESTADO

## SUSPENSÃO

SUSPENSÃO MOLA

## BOMBA DE PULVERIZAÇÃO

CENTRÍFUGA

## DIFERENCIAIS

(manutenções realizadas)

-

## VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

-

## OBSERVAÇÕES

NECESSITA REVISÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS  
ACOMPANHA PILOTO E GPS

**LOTE**

**148 PLT**

VENDEDOR:PLANALTO TRATORES



## CARRETA GRANELEIRA

MARCA

JAN

MODELO

TANKER 15000

CHASSI

389

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ITUMBIARA - GO



## IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

### OBSERVAÇÕES

INTEIRA REFORMADA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL SE DESPRENDEU, APENAS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CARRETA GRANELEIRA RODADO MEDIDA 23.1.30, TUBO ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE 187 SACAS OU 15MIL KG, TUBO FRONTAL DE 150 SACOS POR MINUTOS

**LOTE 148A PLT**

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES

**Máquinas  
do  
Cerrado****REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

JAN

MODELO

TANKER 15000

CHASSI

385

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ITUMBIARA - GO

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

INTEIRA REFORMADA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL SE DESPRENDEU, APENAS NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA CARRETA GRANELEIRA RODADO MEDIDA 23.1.30, TUBO ACIONAMENTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE DE 187 SACAS OU 15MIL KG, TUBO FRONTAL DE 150 SACOS POR MINUTOS

**LOTE 148B PLT**

VENDEDOR: PLANALTO TRATORES



**REMATE**  
AGROSHOP

## PLANTADEIRA

MARCA JUMIL

MODELO 3080

| ANO  | CONDIÇÃO | QUANTIDADE DE LINHAS |
|------|----------|----------------------|
| 2017 | USADO    | 12                   |

### CHASSI

384947-1

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

### RESERVATÓRIO DE SEMENTES

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO



CIDADE

ITABERAÍ - GO

ESTADO DO EQUIPAMENTO

USADO

#### SISTEMA DE APLICAÇÃO

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DE ADUBO

#### TIPO DE DISCO DE CORTE

LISO

QUANTIDADE

CONDIÇÃO

DESGASTADO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

#### TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES

TAXA FIXA

#### SISTEMA DE DOSAGEM

DOSADOR HELICOIDAL

#### TIPO DE LINHA DE ADUBO

DISCO DUPLO

#### CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO

DESGASTADO

#### TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

2

#### SISTEMA DOSADOR

SISTEMA A VÁCUO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

#### MONITOR DE PLANTIO

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

MONITORAMENTO DE SEMENTES

TAXA DE PLANTIO

MAPA DE PLANTIO

TAXA VARIÁVEL

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

TIPO DE DISTRIBUIÇÃO

MECÂNICA

ALGUMA OUTRA FUNÇÃO

#### ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

SIM

#### CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO

DESGASTADO

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

### OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

LOTE
149 SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



| DRONE          |          |
|----------------|----------|
| MARCA          |          |
| DJI            |          |
| MODELO         |          |
| T100           |          |
| CHASSI         |          |
| ASHCN5H00100L3 |          |
| ANO            | CONDIÇÃO |
| 2025           | USADO    |
| LOCALIZAÇÃO    |          |
| GOIÂNIA - GO   |          |



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

HORAS DE VÔO: 19.71HORAS 384HA COBERTOS 270 VOOS  
CARREGADOR LACRADO C1200  
3 BATERIAS RESFRIADOR  
SÓ USADO ÁGUA PARA DEMONSTRAÇÃO UMA BATERIA COM 45 CICLOS UMA BATERIA COM 48 CICLOS  
UMA BATERIA COM 31 CICLOS

LOTE
150 SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



| GUINCHO TRASEIRO |          |
|------------------|----------|
| MARCA            | SOLLUS   |
| MODELO           | GT2000   |
| CHASSI           | S031124  |
| ANO              | CONDIÇÃO |
| 2025             | NOVO     |
| LOCALIZAÇÃO      |          |
| GOIÂNIA - GO     |          |



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NOVO DE PÁTIO GUINCHO MARCA SOLLUS, MODELO 2.000KG, ABERTURA DE BITOLA E RODA LOUCA, COM GIRO 180°, NOVO DE PÁTIO SEM USO.

LOTE

150A SME

VENDEDOR:SOMAFERTIL



| GUINCHO TRASEIRO |          |
|------------------|----------|
| MARCA            | SOLLUS   |
| MODELO           | GT2000   |
| CHASSI           | S031123  |
| ANO              | CONDIÇÃO |
| 2025             | NOVO     |
| LOCALIZAÇÃO      |          |
| GOIÂNIA - GO     |          |



## IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NOVO DE PÁTIO GUINCHO MARCA SOLLUS, MODELO 2.000KG, ABERTURA DE BITOLA E RODA LOUCA, COM GIRO 180°, NOVO DE PÁTIO SEM USO.

# LEILÃO

# Máquinas do Cerrado

REALIZAÇÃO:



LEILOEIRO:

AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

