

CATÁLOGO

LEILÃO GRUPO

SHARK

 **SHARK** Máquinas



AGRICASE



EQUAGRIL



NOVA HOLANDA

15, 16, 17 E 19
DE SETEMBRO



VERSÃO 01

GRANDES OPORTUNIDADES!



TRATORES



COLHEITADEIRAS



IMPLEMENTOS



PULVERIZADORES



LINHA AMARELA

INFORMAÇÕES:

(43) 99997-3000

REALIZAÇÃO:



LOTE

001 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T8-385
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	340 A 410
HORAS MOTOR	8435
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ383CKCN6062
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARINGÁ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	SIM	5
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS		AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	TIMBLE	
PINTURA DESBOTADA					
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO, SEM VAZAMENTOS, COM SISTEMA HIDRÁULICO TRASEIRO E CABINE BEM CONSERVADA. VERIFICAR SE POSSUI ANTENA E SE ESTÁ PRÉ-DISPOSTO.

LOTE 002 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T6-130
ANO FAB.	2018
POTÊNCIA CV	130
HORAS MOTOR	8635
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ6330AJCG80837
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PARANAÍ - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	18X6	SIM	3
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		VENTILANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR BEM USADO, PORÉM COM A MECÂNICA TODA REVISADA PELA AGÊNCIA. NECESSITA DE REPAROS NO AR-CONDICIONADO.

LOTE

003 GSK

VENDEDOR:

GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T8-270
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	270
HORAS MOTOR	10900
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	ZCCN41471
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	NAVIRAÍ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO	TRIMBLE	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO, COM TRANSMISSÃO REALIZADA EM 2025 E PILOTO TRIMBLE. POSSUI OS BRAÇOS HIDRÁULICOS GUARDADOS E 10 PESOS DIANTEIROS. PNEUS DIANTEIROS 600/65 R28 E PNEUS TRASEIROS FILIPADOS 520/85 R42. NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.

LOTE

004 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TM 7010
ANO FAB.	2011
POTÊNCIA CV	140
HORAS MOTOR	10000
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	ZBCC91023
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	NAVIRAÍ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	18X18	SIM	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		NÃO
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS							

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO, CONSIDERANDO O ANO DE USO.
NECESSITA DE ATENÇÃO NOS PNEUS RECAPADOS.

LOTE 005 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF8737
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	370
HORAS MOTOR	5090
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	8737574524
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	NAVIRAÍ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	AGCO	CVT (CONTÍNUA)	CONTINUA	SIM	5
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM BAIXAS HORAS DE USO, CONSIDERANDO O ANO E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO. POSSUI PILOTO E GPS AGCO, 370 CV DE POTÊNCIA E CÂMBIO CVT DYNA. EQUIPADO COM PNEUS TRELLEBORG NA DIANTEIRA E TRASEIRA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE

006 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	6400
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3M34JKCM85929
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	DOURADOS - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	CVT (CONTÍNUA)	CONTINUA	SIM	5
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		SIM
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS		BOM	PRÉ-DISPOSTO		
FERRUGEM		ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS		AR CONDICIONADO		VENTILANDO			
PINTURA DESBOTADA							
PINTURA COM BOLHAS							
DESCASCADOS					NAVE TRIMBLE		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO, POSSUI LEVANTE HIDRÁULICO, PILOTO E SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA ATIVADA.

LOTE

007 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	VALTRA
MODELO	BH165
ANO FAB.	2012
POTÊNCIA CV	165
HORAS MOTOR	9560
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAAT2010LCH005580
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	JARDIM - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	12X4	SIM	3
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		REGULAR	PRÉ-DISPONTO		NÃO
FERRUGEM	NÃO	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	SIM	AR CONDICIONADO		FUNCIONANDO			
PINTURA DESBOTADA	SIM						
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	SIM						

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM MÉDIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MOTOR EM BOM ESTADO, CÂMBIO ENGATADO TODAS AS MARCHAS E FREIOS EM BOM ESTADO.
PNEUS RECAPADOS EM MÉDIO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE RETIRADA DE VAZAMENTOS NO SISTEMA VCRS E NO MOTOR. VERIFICAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COM NECESSIDADE DE COMPLETAR O GÁS.

LOTE

008 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2019
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	14500
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ3M4KKCM85814
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	NÃO	3
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	NÃO FUNCIONAM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	VENTILANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR AGUARDANDO APROVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA, COM TROCA DE ÓLEOS E FILTROS.

LOTE

009 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	T7-240
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	197 A 234
HORAS MOTOR	9840
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ7240HDCP01054
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X6	SIM	4

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	SIM
----------------	------------	-----	-----------	-----

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	---------	-----------	------------

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
----------------	-----------	-------------	--------------	--------------

FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
-------------------	-------------	------------------	-------------

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO.
NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA NO SISTEMA DOS BRAÇOS HIDRÁULICOS E NA PARTE ELÉTRICA.

LOTE

010 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	CASE IH
MODELO	MAGNUM 340
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	340
HORAS MOTOR	7750
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZM340JDCM11775
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X4	NÃO	4
PNEUS DUPLADOS		DIANTEIROS	SIM	TRASEIROS	SIM
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE		DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES		SIM	PILOTO AUTOMÁTICO		NÃO
TRINCAS	NÃO	ESTADO DOS ASSENTOS		REGULAR	PRÉ-DISPONÍVEL		NÃO
FERRUGEM	NÃO	ALAVANCA/PEDAIS		FUNCIONANDO	MARCA / MODELO		
AMASSADOS	NÃO						
PINTURA DESBOTADA	SIM						
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	SIM	AR CONDICIONADO	VENTILANDO				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR NECESSITA DE REVISÃO GERAL. NÃO POSSUI TDP EM FUNCIONAMENTO NEM LEVANTE HIDRÁULICO. APRESENTA VAZAMENTOS NO SISTEMA DIESEL. NECESSITA DE REVISÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA E NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.

LOTE

011 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TM 7040
ANO FAB.	2013
POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	5457
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	HCCZ040VDCC13497
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARECHAL RONDON - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	AUTOMÁTICA	18X6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM ÓTIMO ESTADO, COM 10 PESOS DIANTEIROS, TERCEIRO PONTO E PNEUS 18.4 R26 DIANTEIROS E 24.5 R32 TRASEIROS. POSSUI MECÂNICA EM BOM ESTADO. NECESSITA DE REVISÃO NO SISTEMA DOS BRAÇOS HIDRÁULICOS.

LOTE

012 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TL100
ANO FAB.	2002
POTÊNCIA CV	100
HORAS MOTOR	8797
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	280620
TIPO	CABINADO ADAPTADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MARECHAL RONDON - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	IVECO	MECÂNICA	12X12	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONÍVEL	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
ESTADO DOS ASSENTOS	RUIM			
ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO			
AR CONDICIONADO	VENTILANDO			

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM MECÂNICA EM BOM ESTADO. NECESSITA DE REVISÃO NO AR-CONDICIONADO E NO SISTEMA ELÉTRICO, ALÉM DE REVISÃO PREVENTIVA, COM TROCA DE ÓLEOS E FILTROS.

LOTE

013 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF4275
ANO FAB.	2014
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	8850
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	AAAT0003HEC028889
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	12X4	SIM	2

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	SIM	DESCRIÇÃO	CONCHA
--------------------	-----	-----------	--------

ESTRUTURA		FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS		ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM					
AMASSADOS		ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
PINTURA DESBOTADA		AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA COM BOLHAS					
DESCASCADOS					

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM MAIS DE 8.000 HORAS DE USO, EM BOM ESTADO.
NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA.

LOTE

014 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF275
ANO FAB.	1984
POTÊNCIA CV	75
HORAS MOTOR	6085
TRAÇÃO	4X2
CHASSI	2160032516
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
4	PERKINS	MECÂNICA	8X2	SIM	2

PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	SUBSTITUIR	TRASEIROS	ATENÇÃO

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO, COM MOTOR SECO E SEM BARULHOS APARENTES. CÂMBIO ENGATADO CORRETAMENTE, EMBREAGEM E FREIOS EM BOM ESTADO.
NECESSITA DA TROCA DE 02 PNEUS DIANTEIROS E DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA.

LOTE

015 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TM7010
ANO FAB.	2009
POTÊNCIA CV	140
HORAS MOTOR	5142
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	Z9CC56313
TIPO	CABINADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	FPT	MECÂNICA	18X6	SIM	4
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR EM BOM ESTADO, COM TERCEIRO PONTO, 08 PESOS DIANTEIROS E PNEUS 24.5 R32 TRASEIROS E 18.4 R26 DIANTEIROS. FOI RETIRADO O SENSOR SOLENOIDE PARA SOCORRO DE CLIENTE E, POR ESSE MOTIVO, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR OS TESTES DA TDP, DO SISTEMA HIDRÁULICO, DO AR-CONDICIONADO, DO MOTOR E DO CÂMBIO.

LOTE

016 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

TRATOR

MARCA	MASSEY FERGUSON
MODELO	MF5320
ANO FAB.	2004
POTÊNCIA CV	120
HORAS MOTOR	5398
TRAÇÃO	4X4
CHASSI	5320400382
TIPO	PLATAFORMADO
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR



ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

CILINDROS	MOTOR	TRANSMISSÃO	QTDE. MARCHAS	LEVANTE HIDRÁULICO	VÁLVULA CONTROLE (VCR)
6	PERKINS	MECÂNICA	12X4	SIM	2
PNEUS DUPLADOS	DIANTEIROS	NÃO	TRASEIROS	NÃO	
RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO	

ELÉTRICA GERAL	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

POSSUI KIT FRONTAL	NÃO	DESCRIÇÃO	NÃO POSSUI
--------------------	-----	-----------	------------

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR	PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ALAVANCA/PEDAIS	FUNCIONANDO	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	AR CONDICIONADO	NÃO POSSUI		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	ESTÁ SENDO REVISADO A PARTE ELÉTRICA, PINTURA GERAL, TROCA DE ÓLEO.
--	---

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES GERAIS

TRATOR COM 120 CV DE POTÊNCIA, MOTOR 6 CILINDROS E PLATAFORMADO.
ESTÁ SENDO REALIZADA REVISÃO NA PINTURA, PARTE ELÉTRICA, REVESTIMENTO DO BANCO E PINTURA DAS RODAS.

LOTE

052 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	8120		
CHASSI	JHFY8120EDJB02210		
ANO FAB.	2013	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	420		
HORAS MOTOR	7115		
HORAS TRILHA	5225		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS		



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH	MÁQUINA EM BOM ESTADO, COM ESTEIRAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SERÃO TROCADAS AS CHAPAS INFERIORES DA PLATAFORMA.
TIPO	DRAPER	
TAMANHO	40	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	SIM
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	NÃO		NAVE TRIMBLE	
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

ESTÁ PASSANDO POR MANUTENÇÃO, COM TROCA DE ÓLEOS E FILTROS DO MOTOR E DO SISTEMA HIDRÁULICO, ALÉM DE POLIMENTO E SERVIÇOS DE ESTÉTICA. ESTÁ SENDO REALIZADA A TROCA DE TODA A TAPEÇARIA DA CABINE, A TROCA DAS CHAPAS INFERIORES DA PLATAFORMA E A REVISÃO ELÉTRICA.

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO, CONSIDERANDO O ANO E AS HORAS DE USO.

LOTE

053

GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 57		
CHASSI	7U1051		
ANO FAB.	1994	MOTOR	GENESIS
POTÊNCIA CV	170		
HORAS MOTOR	11650		
HORAS TRILHA	11650		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	PONTA PORÃ - MS		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	15	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)			
---------------------------------	------------------------------------	--	--	--

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
MECÂNICA	NÃO	MECÂNICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
NÃO POSSUI	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	SIM			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO JÁ CONSAGRADO, COM MAIS DE 30 ANOS DE USO. IDEAL PARA PEQUENAS PROPRIEDADES OU PARA A ABERTURA DE BORDADURAS, FACILITANDO A ENTRADA DE MÁQUINAS DE MAIOR PORTE. A MÁQUINA NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA.

COLHEITADEIRA

MARCA	CASE IH		
MODELO	2388		
CHASSI	HCC0020632		
ANO FAB.	2005	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	280 A 300		
HORAS MOTOR	5645		
HORAS TRILHA	4643		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	PALOTINA - PR		



PLATAFORMA

MARCA	CASE IH	PLATAFORMA DESMONTADA. NECESSITA DE REVISÃO GERAL.	
TIPO	CARACOL	TAMANHO	25

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (TRINCAS, AMASSADOS, FERRUGEM)
---------------------------------	------------------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	SIM	SACA PALHAS	NÃO	ROTOR	SIM
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
VENTILANDO	DIANTEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	NÃO FUNCIONAM	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	NÃO			
PINTURA DESBOTADA	SIM			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	SIM			
	ESTADO DOS ASSENTOS	REGULAR		
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA NECESSITA DE REVISÃO GERAL, INCLUINDO OS SISTEMAS ELÉTRICO E HIDRÁULICO, ALÉM DE REVISÃO DOS CÔNCAVOS.
--

LOTE

056 GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	PLANTICENTER	
MODELO	FRAGATA 15/14 P	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	15
CHASSI		
T15FRAGATAG6PN00009FR010		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	CAMPO MOURÃO - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	-------------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO, DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA ARTICULADA E PNEUMÁTICA, NOVA E SEM USO. POSSUI CAIXA DE SEMENTES SUSPensa, FERTISYSTEM NAS LINHAS DE ADUBO E LINHAS PANTOGRÁFICAS. CONTA COM 08 PNEUS NA MEDIDA 700 X 10, DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI SISTEMA DE DESLIGAMENTO ELÉTRICO DE MEIA PLANTADEIRA E FECHAMENTO POR SEÇÕES.

LOTE

057 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 5070		
CHASSI	HCCY357SLKCG08683		
ANO FAB.	2019	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	180 A 200		
HORAS MOTOR	5320		
HORAS TRILHA	4100		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		PLATAFORMA DE 20 PÉS. NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA, INCLUINDO A PLATAFORMA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6

TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO
--------	---------	-----	-------------	-----	-------	-----

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO.
NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA.

LOTE

058 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	JOHN DEERE		
MODELO	S440		
CHASSI	1CQS440AEJ0125118		
ANO FAB.	2018	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV	240 A 260		
HORAS MOTOR	2385		
HORAS TRILHA	1300		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR		



PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE		PLATAFORMA DE 20 PÉS. NECESSITA DE REVISÃO.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPONTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	JD	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

NECESSITA DE REVISÃO NOS SISTEMAS HIDRÁULICO E ELÉTRICO, ALÉM DE REVISÃO CORRETIVA.

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 5070		
CHASSI	Y9C526551		
ANO FAB.	2012	MOTOR	GENESIS
POTÊNCIA CV	180 X 200		
HORAS MOTOR	5025		
HORAS TRILHA	4525		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	MEDIANEIRA - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND			PLATAFORMA DA SÉRIE CR SUPERFLEX. O TERMO "FLEX" REFERE-SE À BARRA DE CORTE FLUTUANTE, QUE PERMITE REALIZAR O CORTE DA SOJA RENTE AO CHÃO.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	20	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	TRAÇÃO AUXILIAR	TIPO DE TRANSMISSÃO	VELOCIDADES	CILINDROS
HIDROSTÁTICA	NÃO	HIDROSTÁTICA	3	6
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	NÃO

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA.

LOTE

060 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	TC 5090		
CHASSI	HCCY3595HHCG05408		
ANO FAB.	2017	MOTOR	CUMMINS
POTÊNCIA CV	240		
HORAS MOTOR	3250		
HORAS TRILHA	2700		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	UBIRATÃ - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		PLATAFORMA DE 25 PÉS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. ESTÁ SENDO REALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		25	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6	
TRILHA	CÔNCAVO	NÃO	SACA PALHAS	SIM	ROTOR	NÃO			

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	NÃO FUNCIONA

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS	NÃO		PRÉ-DISPOSTO	NÃO
FERRUGEM	NÃO		MARCA / MODELO	
AMASSADOS	NÃO			
PINTURA DESBOTADA	NÃO			
PINTURA COM BOLHAS	NÃO			
DESCASCADOS	NÃO			
	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM		
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO, POSSUI MANUAL.
NECESSITA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

LOTE

103 GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND	
MODELO	PL 6011	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	NOVO	11
CHASSI		
PRCY6011JPPD05108		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	NAVIRAÍ - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	--------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO		TAXA VARIÁVEL	
				NÃO	
		BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	
				NÃO	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO		NÃO				

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM		NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO		NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DISCO DE CORTE DE 20", COM DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI SENSORES DE SEMENTE NAS LINHAS, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CARDÃ E SISTEMA PANTOGRÁFICO.

LOTE

103A GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	TATU	
MODELO	PST PLUS FLEX	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	09
CHASSI		
011138043401		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	CIANORTE - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	---------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO HORIZONTAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM			
				TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA NOVA E SEM USO, COM 09 LINHAS DE 45 CM, CAIXAS DE SEMENTES SUSPENSAS E SISTEMA PANTOGRÁFICO. POSSUI SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ACIONADO PELO CARDÃ E DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS.

LOTE

105 GSK

VENDEDOR: SHARK

PLANTADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND	
MODELO	PC6011	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	NOVO	11
CHASSI		
PRCY6011KPPD04832		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	JARDIM - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	-------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	BOM	FACÃO, DISCO DUPLO			
		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM	
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DISCO DE CORTE DE 20", COM DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI SENSORES DE SEMENTE NAS LINHAS, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CARDÃ E SISTEMA PANTOGRÁFICO.

LOTE

105A GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND	
MODELO	PL 7027 PLANTER	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2023	USADO	24
CHASSI		
PRCY7024HPPD05199		
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	50	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	PONTA PORÃ - MS	ESTADO DO EQUIPAMENTO	USADO
--------	-----------------	-----------------------	-------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
ONDULADO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	SIM
MARCADOR DE LINHAS	NÃO POSSUI	BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	SIM

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
ELÉTRICO		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. TRABALHA INTEGRADA AO SISTEMA DE DOSADORES DE ALTA PRECISÃO, COMO O VSET2 DA PRECISION PLANTING, ACIONADOS POR MOTORES ELÉTRICOS INTELIGENTES DESENVOLVIDOS EM PARCERIA COM A BOSCH. O SISTEMA PERMITE O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO LINHA A LINHA, EVITANDO A SOBREPOSIÇÃO DE SEMENTES EM ARREMATES E PROPORCIONANDO ECONOMIA DE INSUMOS.

O CHASSI DA PL7027 É DIVIDIDO EM 03 SEÇÕES ARTICULADAS. O SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PERMITE QUE AS ABAS LATERAIS SE DOBREM TOTALMENTE PARA A FRENTE, POR COMANDO HIDRÁULICO DIRETO DA CABINE DO TRATOR. ISSO REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A LARGURA DA MÁQUINA PARA TRANSPORTE, MANTENDO-A DENTRO DOS PADRÕES DE TRÁFEGO EM ESTRADAS E PORTEIRAS, SEM A NECESSIDADE DE DESMONTAR AS LINHAS.

LOTE

107 GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	PLANTICENTER	
MODELO	FRAGATA SELENIUM G6	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	15
CHASSI		
G6PN00010FR01		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	PALOTINA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	---------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	BOM	FACÃO, DISCO DUPLO			
MARCADOR DE LINHAS		CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO		TAXA VARIÁVEL	NÃO
HIDRÁULICO		BOM		CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA DE 15 LINHAS DE 45 CM, CONHECIDA PELO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO QUE PERMITE COPIAR O TERRENO DURANTE O PLANTIO. POSSUI FECHAMENTO HIDRÁULICO E SISTEMA AUTO TRANSPORTÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E A MOVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO. POSSUI SISTEMA DE DESLIGAMENTO ELÉTRICO DE MEIA PLANTADEIRA, MARCADOR DE LINHA HIDRÁULICO, CAIXA SUSPensa DE SEMENTES E SISTEMA DE PLANTIO A VÁCUO. POSSUI OPÇÃO DE DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO.

LOTE

107A GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	TATU	
MODELO	PST PLUS FLEX S	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	9
CHASSI		
011138018104		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	PALOTINA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	---------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO, DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO		TAXA VARIÁVEL	
				NÃO	
				CORTE SEÇÃO/LINHA	
				NÃO	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		NÃO SE APLICA	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA PANTOGRÁFICA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CARDÃ NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES. POSSUI DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO, 04 RODADOS 700 X 10 E CAIXA DE SEMENTES SUSPensa.

LOTE

108 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

COLHEITADEIRA			
MARCA		JOHN DEERE	
MODELO		S440	
CHASSI		1CQS440APH0120158	
ANO FAB.	2017	MOTOR	JOHN DEERE
POTÊNCIA CV		240 A 260	
HORAS MOTOR		1740	
HORAS TRILHA		1300	
CONDIÇÃO		USADO	
LOCALIZAÇÃO		MARECHAL RONDON - PR	



PLATAFORMA			
MARCA	JOHN DEERE		PLATAFORMA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	22

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO
---------------------------------	---------------------------

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS					
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		3		6					
TRILHA		CÔNCAVO		SIM		SACA PALHAS		NÃO		ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS		FUNCIONAM	
	TRASEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS TRASEIROS		FUNCIONAM	
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM			MARCA / MODELO	
AMASSADOS			JD	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				
	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM		

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EM BOM ESTADO, COM BAIXAS HORAS DE USO, CONSIDERANDO O ANO E O ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
NECESSITA DE REVISÃO PREVENTIVA.

LOTE

108A GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND	
MODELO	PL 6011	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	11
CHASSI		
PRCY6011TNPD3674		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA CENTRAL		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	PALOTINA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	---------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		PNEUMÁTICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		SISTEMA A VÁCUO	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
CONDIÇÃO	BOM	FACÃO, DISCO DUPLO			
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO		CONDICÕES DA LINHA DE ADUBO	
				BOM	
				TAXA VARIÁVEL	
				NÃO	
				CORTE SEÇÃO/LINHA	
				NÃO	

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	SIM	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		SIM	
TAXA DE PLANTIO	NÃO	MAPA DE PLANTIO	NÃO	TAXA VARIÁVEL	NÃO	CORTE DE SEÇÃO/LINHA	NÃO
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO	NÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

DISCO DE CORTE DE 20 POLEGADAS, COM FACÃO E DISCO NAS LINHAS DE ADUBO. POSSUI FERTISYSTEM NO ADUBO E SISTEMA PRECISION PLANT.

LOTE

110 GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	TATU	
MODELO	PST DUO FLEX	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2022	NOVO	13
CHASSI		
011124035901		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



CIDADE	PALOTINA - PR	ESTADO DO EQUIPAMENTO	NOVO
--------	---------------	-----------------------	------

SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		ROSCA SEM FIM		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO, DISCO DUPLO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS		HIDRÁULICO			
		BOM			
				TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO

MONITOR DE PLANTIO

POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES		
TAXA DE PLANTIO			MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
CORTE DE SEÇÃO/LINHA						
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO						

ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA		CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN		TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO		BOM	

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA COPIAR O SOLO, CAIXA DE SEMENTES SUSPensa E SISTEMA PANTOGRÁFICO. POSSUI 06 RODADOS 700 X 10 E DISCOS DE CORTE DE 20 POLEGADAS. POSSUI OPÇÃO DE DISCO DUPLO E FACÃO NAS LINHAS DE ADUBO.

LOTE

110A GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

PLANTADEIRA

MARCA	TATU	
MODELO	PSTDUO FLEX	
ANO	CONDIÇÃO	QUANTIDADE DE LINHAS
2018	USADO	11
CHASSI		
0111240345025		
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	
RESERVATÓRIO DE SEMENTES		
CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA		
ESPAÇAMENTO	45	
RESERVATÓRIO DE ADUBO		



SISTEMA DE APLICAÇÃO		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES		TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DE ADUBO, DISCO NA LINHA DE ADUBO		TAXA FIXA		MECÂNICA	
TIPO DE DISCO DE CORTE		SISTEMA DE DOSAGEM		SISTEMA DOSADOR	
LISO		DOSADOR HELICOIDAL		DISCO VERTICAL	
QUANTIDADE		TIPO DE LINHA DE ADUBO			
		FACÃO			
CONDIÇÃO	BOM	CONDIÇÕES DA LINHA DE ADUBO			
MARCADOR DE LINHAS	HIDRÁULICO	BOM		TAXA VARIÁVEL	NÃO
				CORTE SEÇÃO/LINHA	NÃO
MONITOR DE PLANTIO					
POSSUI	NÃO	MARCA / MODELO		MONITORAMENTO DE SEMENTES	
TAXA DE PLANTIO		MAPA DE PLANTIO		TAXA VARIÁVEL	
ALGUMA OUTRA FUNÇÃO					
ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA				CAIXA DE PASTAGEM	NÃO
CORRENTE/CARDAN				TANQUE INOCULAÇÃO	NÃO
CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO				BOM	
DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)					
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS					

OBSERVAÇÕES

PLANTADEIRA ARTICULADA, COM 11 LINHAS DE 45 CM, SISTEMA PANTOGRÁFICO E CAIXA DE SEMENTES SUSPensa. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DEMONSTRAÇÃO. FALTAM PEÇAS EM 02 LINHAS.

LOTE

111 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARKREMATE
AGROSHOP

COLHEITADEIRA

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	CR 6080		
CHASSI	JFFY6080IDJ204060		
ANO FAB.	2014	MOTOR	FPT
POTÊNCIA CV	280 A 300		
HORAS MOTOR	5551		
HORAS TRILHA	4721		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	CAMPO MOURÃO - PR		



PLATAFORMA

MARCA	NEW HOLLAND		PLATAFORMA DE 30 PÉS CARACOL SUPERFLEX, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
TIPO	CARACOL	TAMANHO	
		30	

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO		TRAÇÃO AUXILIAR		TIPO DE TRANSMISSÃO		VELOCIDADES		CILINDROS	
HIDROSTÁTICA		NÃO		HIDROSTÁTICA		4		6	
TRILHA	CÔNCAVO	SIM		SACA PALHAS	NÃO	ROTOR		SIM	

AR CONDICIONADO	ESTADO DOS PNEUS		ELÉTRICA GERAL			
FUNCIONANDO	DIANTEIROS	BOM ESTADO	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONAM		
	TRASEIROS	ATENÇÃO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONAM		
			LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ FREIO	FUNCIONANDO

ESTRUTURA	FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES	SIM	PILOTO AUTOMÁTICO	NÃO
TRINCAS			PRÉ-DISPOSTO	SIM
FERRUGEM	ESTADO DOS ASSENTOS	BOM	MARCA / MODELO	
AMASSADOS	ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO	SIM	PARA TRIMBLE	
PINTURA DESBOTADA				
PINTURA COM BOLHAS				
DESCASCADOS				

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA EXTREMAMENTE BEM CUIDADA, COM PARTE INTERNA IMPECÁVEL E ORIGINAL. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL EM ORDEM, COM ESPARRAMADORES EM BOM ESTADO. MÁQUINA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A LATARIA APRESENTA ALGUNS DETALHES. ACOMPANHA PLATAFORMA DE MILHO 13 X 45 E PLATAFORMA DE CORTE 30 PÉS CARACOL.

LOTE

152 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO

SHARK

REMATE

AGROSHOP

DISTRIBUIDOR

MARCA	MONTANA		
MODELO	PARRUDA MA3027		
CHASSI	03I450014		
ANO	2004	POTÊNCIA CV	180
HORAS MOTOR	500 HS (MOTOR FEITO)		
LARGURA DE APLICAÇÃO (M)	32		
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG)	6000		
CONDIÇÃO	USADO		
LOCALIZAÇÃO	SAPEZAL MT		



TRAÇÃO	4X4	MARCA MOTOR	MWM	CILINDROS	6
--------	-----	-------------	-----	-----------	---

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO		EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO	
TIPO	TAXA VARIÁVEL	HIDRÁULICO		HIDROSTÁTICA	

SISTEMA DE APLICAÇÃO		RESERVATÓRIO / MATERIAL		ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)		INOX		BOM ESTADO	

CONTROLE DE TAXA	ILUMINAÇÃO				
AUTOMÁTICO	LANTERNAS	NÃO FUNCIONA	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO	
	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

CONTROLE DE SEÇÃO	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	SIM	PRÉ-DISPOSTO	SIM
SIM	MODELO GPS		TRIMBLE		

SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS	ESTEIRA	BOM ESTADO	DISCOS	BONS	PALHETAS	BOM ESTADO
-----------------------------	---------	------------	--------	------	----------	------------

CABINE					
ALAVANCAS	FUNCIONANDO	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		REGULAR

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	PARRUDA COM DISTRIBUIDOR DE ADUBO MP AGRO 6.0 INOX
---------------------------------------	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	20000
--	-------

OBSERVAÇÕES

MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS.

LOTE**251 GSK**

VENDEDOR:GRUPO SHARK

**LEILÃO GRUPO
SHARK****REMATE**
AGROSHOP**PULVERIZADOR DE
ARRASTO**

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 3000

CHASSI

824315

ANO

2014

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NAVIRAÍ - MS

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

PULVERIZADOR COM CAPACIDADE DE 3.000 L DE CALDA, SISTEMA ELETROELETRÔNICO, BITOLA DE 2,70 M E BARRAS COM 21 M, SENDO EM AÇO-CARBONO E COM PONTEIRAS EM ALUMÍNIO. POSSUI BICOS TRIJET, BOMBA DE PISTÃO/MEMBRANA COM VAZÃO DE 150 L/MIN E PNEUS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. EQUIPAMENTO NECESSITA DE REVISÃO E APRESENTA NECESSIDADE DE REPAROS NOS BARRAMENTOS.

LOTE

252 GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

PULVERIZADOR

MARCA	NEW HOLLAND		
MODELO	SP 2500		
CHASSI	PRCYS250KEPC01769		
ANO	2015	CILINDROS	6
POTÊNCIA CV	175		
HORAS MOTOR	5145		
TAMANHO DE BARRAS (M)	24		
CAP. TANQUE DE CALDA (L)	2500		
ESP. BITOLA	3		
ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS	0.5		
TIPO	CABINADO		



CONDIÇÃOUSADOLocalizaçãoPONTA PORÃ - MS

TANQUE DE CALDA		PORTA BICOS	BARRAS
MATERIAL	POLIETILENO	BIJET	AÇO CARBONO
CONSERVAÇÃO	BOM ESTADO		SEÇÃO (bico a bico)05 SEÇÕES DE CORTE, SEM BICO A BICO

MANGUEIRAS		TRANSMISSÃO		TECNOLOGIA			
CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO	EMBREAGEM	HIDROSTÁTICA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONÍVEL	SIM
CONDIÇÃO	BOM ESTADO	TRAÇÃO	4X4	MARCA E MODELO	PREDISPOSTO		

CABINE							
ALAVANCAS	NÃO FUNCIONA	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME		
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM		

ILUMINAÇÃO		LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	

AJUSTE DE BITOLA	MANUAL						
------------------	--------	--	--	--	--	--	--

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

SUSPENSÃO	BOMBA DE PULVERIZAÇÃO						
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA	CENTRÍFUGA						

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS							
--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COMPATÍVEL COM O ANO E AS HORAS DE USO. POSSUI 24 M DE BARRA E PREDISPOSIÇÃO PARA PILOTO. EQUIPAMENTO PRONTO PARA USO.

LOTE
301 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

EMBOLSADORA DE GRÃOS	
MARCA	
MARCHER	
MODELO	
INGRAIN 100	
CHASSI	
9MBEB100CR2910549	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ITUIUTABA - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO, APENAS COM TEMPO DE PÁTIO.
UTILIDADE: SOJA, MILHO, TRIGO, AVEIA, AZEVÉM, SORGO, CEVADA E PELLETS CÍTRICOS.

LOTE

302 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA	
MARCA	
ASUS IMPLEMENTOS	
MODELO	
ROMHA I.CR	
CHASSI	
GRI01159/24	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ITUIUTABA - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA
EQUIPAMENTO NOVO, APENAS COM TEMPO DE PÁTIO.
• 16 DISCOS DE 28 POLEGADAS
• LARGURA DE TRABALHO: 2.000 MM
• PROFUNDIDADE DE CORTE: 120 A 200 MM
• POTÊNCIA EXIGIDA PELO FABRICANTE: 95 A 105 CV
• PEQUENOS PONTOS DE FERRUGEM, DEVIDO AO TEMPO DE PÁTIO.

LOTE
303 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

VAGÃO FORRAGEIRO DESENSILADOR	
MARCA	
REALMAQ	
MODELO	
REALMIX 1500H	
CHASSI	
4628/25	
ANO	CONDIÇÃO
2025	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ITUIUTABA - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO, APENAS COM TEMPO DE PÁTIO.
TRABALHO 3 EM 1:
• DESENSILAMENTO ÁGIL
• MISTURA HOMOGÊNEA COM OUTROS CONCENTRADOS/RAÇÕES
• DISTRIBUIÇÃO DIRETA NO COCHO DOS ANIMAIS
CAPACIDADE DE CARGA: 1,5 M³.

LOTE
304 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

DESCOMPACTADOR DE SOLO	
MARCA	
AGROSS	
MODELO	
VOLLVERINI 3000 PRO	
CHASSI	
0371/25	
ANO	CONDIÇÃO
2025	USADO
LOCALIZAÇÃO	
ITUIUTABA - MG	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO UTILIZADO APENAS PARA DEMONSTRAÇÃO.
 • TRABALHO COM HASTES DE ATÉ 45 CM DE PROFUNDIDADE
 • LARGURA DE TRABALHO: 3 M
 • VELOCIDADE DE TRABALHO INDICADA PELO FABRICANTE: 6 A 7 KM/H
 • EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

LOTE
305 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

TANQUE DE ÁGUA	
MARCA	
AGROSIS	
MODELO	
ROTOSSI 1955	
CHASSI	
15620-2	
ANO	CONDIÇÃO
	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
ASSIS-SP	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	PRODUTO NOVO
--	--------------

OBSERVAÇÕES

CARRETA TANQUE COM RODADO TANDEM, ARO 16, SEM SISTEMA DE BOMBA ACOPLADO.

TRAILER

MARCA

MODELO

EQUIP.PARA EVENTOS,VENDAS

CHASSI

ANO

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ASSIS SP



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO EM EVENTOS, POSSIBILITANDO A VENDA DE PRODUTOS INTERNAMENTE, COMO, POR EXEMPLO, BARRACA DE PASTEL.

LOTE
400 GSK

VENDEDOR:GRUPO SHARK

TERRACEADOR	
MARCA	
BALDAN	
MODELO	
TACR FIXO 30 DISCOS	
CHASSI	
61118701003001	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
PARANAVAÍ - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EM ÓTIMO ESTADO.
02 PNEUS TRELLEBORG 600X50X225. SISTEMA HIDRÁULICO DE LEVANTE E ABERTURA NO CABEÇALHO.
EQUIPAMENTO SEM USO, APRESENTANDO APENAS DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO EM PÁTIO.

LOTE

401 GSK

VENDEDOR: SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

DISTRIBUIDOR LINEA 6.0

MARCA

JAN

MODELO

LINEA 6.0

CHASSI

LIN00141400A00

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

NAVIRAÍ - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO COM KIT CANAVIAIS, COM 05 LINHAS DE 1,5 M.

LOTE
402 GSK

VENDEDOR:SHARK

DISTRIBUIDOR ADUBO	
MARCA	
PICCIN	
MODELO	
MASTER 12000 DH BI	
CHASSI	
2301544	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
DOURADOS - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

DISTRIBUIDOR PICCIN MASTER 12000 DH BI, COM ACIONAMENTO TOTALMENTE HIDRÁULICO E BITOLA REGULÁVEL ATÉ 2,70 M. O SISTEMA COM MOTORES HIDRÁULICOS PERMITE CONTROLAR A VELOCIDADE DA ESTEIRA DE FORMA INDEPENDENTE DA ROTAÇÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES, GARANTINDO UNIFORMIDADE NA APLICAÇÃO. POSSUI FAIXA DE APLICAÇÃO DE ATÉ 36 M E CAPACIDADE DE CARGA DE 12.000 KG.

LOTE
403 GSK

VENDEDOR:SHARK

SUBSOLADOR	
MARCA	
GTS	
MODELO	
TERRUS DXS	
CHASSI	
FDC0196620202	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
MARACAJU - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS
 SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

SUBSOLADOR COM DESTORROADOR, COM 06 HASTES, NOVO E SEM USO.

LOTE
404 GSK

VENDEDOR:SHARK

PLAINA ARRASTO TRASEIRA	
MARCA	
GTS	
MODELO	
PLANNER 3/0	
CHASSI	
FPL013913023	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
JARDIM - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO E SEM USO, COM LÂMINA DE TRABALHO DE 4,24 M, PERMITINDO O USO ADEQUADO NO TERRENO. POSSUI ACIONAMENTO HIDRÁULICO RÁPIDO E É INDICADO PARA TRATORES A PARTIR DE 75 CV DE POTÊNCIA.

LOTE
405 GSK

VENDEDOR:SHARK

CARRETA TRANSPORTES	
MARCA	
TECMESTEL	
MODELO	
CEBETEC8000	
CHASSI	
TC23020994	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
JARDIM - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO, EM CHAPA DE AÇO, COM PISTÃO DE LEVANTE HIDRÁULICO PARA 8.000 KG DE CARGA. TAMPA TRASEIRA COM DOIS ACIONAMENTOS, COM ABERTURA VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI SISTEMA RODANTE TANDEM COM PNEUS FLUTUANTES, MEDIDA 400/60/15.5, E MACACO APOIADOR NO CABEÇALHO.

LOTE	406 GSK
------	---------

VENDEDOR:SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

**CARRETA TRANSPORTE
PLATAFORMA**

MARCA

TURIM

MODELO

CTP302E

CHASSI

CTP24030521

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

PONTA PORÃ - MS



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

--

VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS

--

OBSERVAÇÕES

CARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMAS DE SOJA OU MILHO, COM ACIONAMENTO DOS BRAÇOS REGULÁVEIS. POSSUI SISTEMA COM DOIS EIXOS, SENDO TANDEM E DIRECIONAL, ALÉM DE SINALEIRAS ELÉTRICAS TRASEIRAS.

LOTE
407 GSK

VENDEDOR:SHARK

CARRETA GRANELEIRA	
MARCA	
TURIM	
MODELO	
VULCANO 27000	
CHASSI	
GRN03710823	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
PONTA PORÃ - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

CARRETA SEM USO, COM SISTEMA DE 04 RODAS E PNEUS TRELLEBORG DE ALTA FLUTUAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE ARTICULAÇÃO NO EIXO DIANTEIRO E TUBO DE DESCARGA DIANTEIRO COM VAZÃO DE 400 MM.

LOTE
408 GSK

VENDEDOR:SHARK

GUINCHO 2000KG	
MARCA	
TURIM	
MODELO	
GBT 2TON	
CHASSI	
GBT08261023	
ANO	CONDIÇÃO
2023	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
PONTA PORÃ - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
 (manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

GUINCHO SEM USO, COM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE PÁTIO, SISTEMA DE RODA LOUCA, GIRO DE 45° E LANÇA FIXA.

LOTE
410 GSK

VENDEDOR:SHARK

ROLO FACA	
MARCA	
ATRIA	
MODELO	
7 MTS	
CHASSI	
NÃO INFORMADO	
ANO	CONDIÇÃO
NÃO INFORMADO	USADO
LOCALIZAÇÃO	
PONTA PORÃ - MS	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
EQUIPAMENTO POUCO USADO, UTILIZADO PARA DEMONSTRAÇÃO. ATRIA RFA 7000, MODELO DE GRANDE PORTE COM 7 M DE LARGURA DE TRABALHO. POSSUI SISTEMA AUTO TRANSPORTÁVEL, COM SEÇÕES QUE DOBRAM E ARTICULAM POR MEIO DE COMANDO HIDRÁULICO, FACILITANDO O TRANSPORTE EM ESTRADAS E PORTÕES.	

LOTE

411 GSK

VENDEDOR:SHARK

PLAINA ARRASTO	
MARCA	
GTS	
MODELO	
PLANNER 310 HD	
CHASSI	
FPL01947703	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
PALOTINA - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLAINA DE ARRASTO, COM 06 PESOS DE 70 KG, TOTALMENTE HIDRÁULICA, 02 PNEUS GOODYEAR E LÂMINA DE 4,24 M. ANO 2024.

LOTE**413 GSK**

VENDEDOR: SHARK

**LEILÃO GRUPO
SHARK****REMATE
AGROSHOP****PLATAFORMA MILHO****MARCA**

GTS

MODELO

1S1545 PRODUTIVA

CHASSI

FPM0572510101

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

TOLEDO - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO NOVO E SEM USO, CONSTRUÍDO COM ESTRUTURA TUBULAR INTELIGENTE, O QUE PROPORCIONA MENOR PESO EM COMPARAÇÃO AOS CHASSIS TRADICIONAIS DE FERRO MACIÇO. POSSUI ACOPLAMENTO UNIVERSAL, SENDO COMPATÍVEL COM QUALQUER MARCA DE C.A.

LOTE

414 GSK

VENDEDOR:SHARK

PLAINA ARRASTO	
MARCA	
GTS	
MODELO	
PLANNER 310	
CHASSI	
FPL01910602	
ANO	CONDIÇÃO
2024	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
TOLEDO - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBSERVAÇÕES	
PLAINA DE ARRASTO PARA FUNÇÕES COMO CURVAS DE NÍVEL E ESTRADAS, COM SISTEMA TOTALMENTE HIDRÁULICO E LÂMINA COM 4,24 M DE LARGURA DE TRABALHO.	

LOTE
415 GSK

VENDEDOR:SHARK

PLATAFORMA DE MILHO	
MARCA	
NEW HOLLAND	
MODELO	
BM 09	
CHASSI	
5915	
ANO	CONDIÇÃO
2001	USADO
LOCALIZAÇÃO	
UBIRATÃ - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA DE MILHO NEW HOLLAND, COM 09 LINHAS DE 45 CM, 01 CARDÃ LATERAL, LATERAIS EM CHAPA DE AÇO, PONTEIRAS COM BICOS DE PLÁSTICO E CAPÔS DE AÇO. NECESSITA DE REVISÃO CORRETIVA GERAL.

LOTE
416 GSK

VENDEDOR:SHARK

PLATAFORMA DE MILHO	
MARCA	
GTS	
MODELO	
GTS PR1545	
CHASSI	
FPM0596310201	
ANO	CONDIÇÃO
2022	NOVO
LOCALIZAÇÃO	
GOIOERÊ - PR	



IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO NOVO E SEM USO, SEM DETALHES, COM 15 LINHAS DE 45 CM.

LOTE**417 GSK**

VENDEDOR: SHARK

**LEILÃO GRUPO
SHARK****REMATE
AGROSHOP****PLATAFORMA DE MILHO****MARCA**

METAL C

MODELO

PM METALC 13X45

CHASSI

0684

ANO

2015

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

GOIOERÊ - PR

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA METAL C, ANO 2015, EM ÓTIMO ESTADO, COM 12 LINHAS DE 50 CM. POSSUI CARENAGEM LATERAL EM POLIETILENO, BICOS E CARENAGEM CENTRAL TAMBÉM EM POLIETILENO, ALÉM DE 01 CARDÃ LATERAL.

LOTE
443 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

443 GSK

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	D150B
CHASSI	HBZN150BLKAC01157
ANO FAB.	TRAÇÃO
2020	ESTEIRA
HORAS MOTOR	7486
POTÊNCIA CV	143HP
MODELO MOTOR	FPT 667TA/EDJ
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PASSO FUNDO - RS
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA	CILINDROS / CILINDRADAS	6/6728
-------------	--------------	-------------------------	--------

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS	SIM	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
AMASSADOS	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPOSTO
PINTURA DESBOTADA	SIM				NÃO
PINTURA COM BOLHAS	SIM				
DESCASCADOS	SIM	MODELO GPS	NÃO POSSUI		

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		REGULAR

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ESTEIRA	TRASEIROS	ESTEIRA
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	NÃO	
-------------	--------------------	-----	--

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	COM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	TROCA DE ÓLEO HIDRÁULICO
--	--------------------------

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	R\$900,00
--	-----------

OBSERVAÇÕES

LOTE **444 GSK**

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

444 GSK

MARCA	CASE
MODELO	580N
CHASSI	HBZN580NAMA27113
ANO FAB.	TRAÇÃO
2021/2021	4X4
HORAS MOTOR	5896
POTÊNCIA CV	97
MODELO MOTOR	FPT S8000
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	PASSO FUNDO - RS
TIPO ESTRUTURA	PLATAFORMADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	SEMI-POWERSHIFT 4X4	CILINDROS / CILINDRADAS	94
-------------	---------------------	-------------------------	----

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO					
TRINCAS	NÃO	LANTERNAS	FUNCIONANDO		LUZ DE FREIO	FUNCIONANDO	
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO		FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO	
AMASSADOS	SIM						
PINTURA DESBOTADA	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)		SIM	PRÉ-DISPONTO	SIM
PINTURA COM BOLHAS	NÃO						
DESCASCADOS	SIM						
		MODELO GPS		CASE SITEWATCH			

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		REGULAR

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	------------	-----------	---------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	NÃO	
-------------	--------------------	-----	--

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
COM FOLGA	NÃO SE APLICA	COM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

TRINCA DO VIDRO TRASEIRO NECESSITA DE REPARO. TRINCO DA PORTA TAMBÉM NECESSITA DE REPARO. NECESSITA DA TROCA DO FILTRO DO AR-CONDICIONADO DA CABINE.

LOTE
447 GSK

VENDEDOR: GRUPO SHARK

447 GSK

MARCA	CATERPILLAR
MODELO	140K
CHASSI	CAT0140KKJPA01148
ANO FAB.	TRAÇÃO
2011	4X4
HORAS MOTOR	NÃO CONSTA
POTÊNCIA CV	180-190
MODELO MOTOR	CAT
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CURITIBA - PR
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	POWERSHIFT DIRETO	CILINDROS / CILINDRADAS	6
-------------	-------------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS	NÃO	LANTERNAS	NÃO FUNCIONA	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	NÃO FUNCIONA	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA
AMASSADOS	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONTO
PINTURA DESBOTADA	SIM				NÃO
PINTURA COM BOLHAS	SIM				
DESCASCADOS	SIM	MODELO GPS	NÃO SE APLICA		

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	COM FOLGA
AR CONDICIONADO	VENTILANDO	ESTADO DO ASSENTO	RUIM		

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ATENÇÃO	TRASEIROS	ATENÇÃO
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	SIM	LÂMINA
-------------	--------------------	-----	--------

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
NÃO SE APLICA	COM FOLGA	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
--	--

OBSERVAÇÕES

- EQUIPADO COM SUBSOLADOR
 - LARGURA DE TRABALHO: 3,7 M
 - PESO OPERACIONAL BÁSICO: 17.200 KG
 - NECESSITA DE REVISÃO MECÂNICA.
 - NECESSITA DE REVISÃO BÁSICA NA PARTE ELÉTRICA.
 - NECESSITA DE REPAROS NO FREIO.
 - EQUIPAMENTO COM MARCAS DE USO DEVIDO AO TRABALHO.

LOTE **449 GSK**

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

449 GSK

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	W170B
CHASSI	NMAE12971
ANO FAB.	TRAÇÃO
2021	4X4
HORAS MOTOR	7157
POTÊNCIA CV	180
MODELO MOTOR	FPT
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CURITIBA - PR
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	POWERSHIFT	CILINDROS / CILINDRADAS	6
-------------	------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS	NÃO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	FUNCIONANDO
AMASSADOS	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONTO
PINTURA DESBOTADA	SIM				NÃO
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	SIM	MODELO GPS	NÃO SE APLICA		

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	VENTILANDO	ESTADO DO ASSENTO	REGULAR		

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	BOM ESTADO	TRASEIROS	BOM ESTADO
------------------------------	------------	------------	-----------	------------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	SIM	CONCHA
-------------	--------------------	-----	--------

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
NÃO SE APLICA	NORMAL	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

- PESO OPERACIONAL: 14.156 KG
- CAPACIDADE DA CONCHA: 1,9 A 4,0 M³
- MÁQUINA NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO GERAL (MECÂNICA E HIDRÁULICA).
- PARTE INTERNA EM ESTADO REGULAR.

LOTE **450 GSK**

VENDEDOR: GRUPO SHARK

LEILÃO GRUPO
SHARK

REMATE
AGROSHOP

450 GSK

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	E175C EVO
CHASSI	NMAA03943
ANO FAB.	2021
TRAÇÃO	ESTEIRA
HORAS MOTOR	8524
POTÊNCIA CV	120
MODELO MOTOR	ISUZU AI-4JJ1X
CONDIÇÃO	USADO
LOCALIZAÇÃO	CURITIBA - PR
TIPO ESTRUTURA	CABINADO

LINHA AMARELA



TRANSMISSÃO	HIDROSTÁTICA	CILINDROS / CILINDRADAS	4
-------------	--------------	-------------------------	---

ESTRUTURA POSSUI ALGUM DETALHE?	SIM (FERRUGEM, DESCASCADO, DESBOTADO)
---------------------------------	---------------------------------------

ESTRUTURA GERAL		ILUMINAÇÃO			
TRINCAS	NÃO	LANTERNAS	FUNCIONANDO	LUZ DE FREIO	NÃO FUNCIONA
FERRUGEM	SIM	FARÓIS DIANTEIROS	FUNCIONANDO	FARÓIS TRASEIROS	NÃO FUNCIONA
AMASSADOS	SIM	TECNOLOGIA	PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)	NÃO	PRÉ-DISPONTO
PINTURA DESBOTADA	SIM				NÃO
PINTURA COM BOLHAS	NÃO				
DESCASCADOS	SIM	MODELO GPS	NÃO SE APLICA		

CABINE					
ALAVANCAS	SIM	FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES	SIM	VOLANTE	FIRME
AR CONDICIONADO	FUNCIONANDO		ESTADO DO ASSENTO		BOM

RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE	DIANTEIROS	ESTEIRA	TRASEIROS	ESTEIRA
------------------------------	------------	---------	-----------	---------

COMPONENTES	POSSUI IMPLEMENTOS	SIM	CONCHA
-------------	--------------------	-----	--------

GIRO DA TORRE	ARTICULAÇÃO	PINOS E BUCHAS
SEM FOLGA	NÃO SE APLICA	SEM FOLGA

DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)	
--	--

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS	
---	--

OBSERVAÇÕES

- PESO DE TRANSPORTE: 17.540 KG
- PESO OPERACIONAL: 17.850 KG
- CAPACIDADE DA CONCHA: 0,55 A 0,98 M³
- NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO MECÂNICA E HIDRÁULICA.
- FALTA UMA VÁLVULA DE GIRO.

LEILÃO GRUPO **SHARK**

START RURAL

 **SHARK** Máquinas



AGRICASE



EQUAGRIL



NOVA HOLANDA



REALIZAÇÃO:



LEILOEIRO:

AGÊNCIA:



ANDRÉ MAGELLA
LEILOEIRO RURAL

**START
RURAL**

PATROCÍNIO:

