

CATÁLOGO

# REMATE SELECT

MÁQUINAS

[ 25, 26 E 28 ]  
DE JUNHO



REALIZAÇÃO:

**REMATE**  
AGROSHOP

**PROGRAMA**  
LEILÕES

VERSÃO 05

**LOTE****001 LG**

VENDEDOR: LUIZ GONZAGA MIRANDA PANIZA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| MARCA       | NEW HOLLAND            |
| MODELO      | TL75E                  |
| CHASSI      | B1N447192              |
| ANO FAB.    | 2009                   |
| HORAS MOTOR | 5400                   |
| TRAÇÃO      | 4X2                    |
| POTÊNCIA CV | 75 CV                  |
| TIPO        | PLATAFORMADO           |
| CONDIÇÃO    | USADO                  |
| LOCALIZAÇÃO | BRAGANÇA PAULISTA - SP |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| MECÂNICA    | 12X4          | SIM                | 2                      | 4         | MWM            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

TRATOR EM PERFEITO ESTADO COM MECÂNICA E ELÉTRICA EM ORDEM.

**LOTE****001 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | CASE IH           |
| MODELO      | PUMA 230          |
| CHASSI      | HCC2C230HSCN91083 |
| ANO FAB.    | 2025              |
| HORAS MOTOR | 261               |
| TRAÇÃO      | 4X2               |
| POTÊNCIA CV | 230               |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | NOVO              |
| LOCALIZAÇÃO | JUINA-MT          |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18+6          | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | SIM       |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

MODELO PRO 700 PRE

**LOTE 002 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON |
| MODELO      | 292             |
| CHASSI      | 2924204576      |
| ANO FAB.    | 2007            |
| HORAS MOTOR | 8725            |
| TRAÇÃO      | 4X2             |
| POTÊNCIA CV | 105             |
| TIPO        | PLATAFORMADO    |
| CONDIÇÃO    | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA           |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| MECÂNICA    | 12X4          | SIM                | 2                      | 4         | PERKINS        |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |         |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | ATENÇÃO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | SIM     |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) | REVISÃO COMPLETA; EIXO DIANTEIRO, MÓTOR E TRANSMISSÃO PINTURA |
|---------------------------------------|---|

|  |               |
|--|---------------|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | R\$ 12.000,00 |
|--|---------------|

**OBSERVAÇÕES**

**LOTE**

**003 S**

VENDEDOR: SUPREMA CASE

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**TRATOR**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | CASE IH         |
| MODELO      | 230             |
| CHASSI      | HCC230TSCN90875 |
| ANO FAB.    | 2024            |
| HORAS MOTOR | 131.3           |
| TRAÇÃO      | 4X2             |
| POTÊNCIA CV | 230             |
| TIPO        | CABINADO        |
| CONDIÇÃO    | NOVO            |
| LOCALIZAÇÃO | MATUPA-MT       |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18+6          | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | NÃO       |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| POSSUI KIT FRONTAL | DESCRIÇÃO |
|--------------------|-----------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

PRE DISPOSTO PRO 700 PLUS

**LOTE 004 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON |
| MODELO      | 4292            |
| CHASSI      | 4292313310      |
| ANO FAB.    | 2011            |
| HORAS MOTOR | -               |
| TRAÇÃO      | 4X4             |
| POTÊNCIA CV | 110             |
| TIPO        | PLATAFORMADO    |
| CONDIÇÃO    | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA           |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| MECÂNICA    | 12X4          | SIM                | 2                      | 4         | AGCO POWER     |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | NÃO       |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |  |                                |             |                   |     |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |             |                   |     |

|   |  |
|---|--|
| <b>DIFERENCIAIS</b><br>(manutenções realizadas) | - FOI FEITO REVISÃO COMPLETA - PNEU TRASEIRO RECAPADO<br>- PNEU DIANTEIRO ZERO<br>- FEITO PUNTURA E PARTE ELÉTROCA |
|---|--|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS</b> | R\$ 28.558,00 |
|---|---------------|

**OBSERVAÇÕES**

- FOI TROCADO O HORÍMETRO

**LOTE**

**004 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**TRATOR**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | CASE IH           |
| MODELO      | PUMA 140          |
| CHASSI      | HCCZC140JRCN71346 |
| ANO FAB.    | 2024              |
| HORAS MOTOR | 28                |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| POTÊNCIA CV | 140 CV            |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | NOVO              |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA     |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18X16         | SIM                | 3                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS |           | TRASEIROS |           |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

TRANSMISSÃO SEMI-POWERSHIFT, PROPORCIONANDO TROCAS DE MARCHAS MAIS SUAVES E EFICIENTES DURANTE A OPERAÇÃO. INVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO, PERMITINDO A MUDANÇA DE DIREÇÃO (FRENTE/RÉ) SEM A NECESSIDADE DE ACIONAR A EMBREAGEM, GARANTINDO MAIS PRATICIDADE E AGILIDADE NO TRÁBALHO. MOTOR ROBUSTO DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 144 CV, PODENDO ULTRAPASSAR OS 150 CV COM O SISTEMA BOOST (RESERVA DE TORQUE), IDEAL PARA OPERAÇÕES PESADAS. ALTO TORQUE, DESENVOLVIDO PARA MANTER O DESEMPENHO DA MÁQUINA MESMO EM SUBIDAS OU EM SOLOS MAIS EXIGENTES, EVITANDO QUEDAS BRUSCAS DE ROTAÇÃO.

**LOTE 005 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | JOHN DEERE        |
| MODELO      | 6145J             |
| CHASSI      | 93M614SJEDOO02619 |
| ANO FAB.    | 2011              |
| HORAS MOTOR | 5651              |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| POTÊNCIA CV | 145               |
| TIPO        | PLATAFORMADO      |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA             |



| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS  | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
|-------------|----------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| MECÂNICA    | 16X6 POWERQUAD | SIM                | 2                      | 6         | JOHN DEERE     |

| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS        | FUNCIONANDO | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO |              |             |

| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO | TRASEIROS | ATENÇÃO |
|------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | SIM     | TRASEIROS | SIM     |

| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|
|                    |     |           |            |

| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |             |                   |     |

| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |
|---------------------------------------|
|                                       |

| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |
|--|
|  |

**OBSERVAÇÕES**

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

**LOTE****005 S**

VENDEDOR: SUPREMA CASE

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | CASE IH           |
| MODELO      | FARMALL 140       |
| CHASSI      | HCC2FA1455CR81083 |
| ANO FAB.    | 2025              |
| HORAS MOTOR | 23                |
| TRAÇÃO      | 4X2               |
| POTÊNCIA CV | 140-150           |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | NOVO              |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA     |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 16+6          | SIM                | 4                      | 4         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | NÃO       |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

PRO 700 PLUS

**LOTE 007 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON |
| MODELO      | 7390            |
| CHASSI      | 7390395354      |
| ANO FAB.    | 2014            |
| HORAS MOTOR | 9071            |
| TRAÇÃO      | 4X4             |
| POTÊNCIA CV | 190 CV          |
| TIPO        | CABINADO        |
| CONDIÇÃO    | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA           |

**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 24X24         | SIM                | 4                      | 6         | AGCO POWER     |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | VENTILANDO  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) | REVISÃO TRAÇÃO, HIDRÁULICO E TOMADA DE FORÇA<br>TROCA DE ÓLEO E FILTRO |
|--|--|

|   |              |
|---|--------------|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS | R\$44.903,00 |
|---|--------------|

**OBSERVAÇÕES**

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

**LOTE 008 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON |
| MODELO      | 7415            |
| CHASSI      | 7415372431      |
| ANO FAB.    | 2013            |
| HORAS MOTOR | 10340           |
| TRAÇÃO      | 4X4             |
| POTÊNCIA CV | 215 CV          |
| TIPO        | CABINADO        |
| CONDIÇÃO    | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA           |



|             |               |                    |                        |           |                  |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR   |
| AUTOMÁTICA  | (24F X 24R)   | NÃO                | 4                      | 6         | AGCO POWER TURBO |

|                   |             |           |                  |              |             |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |         |           |         |
|------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO | TRASEIROS | ATENÇÃO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO     | TRASEIROS | SIM     |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |  |                                |             |                   |     |
|--------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          |  | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            |  | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           |  | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |  | AR CONDICIONADO                | VENTILANDO  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |  |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |  |                                |             |                   |     |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) | FEITO TROCA DE ÓLEO E FILTROS |
|--|-------------------------------|

|  |              |
|--|--------------|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | R\$ 8.000,00 |
|--|--------------|

**OBSERVAÇÕES**

- FAROL LADO DIREITO QUEIMADO
- PNEUS ATENÇÃO
- COM REVERSOR ELETRO-HIDRÁULICO
- TRATOR EM BOM ESTADO

**LOTE 009 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |             |
|-------------|-------------|
| MARCA       | NEW HOLLAND |
| MODELO      | T7 260      |
| CHASSI      | T2306403113 |
| ANO FAB.    | 2022        |
| HORAS MOTOR | 4954        |
| TRAÇÃO      | 4X4         |
| POTÊNCIA CV | 230         |
| TIPO        | CABINADO    |
| CONDIÇÃO    | USADO       |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA       |

**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

|             |                  |                    |                        |           |                |
|-------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS    | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18X6 POWER SHIFT | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |

|                    |     |           |            |
|--------------------|-----|-----------|------------|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO | NÃO POSSUI |
|--------------------|-----|-----------|------------|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | TRIMBLE           |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**TEM O SISTEMA HIDRÁULICO, MAS ESTÁ SEM OS BRAÇOS  
TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
FILIPADO

**LOTE****009 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| MARCA       | CASE IH            |
| MODELO      | PUMA 155           |
| CHASSI      | HCCZ23C5SLJCF75206 |
| ANO FAB.    | 2018               |
| HORAS MOTOR | 8742               |
| TRAÇÃO      | 4X4                |
| POTÊNCIA CV | 155 CV             |
| TIPO        | CABINADO           |
| CONDIÇÃO    | USADO              |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA      |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18X6          | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS |            | TRASEIROS |            |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

- FAROL LADO ESQUERDO DIANTEIRO QUEIMADO - TRATOR EM BOM ESTADO  
PREDISPOSTO PILOTO AUTOMÁTICO

**LOTE 010 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |             |
|-------------|-------------|
| MARCA       | NEW HOLLAND |
| MODELO      | T7 260      |
| CHASSI      | T230C403110 |
| ANO FAB.    | 2022        |
| HORAS MOTOR | 4605        |
| TRAÇÃO      | 4X4         |
| POTÊNCIA CV | 230         |
| TIPO        | CABINADO    |
| CONDIÇÃO    | USADO       |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA       |

**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 16X6          | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | TRIMBLE           |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

POSSUI SISTEMA HIDRÁULICO, MAS ESTÁ SEM OS BRAÇOS  
FILIPADO  
TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
LUZ DE LED FRONTAL EM CIMA QUEIMADÁS

**LOTE****11 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON |
| MODELO      | 8690            |
| CHASSI      | 5182012         |
| ANO FAB.    | 2012            |
| HORAS MOTOR | 10136           |
| TRAÇÃO      | 4X4             |
| POTÊNCIA CV | 370CV           |
| TIPO        | CABINADO        |
| CONDIÇÃO    | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA           |

**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

|                |               |                    |                        |           |                |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO    | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| CVT (CONTÍNUA) | DYNA VT       | SIM                | 5                      | 6         | AGCO POWER     |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | SIM        |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|   |   |
|---|---|
| <b>DIFERENCIAIS</b><br>(manutenções realizadas) | - FOI FEITO TROCA DE ÓLEO E FILTROS EM GERAL<br>- REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA |
|---|---|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS</b> | R\$ 84.255,00 |
|---|---------------|

**OBSERVAÇÕES**

-TRATOR EM BOM ESTADO

**LOTE****010 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | CASE IH           |
| MODELO      | PUMA 170          |
| CHASSI      | HCCZC170LECW24218 |
| ANO FAB.    | 2015              |
| HORAS MOTOR | 11879             |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| POTÊNCIA CV | 170 CV            |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA     |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18 X 6        | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | SUBSTITUIR | TRASEIROS | SUBSTITUIR |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS |            | TRASEIROS |            |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | MONITOR PRÓ 700   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

- TRATOR FILIPADO
- COM MONITOR PRÓ 700

**LOTE****012 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| MARCA       | MAHINDRA           |
| MODELO      | 2025 4WD           |
| CHASSI      | MBN1KGCBFSGC020660 |
| ANO FAB.    | 2025               |
| HORAS MOTOR | 1.5                |
| TRAÇÃO      | 4X4                |
| POTÊNCIA CV | 25 CV              |
| TIPO        | PLATAFORMADO       |
| CONDIÇÃO    | NOVO               |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA      |



| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR         |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| MECÂNICA    | 8X4           | SIM                | 1                      | 2         | MAHINDRA<br>MTDHI30 NA |

| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS |           | TRASEIROS |           |

| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |
|--------------------|-----|-----------|
|                    |     |           |

| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |
|--|
|  |

| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |
|---|
|   |

**OBSERVAÇÕES**

- CAPACIDADE DE LEVANTE 750 KGF
- NÃO POSSUI VÁLVULA DE CONTROLE REMOTO
- TRATOR ZERO DE FÁBRICA

**LOTE****013A S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | MAHINDRA          |
| MODELO      | 5050              |
| CHASSI      | MBNUZAZWFSZL00637 |
| ANO FAB.    | 2025              |
| HORAS MOTOR | 0                 |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| POTÊNCIA CV | 50 CV             |
| TIPO        | PLATAFORMADO      |
| CONDIÇÃO    | NOVO              |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA     |



|             |               |                    |                        |           |                        |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR         |
| MECÂNICA    | 12X12         | SIM                | 2                      | 4         | MAHINDRA<br>MTDHI30 NA |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS |           | TRASEIROS |           |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

- CAPACIDADE DE LEVANTE 1.700 KGF
- BOMBA BOSCH

**LOTE 016 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| MARCA       | VALTRA           |
| MODELO      | BH 210-HIFLOW II |
| CHASSI      | V210382528       |
| ANO FAB.    | 2014             |
| HORAS MOTOR | 8725.5           |
| TRAÇÃO      | 4X4              |
| POTÊNCIA CV | 210              |
| TIPO        | CABINADO         |
| CONDIÇÃO    | USADO            |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA            |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| MECÂNICA    | 12 X 4        | SIM                | 4                      | 6         | AGCO POWER     |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |   |
|--|---|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) | -FOI FEITO EIXO DIANTEIRO<br>-TRAÇÃO<br>- TROÇA DE ÓLEO E FILTROS |
|--|---|

|  |               |
|--|---------------|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | R\$ 22.772,00 |
|--|---------------|

**OBSERVAÇÕES**

- FALTA RETROVISOR LADO DIREITO E LADO ESQUERDO
- HIDRÁULICO DO CAPÔ NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

**LOTE 017 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |            |
|-------------|------------|
| MARCA       | VALTRA     |
| MODELO      | BT 210     |
| CHASSI      | T210326923 |
| ANO FAB.    | 2012       |
| HORAS MOTOR | 10267      |
| TRAÇÃO      | 4X4        |
| POTÊNCIA CV | 215        |
| TIPO        | CABINADO   |
| CONDIÇÃO    | USADO      |
| LOCALIZAÇÃO | JUARA      |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 24F X 24R     | NÃO                | 4                      | 6         | AGCO POWER     |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | SIM        |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) | - FEITO TRANSMISSÃO<br>- FEITO BOMBA INJETORA<br>- FEITO TROCA DE ÓLEO E FILTROS |
|--|--|

|  |                |
|--|----------------|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | R\$ 146.549,75 |
|--|----------------|

**OBSERVAÇÕES**

- TRATOR EM BOM ESTADO

**LOTE****024 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |             |
|-------------|-------------|
| MARCA       | NEW HOLLAND |
| MODELO      | T 7040      |
| CHASSI      | Z8BG17339   |
| ANO FAB.    | 2008        |
| HORAS MOTOR | 13707       |
| TRAÇÃO      | 4X4         |
| POTÊNCIA CV | 197         |
| TIPO        | CABINADO    |
| CONDIÇÃO    | USADO       |
| LOCALIZAÇÃO | MARINGÁ     |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18X6          | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |            |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | SUBSTITUIR | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO        |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO MECÂNICA E TRANSMISSÃO BOM ESTADO MARCAS DE USO INTERNO E EXTERNO

**LOTE****026 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |               |
|-------------|---------------|
| MARCA       | LANDINI       |
| MODELO      | LANDPOWER 175 |
| CHASSI      | SA3LN07030    |
| ANO FAB.    | 2023          |
| HORAS MOTOR | 41            |
| TRAÇÃO      | 4X4           |
| POTÊNCIA CV | 171           |
| TIPO        | PLATAFORMADO  |
| CONDIÇÃO    | NOVO          |
| LOCALIZAÇÃO | CAMPO GRANDE  |

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| MECÂNICA    | 36X36         | SIM                | 3                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | NÃO       |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

TRATOR NOVO, SEM USO

**LOTE****028 ME**

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON  |
| MODELO      | 6711             |
| CHASSI      | 9AGT0007CN021972 |
| ANO FAB.    | 2022             |
| HORAS MOTOR | 1050             |
| TRAÇÃO      | 4X4              |
| POTÊNCIA CV | 115              |
| TIPO        | CABINADO         |
| CONDIÇÃO    | USADO            |
| LOCALIZAÇÃO | NOVA ANDRADINA   |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| MECÂNICA    | 12X12         | SIM                | 2                      | 4         | AGCO POWER     |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | NÃO       |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

TRATOR COM PARTE INTERNA E EXTERNA EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO.  
EQUIPADO COM 1 VÁLVULA DE CONTROLE REMOTO COM AJUSTE DE FLUXO.  
ACOMPANHA MANUAL DE OPERAÇÃO E CHAVE RESERVA.

**LOTE****030 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| MARCA       | CASE IH             |
| MODELO      | MAGNUM 340          |
| CHASSI      | HCCZ23M34EITCM89719 |
| ANO FAB.    | 2020                |
| HORAS MOTOR | 5260                |
| TRAÇÃO      | 4X4                 |
| POTÊNCIA CV | 340                 |
| TIPO        | CABINADO            |
| CONDIÇÃO    | USADO               |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA       |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18X4          | NÃO                | 6                      | 6         | FTP            |

|                   |               |                  |              |             |
|-------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS     | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | NÃO FUNCIONAM | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |         |           |            |
|------------------------------|------------|---------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS |         | TRASEIROS |            |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |                                 |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM                             |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO                             |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |                                 |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   | - ANTENA 372<br>- MONITOR RAVEN |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |                                 |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |                                 |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |                                 |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

**LOTE****031 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                |
|-------------|----------------|
| MARCA       | CASE IH        |
| MODELO      | MAXXUM 180     |
| CHASSI      | ZACD2576MXM180 |
| ANO FAB.    | 2010           |
| HORAS MOTOR | 7717           |
| TRAÇÃO      | 4X4            |
| POTÊNCIA CV | 180            |
| TIPO        | CABINADO       |
| CONDIÇÃO    | USADO          |
| LOCALIZAÇÃO | MARINGÁ        |



|             |               |                    |                        |           |                |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| AUTOMÁTICA  | 18X6          | SIM                | 4                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |               |              |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO  | NÃO FUNCIONA |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | NÃO FUNCIONAM |              |

|                              |            |         |           |            |
|------------------------------|------------|---------|-----------|------------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO     | TRASEIROS | NÃO        |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

|   |
|---|
| TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO INTERNA E EXTERNA VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO COM AJUSTE DE FLUXO |
|---|

**LOTE****041 S**

VENDEDOR:

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| MARCA       | CASE IH           |
| MODELO      | PUMA 260          |
| CHASSI      | DBDPV260LRDL57383 |
| ANO FAB.    | 2025              |
| HORAS MOTOR | 123               |
| TRAÇÃO      | 4X4               |
| POTÊNCIA CV | 260/300 CV        |
| TIPO        | CABINADO          |
| CONDIÇÃO    | NOVO              |
| LOCALIZAÇÃO | ALTA FLORESTA     |



|                |               |                    |                        |           |                |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO    | QTDE. MARCHAS | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| CVT (CONTÍNUA) | CVT           | SIM                | 5                      | 6         | FTP            |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO       | TRASEIROS | SIM       |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM         | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | FUNCIONANDO | PRO 1200          |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) | NÃO TEM |
|---------------------------------------|---------|

|  |         |
|--|---------|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | NÃO TEM |
|--|---------|

**OBSERVAÇÕES**

-POSSUI ARLA  
- FARÓIS FULL LED  
- VAZÃO DE 170 L/M

**LOTE 046 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATOR**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| MARCA       | MASSEY FERGUSON |
| MODELO      | 4275            |
| CHASSI      | 4275392517      |
| ANO FAB.    | 2014            |
| HORAS MOTOR | 6101            |
| TRAÇÃO      | 4X4             |
| POTÊNCIA CV | 75              |
| TIPO        | PLATAFORMADO    |
| CONDIÇÃO    | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO | IRATI/PR        |



|             |                 |                    |                        |           |                |
|-------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------|----------------|
| TRANSMISSÃO | QTDE. MARCHAS   | LEVANTE HIDRÁULICO | VÁLVULA CONTROLE (VCR) | CILINDROS | MARCA DO MOTOR |
| MECÂNICA    | 8 FRENTE - 2 RÉ | SIM                | 2                      | 4         | PERKINS        |

|                   |             |                  |              |             |
|-------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| ELÉTRICA GERAL    | LANTERNAS   | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

|                              |            |            |           |         |
|------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | ATENÇÃO |
| PNEUS DUPLADOS               | DIANTEIROS | NÃO        | TRASEIROS | NÃO     |

|                    |     |           |  |
|--------------------|-----|-----------|--|
| POSSUI KIT FRONTAL | NÃO | DESCRIÇÃO |  |
|--------------------|-----|-----------|--|

|                    |                                |             |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM         | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | RUIM        | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA/PEDAIS                | FUNCIONANDO | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | AR CONDICIONADO                | NÃO POSSUI  |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |             |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |             |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |             |                   |     |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**6 PESOS FRONTAIS  
TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

**LOTE****050 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND       |
| MODELO       | TC5070            |
| CHASSI       | HCCY5070HDC501745 |
| ANO FAB.     | 2013              |
| POTÊNCIA CV  | 180               |
| HORAS MOTOR  | 4134              |
| HORAS TRILHA | 3253              |
| CONDIÇÃO     | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ           |

**PLATAFORMA**

|         |             |                              |
|---------|-------------|------------------------------|
| MARCA   | NEW HOLLAND | EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| TIPO    | CARACOL     |                              |
| TAMANHO | 20          |                              |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | SIM       | ROTOR | NÃO |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
LATARIA COM PINTURA EM BOM ESTADO  
MOTOR SEM VAZAMENTOS APARENTES  
MÁQUINA REVISADA

**LOTE****051 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND       |
| MODELO       | TC 5070           |
| CHASSI       | HCCY5070LFC503917 |
| ANO FAB.     | 2015              |
| POTÊNCIA CV  | 170               |
| HORAS MOTOR  | 3639              |
| HORAS TRILHA | 2060              |
| CONDIÇÃO     | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ           |

**PLATAFORMA**

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| MARCA   | NEW HOLLAND |  |
| TIPO    | CARACOL     |  |
| TAMANHO | 20          |  |

|                          |                 |                     |             |           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SACA PALHAS         | ROTOR       | NÃO       |
|                          | NÃO             | SIM                 |             |           |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO MOTOR SEM VAZAMENTOS PENEIRA AUTONIVELANTE

**LOTE****052 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| MARCA        | CASE IH            |
| MODELO       | 2566               |
| CHASSI       | JH FY2566VBJC00471 |
| ANO FAB.     | 2011               |
| POTÊNCIA CV  | 253                |
| HORAS MOTOR  | 7225               |
| HORAS TRILHA | 5896               |
| CONDIÇÃO     | USADO              |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ            |

**PLATAFORMA**

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| MARCA   | CASE IH | CHASSI: YBC82965.<br>MODELO: TERRAFLEX 3020.<br>PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. |
| TIPO    | CARACOL |  |
| TAMANHO | 20      |  |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |               |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |               |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | ATENÇÃO    | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | NÃO FUNCIONAM |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO   | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)
**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

**OBSERVAÇÕES**

COLHEITADEIRA:  
ESTRUTURA E CHASSI SEM FERRUGEM.  
PINTURA EM BOM ESTADO.  
SEM PONTEIRA NO CANO DE DESCARGA.  
CABINE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.  
MOTOR E ESTÁ COM 1.800 HORAS APROXIMADO - O HORÍMETRO É A HORA TOTAL DA COLHEITADEIRA.

**LOTE****053 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |             |
|--------------|-------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND |
| MODELO       | TC 5090     |
| CHASSI       | Y8C523936   |
| ANO FAB.     | 2008        |
| POTÊNCIA CV  | 260         |
| HORAS MOTOR  | 5886        |
| HORAS TRILHA | 4861        |
| CONDIÇÃO     | USADO       |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ     |

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO**PLATAFORMA**

|         |             |           |
|---------|-------------|-----------|
| MARCA   | NEW HOLLAND | Y8C724297 |
| TIPO    | CARACOL     |           |
| TAMANHO | 25          |           |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | NÃO                 | SACA PALHAS | SIM       | ROTOR | NÃO |

|                 |                  |            |                   |               |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |               |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | NÃO FUNCIONAM |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO   | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
PEQUENO AMASSADO NO TUBO DE DESCARGA  
MOTOR SEM VAZAMENTOS APARENTES

**LOTE****054 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND       |
| MODELO       | CR 6080           |
| CHASSI       | JHFY60802EJ304816 |
| ANO FAB.     | 2013              |
| POTÊNCIA CV  | 300 CV            |
| HORAS MOTOR  | 4582              |
| HORAS TRILHA | 3210              |
| CONDIÇÃO     | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ           |

**PLATAFORMA**

|         |                       |  |
|---------|-----------------------|--|
| MARCA   | NÃO POSSUI PLATAFORMA |  |
| TIPO    |                       |  |
| TAMANHO |                       |  |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | NÃO                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |         |                   |               |           |             |
|-----------------|------------------|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |         | ELÉTRICA GERAL    |               |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | ATENÇÃO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | ATENÇÃO | FARÓIS TRASEIROS  | NÃO FUNCIONAM |           |             |
|                 |                  |         | LANTERNAS         | FUNCIONANDO   | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)
**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

**OBSERVAÇÕES**

MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO MOTOR SEM VAZAMENTOS

**LOTE****056 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND       |
| MODELO       | TC 5070           |
| CHASSI       | HCCY357SJHCG05770 |
| ANO FAB.     | 2017              |
| POTÊNCIA CV  | 180               |
| HORAS MOTOR  | 3263              |
| HORAS TRILHA | 2231              |
| CONDIÇÃO     | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ           |

**PLATAFORMA**

|         |             |   |
|---------|-------------|---|
| MARCA   | NEW HOLLAND | PLATAFORMA EM ESTADO DE CONSERVAÇÃO<br>DEDOS MOLINETES NOVOS<br>HCCB20F1AGC711979 |
| TIPO    | CARACOL     |   |
| TAMANHO | 20          |   |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | NÃO                 | SACA PALHAS | SIM       | ROTOR | NÃO |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | EXCELENTE  | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)
**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

**OBSERVAÇÕES**MÁQUINA MUITO CONSERVADA  
CABINE EM EXCELENTE ESTADO MOTOR SEM VAZAMENTOS INJEÇÃO ELETRÔNICA

**LOTE****058 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND       |
| MODELO       | TC 5070           |
| CHASSI       | HCCY5070PDC500942 |
| ANO FAB.     | 2013              |
| POTÊNCIA CV  | 190 CV            |
| HORAS MOTOR  | 2611              |
| HORAS TRILHA | 2143              |
| CONDIÇÃO     | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ           |

**PLATAFORMA**

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| MARCA   | NEW HOLLAND | PLATAFORMA DE 20 PÉS<br>TODOS OS COMPONENTES EM FUNCIONAMENTO<br>KIT ELÉTRICO DA PLATAFORMA<br>CHASSI: HCCB20F1HDC702019 |
| TIPO    | CARACOL     |  |
| TAMANHO | 20          |  |

|                          |                 |                     |             |           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |

|        |         |     |             |     |       |     |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|
| TRILHA | CÔNCAVO | NÃO | SACA PALHAS | SIM | ROTOR | NÃO |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)
**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

**OBSERVAÇÕES**

MÁQUINA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO SEM TRINCAS E FERRUGENS

**LOTE****060 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |             |
|--------------|-------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND |
| MODELO       | TC 59       |
| CHASSI       | 13762       |
| ANO FAB.     | 2002        |
| POTÊNCIA CV  | 220         |
| HORAS MOTOR  | 6316        |
| HORAS TRILHA | -           |
| CONDIÇÃO     | USADO       |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ     |

**PLATAFORMA**

|         |             |  |
|---------|-------------|--|
| MARCA   | NEW HOLLAND | PLATAFORMA PRECISA DE REVISÃO PENEIRA FIXA |
| TIPO    | CARACOL     |  |
| TAMANHO | 20          |  |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | NÃO                 | SACA PALHAS | SIM       | ROTOR | NÃO |

|                 |                  |           |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |           | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| VENTILANDO      | DIANTEIROS       | EXCELENTE | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | EXCELENTE | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |           | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)
**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

**OBSERVAÇÕES**

MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO MOTOR SEM VAZAMENTOS APARENTE PARA BRISA TRINCADO PLATAFORMA PRECISA DE REVISÃO PENEIRA FIXA

**LOTE****061 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |               |
|--------------|---------------|
| MARCA        | JOHN DEERE    |
| MODELO       | 9650 STS      |
| CHASSI       | CQ9650A090036 |
| ANO FAB.     | 2010          |
| POTÊNCIA CV  | 325           |
| HORAS MOTOR  | 6446          |
| HORAS TRILHA | 4381          |
| CONDIÇÃO     | USADO         |
| LOCALIZAÇÃO  | MARINGÁ       |

**PLATAFORMA**

|         |            |                              |
|---------|------------|------------------------------|
| MARCA   | JOHN DEERE | PLATAFORMA COM MARCAS DE USO |
| TIPO    | CARACOL    |                              |
| TAMANHO | 30 PÉS     |                              |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |           |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |           | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | ATENÇÃO   | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | EXCELENTE | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |           | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |                |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|----------------|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO            |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO            |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    | SEM INFORMAÇÃO |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |                |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |                |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |                |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |                |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)
**VALORES INVESTIDOS NOS**  
SERVIÇOS REALIZADOS
**OBSERVAÇÕES**

COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO INTERNA E EXTERNA PNEUS TRASEIROS NOVOS RECAPADOS

# LOTE 65 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## COLHEITADEIRA

|              |              |
|--------------|--------------|
| MARCA        | CASE IH      |
| MODELO       | 2388 EXTREME |
| CHASSI       |              |
| ANO FAB.     | 2002         |
| POTÊNCIA CV  | 284          |
| HORAS MOTOR  | 8321         |
| HORAS TRILHA | 7553         |
| CONDIÇÃO     | USADO        |
| LOCALIZAÇÃO  | IRATI/PR     |



### PLATAFORMA

|         |         |                |
|---------|---------|----------------|
| MARCA   | CASE IH | MODELO: 1020   |
| TIPO    | CARACOL | ANO: 2011      |
| TAMANHO | 25      | CHASSI: 30FJ38 |

|                          |                 |                     |             |           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SACA PALHAS         | ROTOR       | SIM       |
| SIM                      | SIM             | NÃO                 | SIM         |           |

|                 |                  |            |                   |               |           |              |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |               |           |              |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | EXCELENTE  | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM     |           |              |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | NÃO FUNCIONAM |           |              |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO   | LUZ FREIO | NÃO FUNCIONA |

|                    |     |                                |         |                   |     |
|--------------------|-----|--------------------------------|---------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          |     | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM     | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | NÃO | ESTADO DOS ASSENTOS            | REGULAR | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | NÃO | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM     | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | NÃO |                                |         |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  | SIM |                                |         |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS | NÃO |                                |         |                   |     |
| DESCASCADOS        | SIM |                                |         |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

-

**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

-

### OBSERVAÇÕES

ROTOR AFX  
PICADOR DE PALHA NOVO  
2 PENEIRAS NOVAS 2 GAIOLAS DO ROTOR NOVAS TRANSMISSÃO NOVA FREIOS NOVOS FILTROS E ÓLEOS TROCADOS  
CAIXA DO ROTOR REVISADA ACOPLAMENTO ROTOR NOVO  
ROLAMENTOS, ESTEIRA E EIXO NOVOS TROCADO SUPORTE ROTOR TRASEIRO  
BOMBA HYDRO E HIDRÁULICA REVISADAS BOMBA PFC REVISADA CHAPA SUSTENTAÇÃO NOVA

**LOTE 066 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| MARCA        | VALTRA                       |
| MODELO       | BC 4500                      |
| CHASSI       | AAAP11003CB50002214500330197 |
| ANO FAB.     | 2011                         |
| POTÊNCIA CV  | 190                          |
| HORAS MOTOR  | 2571                         |
| HORAS TRILHA | 1992                         |
| CONDIÇÃO     | USADO                        |
| LOCALIZAÇÃO  | IRATI                        |

**PLATAFORMA**

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| MARCA   | VALTRA  | PLATAFORMA PRECISA TROCAR OS DESLIZANTES |
| TIPO    | CARACOL |  |
| TAMANHO | 20      |  |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | NÃO                 | SACA PALHAS | SIM       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |         |                   |               |           |              |
|-----------------|------------------|---------|-------------------|---------------|-----------|--------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |         | ELÉTRICA GERAL    |               |           |              |
| VENTILANDO      | DIANTEIROS       | ATENÇÃO | FARÓIS DIANTEIROS | NÃO FUNCIONAM |           |              |
|                 | TRASEIROS        | ATENÇÃO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM     |           |              |
|                 |                  |         | LANTERNAS         | NÃO FUNCIONAM | LUZ FREIO | NÃO FUNCIONA |

|                    |                                |         |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|---------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM     | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | REGULAR | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM     | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |         |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |         |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |         |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |         |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**PROBLEMA NO MOTOR DE PARTIDA  
REVISÃO MECÂNICA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA

**LOTE 67 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| MARCA        | MASSEY FERGUSON |
| MODELO       | 5690            |
| CHASSI       | 5690506196      |
| ANO FAB.     | 2019            |
| POTÊNCIA CV  | 225             |
| HORAS MOTOR  | 1714            |
| HORAS TRILHA | 1106            |
| CONDIÇÃO     | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO  | IRATI/PR        |

**PLATAFORMA**

|         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| MARCA   | MASSEY FERGUSON | ANO: 2019 CHASSI: 700F532979<br>PLATAFORMA COM POUCOS PONTOS DE FERRUGENS PLATAFORMA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| TIPO    | CARACOL         |   |
| TAMANHO | 23              |   |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    | -   |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

|  |   |
|--|---|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      | - |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | - |

**OBSERVAÇÕES**

APENAS 731 HORAS DE COLHEITA CAPACIDADE DE 5.500L DE GRÃOS

# LOTE 68 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## COLHEITADEIRA

|              |   |
|--------------|---|
| MARCA        | MASSEY FERGUSON                                   |
| MODELO       | 6690  |
| CHASSI       | COLHEITADEIRA 6690422979<br>PLATAFORMA 760F422980 |
| ANO FAB.     | 2016  |
| POTÊNCIA CV  | 265   |
| HORAS MOTOR  | 1859  |
| HORAS TRILHA | 1360  |
| CONDIÇÃO     | USADO   |
| LOCALIZAÇÃO  | IRATI/PR  |



**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

### PLATAFORMA

|         |                 |                                 |
|---------|-----------------|---------------------------------|
| MARCA   | MASSEY FERGUSON | ANO: 2016<br>CHASSI: 760F422980 |
| TIPO    | CARACOL         |                                 |
| TAMANHO | 25              |                                 |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

-

**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

-

### OBSERVAÇÕES

CAPACIDADE 7.000L DE GRÃOS  
NECESSITA REVISÃO DE SENSORES (GERAL)  
PISCA DIANTEIRO LADO DIREITO QUEIMADO

# LOTE 70 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## COLHEITADEIRA

|              |   |
|--------------|---|
| MARCA        | MASSEY FERGUSON                                   |
| MODELO       | 6690  |
| CHASSI       | COLHEITADEIRA 6690424774<br>PLATAFORMA 700F503335 |
| ANO FAB.     | 2016  |
| POTÊNCIA CV  | 265   |
| HORAS MOTOR  | 5438  |
| HORAS TRILHA | 3769  |
| CONDIÇÃO     | USADO   |
| LOCALIZAÇÃO  | IRATI/PR  |



### PLATAFORMA

|         |                 |                                 |
|---------|-----------------|---------------------------------|
| MARCA   | MASSEY FERGUSON | ANO: 2018<br>CHASSI: 700F503335 |
| TIPO    | CARACOL         |                                 |
| TAMANHO | 23              |                                 |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |     |                                |     |                   |     |
|--------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          |     | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | NÃO | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | SIM | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          | NÃO |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  | SIM |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS | NÃO |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        | NÃO |                                |     |                   |     |

|   |   |
|---|---|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas)      | - |
| VALORES INVESTIDOS NOS<br>SERVIÇOS REALIZADOS | - |

### OBSERVAÇÕES

LANTERNA E FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO QUEIMADO  
PLATAFORMA NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO NAS CORREIAS  
MÁQUINA NECESSITA DE PEQUENA REVISÃO HIDRÁULICA E MECÂNICA

**LOTE 72 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| MARCA        | MASSEY FERGUSON      |
| MODELO       | 5690                 |
| CHASSI       | 9ACP1112HHS000957    |
| ANO FAB.     | 2021                 |
| POTÊNCIA CV  | 225                  |
| HORAS MOTOR  | 1614                 |
| HORAS TRILHA | 1127                 |
| CONDIÇÃO     | USADO                |
| LOCALIZAÇÃO  | SÃO MATEUS DO SUL/PR |

**PLATAFORMA**

|         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| MARCA   | MASSEY FERGUSON | ANO: 2020<br>CHASSI: 760F607110<br>PLATAFORMA COM POUCOS PONTOS DE FERRUGEM |
| TIPO    | CARACOL         |   |
| TAMANHO | 20              |   |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            |                                |     | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO |
| FERRUGEM           | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)TROCA DE FILTRO DE ÓLEOS  
PLATAFORMA E CORREIAS REVISADA  
PARTE ELÉTRICA REVISADA**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

-

**OBSERVAÇÕES**

APENAS 901 HORAS DE COLHEITA INTERNA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

**LOTE****101 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PULVERIZADOR**

|                                 |      |                    |     |
|---------------------------------|------|--------------------|-----|
| <b>MARCA</b>                    |      | NEW HOLLAND        |     |
| <b>MODELO</b>                   |      | SP 2500            |     |
| <b>CHASSI</b>                   |      |                    |     |
| <b>ANO</b>                      | 2015 | <b>POTÊNCIA CV</b> | 175 |
| <b>HORAS MOTOR</b>              |      | 3896               |     |
| <b>TAMANHO DE BARRAS (M)</b>    |      | 27                 |     |
| <b>CAP. TANQUE DE CALDA (L)</b> |      | 2500               |     |
| <b>ESP. BITOLA</b>              |      | 2,80 A 3,10        |     |
| <b>ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS</b>  |      | 50                 |     |
| <b>CONDIÇÃO</b>                 |      | USADO              |     |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b>              |      | MARINGÁ            |     |



| TANQUE DE CALDA                                 |             | PORTA BICOS                        |                   | BARRAS                  |                                 |
|---|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| MATERIAL  | POLIETILENO | TRIJET                             |                   | AÇO                     |                                 |
| CONSERVAÇÃO                                     | BOM ESTADO  |                                    |                   | SEÇÃO (bico a bico)     | 7                               |
| MANGUEIRAS                                      |             | TRANSMISSÃO                        |                   | TECNOLOGIA              |                                 |
| CLASSIFICAÇÃO                                   | PRESSÃO     | EMBREAGEM                          | HIDROSTÁTICA      | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM                             |
| CONDIÇÃO  | BOM ESTADO  | TRAÇÃO                             | 4X4               | MODELO GPS              | SIM, INTELLIVIEW 4 + ANTENA 372 |
| CABINE  |             |                                    |                   |                         |                                 |
| ALAVANCAS                                       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE                 | FIRME                           |
| AR CONDICIONADO                                 | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |                         | BOM                             |
| ILUMINAÇÃO                                      |             | LANTERNAS                          | FUNCIONANDO       | LUZ DE FREIO            | FUNCIONANDO                     |
| FARÓIS DIANTEIROS                               | FUNCIONANDO |                                    | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO             |                                 |
| AJUSTE DE BITOLA                                |             | HIDRÁULICO                         |                   |                         |                                 |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE                    | DIANTEIROS  | BOM ESTADO                         | TRASEIROS         | ATENÇÃO                 |                                 |
| SUSPENSÃO                                       |             | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO              |                   |                         |                                 |
| SUSPENSÃO MOLTA                                 |             | CENTRÍFUGA                         |                   |                         |                                 |
| <b>DIFERENCIAIS</b><br>(manutenções realizadas) |             |                                    |                   |                         |                                 |

VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

**OBSERVAÇÕES**

\*MOTOR:FPT  
 PULVERIZADOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.  
 BARRAS COM POUQUÍSSIMOS PONTOS DE FERRUGEM.  
 CINTA DE AÇO QUE SEGURA O TANQUE COM ALGUNS PONTOS DE FERRUGEM.  
 CABINE EM PERFEITAS CONDIÇÕES.

**LOTE****102 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PULVERIZADOR**

|                          |                    |             |     |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----|
| MARCA                    | KUHN               |             |     |
| MODELO                   | BOXER 2000 (HIDRO) |             |     |
| CHASSI                   | KMBA1075C90A00047  |             |     |
| ANO                      | 2023               | POTÊNCIA CV | 190 |
| HORAS MOTOR              | 31                 |             |     |
| TAMANHO DE BARRAS (M)    | 27                 |             |     |
| CAP. TANQUE DE CALDA (L) | 2000               |             |     |
| ESP. BITOLA              | 2.5                |             |     |
| ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS  | 50                 |             |     |
| CONDIÇÃO                 | NOVO               |             |     |
| LOCALIZAÇÃO              | CAMPO GRANDE       |             |     |



| TANQUE DE CALDA |             | PORTA BICOS |  | BARRAS              |   |
|-----------------|-------------|-------------|--|---------------------|---|
| MATERIAL        | POLIETILENO | TRIJET      |  | AÇO                 |   |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO  |             |  | SEÇÃO (bico a bico) | 7 |

| MANGUEIRAS    |            | TRANSMISSÃO |              | TECNOLOGIA              |                 |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| CLASSIFICAÇÃO | NÃO POSSUI | EMBREAGEM   | HIDROSTÁTICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM             |
| CONDIÇÃO      | BOM ESTADO | TRAÇÃO      | 4X4          | MODELO GPS              | AGRES - ISOVIEW |

| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| ALAVANCAS       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |

| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

| AJUSTE DE BITOLA |  | MANUAL |  |  |  |
|------------------|--|--------|--|--|--|
|------------------|--|--------|--|--|--|

| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |  | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|

| SUSPENSÃO                  |  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |  |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA |  | HYPRO                 |  |  |  |

| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

PULVERIZADOR EQUIPADO COM MOTOR MWM.  
POSSUI 1,60 M DE VÃO LIVRE, BANCO A AR E CONJUNTO CARENADO.  
APRESENTA APENAS MARCAS COMPATÍVEIS COM PERMANÊNCIA EM PÁTIO.  
EQUIPAMENTO NOVO.

# LOTE 104 ME

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA

## PULVERIZADOR

|                          |                |             |
|--------------------------|----------------|-------------|
| MARCA                    | METALFOR       |             |
| MODELO                   | 2500 AB        |             |
| CHASSI                   | SEM INFORMAÇÃO |             |
| ANO                      | 2013           | POTÊNCIA CV |
| HORAS MOTOR              |                |             |
| TAMANHO DE BARRAS (M)    | 25             |             |
| CAP. TANQUE DE CALDA (L) | 2500           |             |
| ESP. BITOLA              | 2.8            |             |
| ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS  | 35             |             |
| CONDIÇÃO                 | USADO          |             |
| LOCALIZAÇÃO              | NOVA ANDRADINA |             |

REMATE  
SELECT  
MÁQUINAS

REMATE  
AGROSHOP



| TANQUE DE CALDA |             | PORTA BICOS |  | BARRAS              |           |
|-----------------|-------------|-------------|--|---------------------|-----------|
| MATERIAL        | POLIETILENO | TRIJET      |  | AÇO                 |           |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO  |             |  | SEÇÃO (bico a bico) | 5 SESSÕES |

| MANGUEIRAS    |               | TRANSMISSÃO |          | TECNOLOGIA              |                |
|---------------|---------------|-------------|----------|-------------------------|----------------|
| CLASSIFICAÇÃO | PRESSÃO       | EMBREAGEM   | MECÂNICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | NÃO            |
| CONDIÇÃO      | COM VAZAMENTO | TRAÇÃO      | 4X2      | MODELO GPS              | SEM INFORMAÇÃO |

| CABINE          |              |                                    |                   |         |       |
|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| ALAVANCAS       | NÃO FUNCIONA | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | NÃO               | VOLANTE | FIRME |
| AR CONDICIONADO | NÃO POSSUI   |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |

| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | NÃO FUNCIONA     | LUZ DE FREIO | NÃO FUNCIONA |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | NÃO FUNCIONA |              |

| AJUSTE DE BITOLA             |            | HIDRÁULICO |           |            |  |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |  |

| SUSPENSÃO                  |  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |  |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA |  | CENTRÍFUGA            |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|

### OBSERVAÇÕES

PORTA QUEBRADA.  
NÃO ENGATA MARCHAS.  
BARRAS DE PULVERIZAÇÃO COM PONTOS DE FERRUGEM.  
PINTURA DESBOTADA.  
EQUIPADO COM CONTROLADOR DE VAZÃO ARAG E SENSOR DE BARRA KS.  
MOTOR COM PEQUENO VAZAMENTO DE ÓLEO.

# LOTE 105 JUM

VENDEDOR: JUMASA

## REMATE SELECT MÁQUINAS

## REMATE AGROSHOP

### COLHEITADEIRA

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| MARCA        | MASSEY FERGUSON |
| MODELO       | 6690 HYBRID     |
| CHASSI       | 6690560466      |
| ANO FAB.     | 2019            |
| POTÊNCIA CV  | 265 CV          |
| HORAS MOTOR  | 1227            |
| HORAS TRILHA | 793.6           |
| CONDIÇÃO     | USADO           |
| LOCALIZAÇÃO  | JUARA           |



#### PLATAFORMA

|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| MARCA   | MASSEY FERGUSON | - PLATAFORMA PRECISA FAZER REVISÃO<br>- MOLINETE E DEDOS DO MOLINETE FAZER REVISÃO<br>- BARRA DE CORTE E FACAS FAZER REVISÃO<br>- CARENAGEM DO LADO ESQUERDO ESTÁ QUEBRADO |
| TIPO    | DRAPER          |  |
| TAMANHO | 25              |  |

|                          |                 |                     |             |           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SACA PALHAS         | ROTOR       | SIM       |
|                          | SIM             | NÃO                 |             |           |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |         |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|---------|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO     |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | NÃO     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    | NÃO TEM |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |         |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |         |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |         |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |         |

|  |                     |
|--|---------------------|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      | - FOI FEITO REVISÃO |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | R\$ 36.219,00       |

#### OBSERVAÇÕES

- COLHEITADEIRA EM BOM ESTADO

**LOTE****108 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| MARCA        | CASE IH          |
| MODELO       | 6130 AXIAL FLOW  |
| CHASSI       | JHFY6130TFG06388 |
| ANO FAB.     | 2016             |
| POTÊNCIA CV  | 326              |
| HORAS MOTOR  | 3324             |
| HORAS TRILHA | 2816             |
| CONDIÇÃO     | USADO            |
| LOCALIZAÇÃO  | ALTA FLORESTA    |

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO**PLATAFORMA**

|         |         |  |
|---------|---------|--|
| MARCA   | CASE IH | SÉRIE: HCCBDF35VKCC02878<br>ANO: 2020<br>DENTES DO MOLINETE EM BOM ESTADO<br>BARRAS DE CORTE EM BOM ESTADO<br>DESILZANTES EM BOM ESTADO<br>COM REVERSOR<br>AUTO TRANSPORTÁVEL, COM 4 PNEUS NOVOS<br>PLATAFORMA EM BOM ESTADO GERAL |
| TIPO    | DRAPER  |  |
| TAMANHO | 35      |  |

|                         |                 |                     |             |           |       |     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA            | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 3           | 6         |       |     |
| TRILHA                  | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| VENTILANDO      | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**ÁREA DE LIMPEZA TOTAL: 5,5 M³  
TANQUE GRANELEIRO COM CAPACIDADE DE 10.600 L  
VAZÃO DE DESCARGA: 114 L/S

**LOTE****113 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |               |
|--------------|---------------|
| MARCA        | NEW HOLLAND   |
| MODELO       | TC 59         |
| CHASSI       | 15498         |
| ANO FAB.     | 2003          |
| POTÊNCIA CV  | 220           |
| HORAS MOTOR  | 5185          |
| HORAS TRILHA | -             |
| CONDIÇÃO     | USADO         |
| LOCALIZAÇÃO  | ALTA FLORESTA |

**PLATAFORMA**

|         |             |                                 |
|---------|-------------|---------------------------------|
| MARCA   | NEW HOLLAND | PLATAFORMA PRECISA SER REVISADA |
| TIPO    | CARACOL     |                                 |
| TAMANHO | 23          |                                 |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 4           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | SIM       | ROTOR | NÃO |

|                 |                  |         |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |         | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | ATENÇÃO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | ATENÇÃO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |         | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |     |                                |     |                   |     |
|--------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          |     | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | NÃO | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | NÃO |                                |     |                   |     |
| AMASSADOS          | SIM | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| PINTURA DESBOTADA  | NÃO |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS | NÃO |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        | NÃO |                                |     |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**POSSUI AMASSADOS NA LATERAL  
FARÓIS PRECISAM DE REVISÃO

**LOTE****118 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        | CASE IH           |
| MODELO       | 8120              |
| CHASSI       | JHFY81204CJBO1998 |
| ANO FAB.     | 2013              |
| POTÊNCIA CV  | 425/516           |
| HORAS MOTOR  | 4804              |
| HORAS TRILHA | 3357              |
| CONDIÇÃO     | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO  | ALTA FLORESTA     |

**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO**PLATAFORMA**

|         |     |  |
|---------|-----|--|
| MARCA   | CNH |  |
| TIPO    |     |  |
| TAMANHO | 35  |  |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 4           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| NÃO POSSUI      | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | ATENÇÃO    | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |         |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|---------|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM     | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | REGULAR | PRÉ-DISPOSTO      |     |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM     | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |         |                   |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |         |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |         |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |         |                   |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

-

**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

2 FAROIS AMARELO DO LADO DIREITO QUEIMADO

**LOTE****120 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**COLHEITADEIRA**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| MARCA        | CASE IH           |
| MODELO       | 9230 EXTREME      |
| CHASSI       | JHFY9230PJJ911482 |
| ANO FAB.     | 2018              |
| POTÊNCIA CV  | 571               |
| HORAS MOTOR  | 2087              |
| HORAS TRILHA | 1381              |
| CONDIÇÃO     | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO  | ALTA FLORESTA     |

**PLATAFORMA**

|         |         |                           |
|---------|---------|---------------------------|
| MARCA   | CASE IH | CHASSI - HCCDF4SAHCC0156Z |
| TIPO    | DRAPER  |                           |
| TAMANHO | 45      |                           |

|                          |                 |                     |             |           |       |     |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|
| EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |       |     |
| HIDROSTÁTICA             | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 4           | 6         |       |     |
| TRILHA                   | CÔNCAVO         | SIM                 | SACA PALHAS | NÃO       | ROTOR | SIM |

|                 |                  |            |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |            | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
| FUNCIONANDO     | DIANTEIROS       | BOM ESTADO | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           |             |
|                 | TRASEIROS        | BOM ESTADO | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO |           |             |
|                 |                  |            | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | SIM |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     | PRO 700           |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

|   |   |
|---|---|
| <b>DIFERENCIAIS</b><br>(manutenções realizadas)   | PLATAFORMA SERÁ ENTREGUE MONTADA E REVISADA |
| <b>VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS</b> | R\$40.000,00                                |

**OBSERVAÇÕES**

ROTOR EXTREME  
MONITOR COM 2 RISCOS PEQUENOS NA TELA  
PLATAFORMA AUTOTRANSPORTAVEL  
PNEUS DA PLATAFORMA EM ÓTIMO ESTADO

**LOTE**

**122 S**

VENDEDOR: SUPREMA CASE

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE  
AGROSHOP**

**COLHEITADEIRA**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| MARCA        | CASE IH            |
| MODELO       | 5150               |
| CHASSI       | JHFY5150ARJG26394G |
| ANO FAB.     | 2024               |
| POTÊNCIA CV  | 272-319            |
| HORAS MOTOR  | 21                 |
| HORAS TRILHA | 04                 |
| CONDIÇÃO     | NOVO               |
| LOCALIZAÇÃO  | JUINA-MT           |



**PLATAFORMA**

|         |         |                         |
|---------|---------|-------------------------|
| MARCA   | CASE IH | CHASI HCCB302MESC332363 |
| TIPO    | CARACOL |                         |
| TAMANHO | 30      |                         |

|                         |                 |                     |             |           |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|
| EMBREGEM DA TRANSMISSÃO | TRAÇÃO AUXILIAR | TIPO DE TRANSMISSÃO | VELOCIDADES | CILINDROS |
| HIDROSTÁTICA            | NÃO             | HIDROSTÁTICA        | 04          | 6         |

|        |         |     |             |     |       |     |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|
| TRILHA | CÔNCAVO | SIM | SACA PALHAS | NÃO | ROTOR | SIM |
|--------|---------|-----|-------------|-----|-------|-----|

|                 |                  |           |                   |             |           |             |
|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| AR CONDICIONADO | ESTADO DOS PNEUS |           | ELÉTRICA GERAL    |             |           |             |
|                 | DIANTEIROS       | EXCELENTE | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONAM   |           |             |
|                 | TRASEIROS        | EXCELENTE | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONAM   |           |             |
|                 |                  |           | LANTERNAS         | FUNCIONANDO | LUZ FREIO | FUNCIONANDO |

|                    |                                |     |                   |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|
| ESTRUTURA          | FACILIDADE DE ACESSO CONTROLES | SIM | PILOTO AUTOMÁTICO | NÃO |
| TRINCAS            | ESTADO DOS ASSENTOS            | BOM | PRÉ-DISPOSTO      | SIM |
| FERRUGEM           | ALAVANCA / PEDAIS FUNCIONANDO  | SIM | MARCA / MODELO    |     |
| AMASSADOS          |                                |     | PRO 700           |     |
| PINTURA DESBOTADA  |                                |     |                   |     |
| PINTURA COM BOLHAS |                                |     |                   |     |
| DESCASCADOS        |                                |     |                   |     |

|   |  |
|---|--|
| <b>DIFERENCIAIS</b><br>(manutenções realizadas) |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS</b> |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA CARACOL 30 PÉS ANO 2025

**LOTE****126 ME**

VENDEDOR: MARIA EUGÊNIA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA

KF

MODELO

HYPER PLUS

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE  
DE LINHAS

2021

USADO

11

**CHASSI**

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO

45 CM

RESERVATÓRIO  
DE ADUBO

CENTRAL


**LANCE AQUI!**  
 CONSULTE AS  
 CONDIÇÕES DE  
 PAGAMENTO
**SISTEMA DE APLICAÇÃO**

DISCO DE CORTE

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES**

TAXA FIXA

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES**

MECÂNICA

**TIPO DE DISCO DE CORTE**

LISO

**SISTEMA DE DOSAGEM**

ROSCA SEM FIM

**SISTEMA DOSADOR**

DISCO HORIZONTAL

QUANTIDADE

11

**TIPO DE LINHA DE ADUBO**

DISCO DUPLO

TAXA VARIÁVEL

NÃO

CONDIÇÃO

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

HIDRÁULICO

**MONITOR DE PLANTIO**

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TERRUS (SOMENTE OS SENSORES DE LINHA)

TAXA DE PLANTIO

---

MAPA DE PLANTIO

---

TAXA VARIÁVEL

---

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

---

OBS.:

---

**ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA**

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

**CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO**

DESGASTADO

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLANTADEIRA EQUIPADA COM DOSADOR TITANIUM.  
 DISCOS DUPLOS DE SEMENTES EM BOM ESTADO.  
 RODAS LIMITADORAS DE PROFUNDIDADE E FECHAMENTO DE SULCO EM BOM ESTADO.  
 APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM EM ALGUMAS PARTES, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA.  
 SEM ROSCAS SEM-FIM DE ADUBO.  
 DISCOS DUPLOS DE ADUBO COM DESGASTE AVANÇADO.  
 POSSUI 7 UNIDADES DE FACÃO PARA ADUBO.  
 PNEUS EM BOM ESTADO.  
 MARCADOR DO LADO DIREITO DESMONTADO.

**LOTE****127 EN**

VENDEDOR: FAZENDA NAVIRAÍ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA STARA

MODELO PRINCESA TOP 14-16

ANO 2017  
CONDIÇÃO USADO  
QUANTIDADE DE LINHAS 14**CHASSI**

PRC-BH10271

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL

**SISTEMA DE APLICAÇÃO**

DISCO DE CORTE

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES**

TAXA VARIÁVEL

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES**

PNEUMÁTICA

**TIPO DE DISCO DE CORTE**

ONDULADO

**SISTEMA DE DOSAGEM**

ROSCA SEM FIM

**SISTEMA DOSADOR**

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE 14

**TIPO DE LINHA DE ADUBO**

TAXA VARIÁVEL

SIM

CONDIÇÃO DESGASTADO

FACÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

**MONITOR DE PLANTIO**

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TOPPER 5500

TAXA DE PLANTIO

---

MAPA DE PLANTIO

---

TAXA VARIÁVEL

---

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

---

OBS.: ---

**ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA**

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

SIM

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

**CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO**

MÉDIO

**DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)****VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLANTADEIRA COM DESGASTE MODERADO.  
 APRESENTA PONTOS DE FERRUGEM AVANÇADOS NO CHASSI, PRINCIPALMENTE NA PASSARELA.  
 DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE AVANÇADO.  
 FALTAM ALGUMAS MANGUEIRAS DE CONDUÇÃO DE ADUBO E UM DOSADOR DE ADUBO.  
 RODAS LIMITADORAS E COBRADORAS COM DESGASTE MÉDIO.  
 PNEUS EM BOM ESTADO.  
 PINTURA DESBOTADA.

**LOTE****128 FN**

VENDEDOR: FAZENDA NAVIRAÍ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA STARA

MODELO PRINCESA TOP 18-20

ANO 2017  
CONDIÇÃO USADO  
QUANTIDADE DE LINHAS 18**CHASSI**

PRC-BG10133

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

CAIXA CENTRAL

ESPAÇAMENTO 50

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL

**SISTEMA DE APLICAÇÃO**

DISCO DE CORTE

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES**

TAXA VARIÁVEL

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES**

PNEUMÁTICA

**TIPO DE DISCO DE CORTE**

ONDULADO

**SISTEMA DE DOSAGEM**

ROSCA SEM FIM

**SISTEMA DOSADOR**

SISTEMA A VÁCUO

QUANTIDADE

18

**TIPO DE LINHA DE ADUBO**

FACÃO

TAXA VARIÁVEL

SIM

CONDIÇÃO

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

SIM

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

**MONITOR DE PLANTIO**

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

TOPPER 5500

TAXA DE PLANTIO

---

MAPA DE PLANTIO

---

TAXA VARIÁVEL

---

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

---

OBS.:

---

**ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA**

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

SIM

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

**CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO**

DESGASTADO

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLANTADEIRA COM PONTOS DE FERRUGEM NO CHASSI.  
DISCOS DUPLOS DE SEMENTES COM DESGASTE MODERADO.  
MANGUEIRAS DE CONDUÇÃO DE SEMENTES RESSECADAS E SEM MANGOTES DE CONDUÇÃO DE ADUBO.  
FUNDO DA CAIXA DE SEMENTES NECESSITA AJUSTES.  
RODAS LIMITADORAS E COBRADORAS DE SULCO COM DESGASTE MODERADO.  
PINTURA DESBOTADA.  
PNEUS EM BOM ESTADO.

**LOTE****130 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**ENSILADEIRA**

MARCA

NOGUEIRA

MODELO

EN-12 B

CHASSI

AICD-018489

ANO

SEM INFORMAÇÃO

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****131 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATADOR DE SEMENTES**

MARCA

GRAZMEC

MODELO

MTS-120 ESPECIAL

CHASSI

169/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**EQUIPAMENTO EQUIPADO COM MOTOR EBERLE 220V.  
RESERVATÓRIO DESTINADO SOMENTE PARA LÍQUIDO.

**LOTE****132 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATADOR DE SEMENTES**

MARCA

GRAZMEC

MODELO

SPRAY SYSTEM 120

CHASSI

097/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

DOIS MOTORES ELÉTRICOS SENDO: 1 EBERLE 220V 1 WEG 220V

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****133 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TRATADOR DE SEMENTES**

MARCA

GRAZMEC

MODELO

MTS-120 ESPECIAL

CHASSI

170/21

ANO

2021

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**IMPLEMENTO**DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

MOTOR EBERLE 220V IMPLEMENTO NOVO, SEM USO.

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****135 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**EMBOLSADORA**

MARCA

MARCHER

MODELO

INGRAIN 100

CHASSI

CM656100JP1630507

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**IMPLEMENTO**DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO FREIO A DISCO

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****136 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**EXTRATORA DE GRÃOS**

MARCA

MARCHER

MODELO

OUTGRAIN 220

CHASSI

9MBEX220CP1490239

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****138 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MAX 20000

CHASSI

07D0012CC200475

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

IMPLEMENTO NOVO, SEM USO EMBREAGEM ELETROMAGNÉTICA CONTROLE REMOTO LONA FÁCIL

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****139 C**

VENDEDOR: COMAK LS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PULVERIZADOR ARRASTO**

MARCA

METALFOR

MODELO

FUTUR 3000

CHASSI

0408

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

CAMPO GRANDE

**IMPLEMENTO**DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

PULVERIZADOR COM BARRAS DE 25 METROS, DIVIDIDO EM 5 SEÇÕES.  
EQUIPADO COM CONTROLE DE VAZÃO, ABERTURA HIDRÁULICA DAS BARRAS, BOMBA DE MEMBRANA UDOR E INCORPORADOR DE CALDA.  
POSSUI MOTOR BRANCO A GASOLINA PARA ABASTECIMENTO.  
PNEUS NOVOS.

**LOTE****145 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PULVERIZADOR ARRASTO**

MARCA

JACTO

MODELO

AD-18

CHASSI

1603781

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

IMPLEMENTO SEM USO  
CAPACIDADE DE 2.000 LITROS  
BARRAS DE 18 METROS  
4 SEÇÕES DE PULVERIZAÇÃO  
CONTROLE DE VAZÃO  
BOMBA JP-100

**LOTE****147A U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**ESCARIFICADOR**

MARCA

TATU

MODELO

AST/MATIC 450

CHASSI

0101170054-42

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**DISCO DE CORTE 18"  
9 HASTES  
IMPLEMENTO NOVO

**LOTE****149 U**

VENDEDOR: USAGRO

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

SOLLUS

MODELO

BAZUKA 15.0 FLEX

CHASSI

5025938

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MARINGÁ

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

CARRETA EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
POUCO TEMPO DE USO  
CONTROLE REMOTO  
SEM FERRUGEM  
EMBREAGEM EM BOM ESTADO  
MULTIUSO: GRÃOS E SOJA TUBO DE VAZÃO 350MM

**LOTE 169 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PULVERIZADOR DE ARRAS-  
TO**

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 3000

CHASSI

1577417

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

IRATI/PR



**IMPLEMENTO**

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

MUITO POUCO USADO  
BARRAS E MANGUEIRAS EM ÓTIMO ESTADO  
PNEUS EM EXCELENTE ESTADO

**LOTE 170 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PULVERIZADOR DE ARRAS-  
TO**

MARCA

JACTO

MODELO

ADVANCE 3000

CHASSI

1620673

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

IRATI/PR



**IMPLEMENTO**

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO  
POUCO USO

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE 171 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PULVERIZADOR**

MARCA

JACTO

MODELO

CONDOR 800

CHASSI

1454565

ANO

2021

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

IRATI/PR



**IMPLEMENTO**

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

BARRA DE 14M  
MANGUEIRAS E BICOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
BARRAS COM PONTOS DE FERRUGEM

**LOTE 175 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PULVERIZADOR**

MARCA

BALDAN

MODELO

LIRI 800

CHASSI

61137373062001

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

IRATI/PR



**IMPLEMENTO**

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

BARRA DE 18M  
800 LITROS DE CAPACIDADE  
SEM PONTOS DE FERRUGEM OU AMASSADOS

**LOTE 176 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PULVERIZADOR**

MARCA

JACTO

MODELO

CONDOR 800

CHASSI

1842353

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO MATEUS DO SUL - PR



**IMPLEMENTO**

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

APENAS TEMPO DE PÁTIO  
18 METROS DE BARRAS  
COM GPS

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE 177 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## PULVERIZADOR

MARCA

PANTER

MODELO

RK 600

CHASSI

2752

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO MATEUS DO SUL - PR



## IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO APENAS COM TEMPO DE PÁTIO  
CAPACIDADE DE 600L  
BARRAS HIDRÁULICAS  
16M DE BARRA

**LOTE 179 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

MASSEY FERGUSON

MODELO

MF3009

CHASSI

709L669110

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SÃO MATEUS DO SUL - PR



**IMPLEMENTO**

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA APENAS COM TEMPO DE PÁTIO  
9 LINHAS

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE 182 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA PLANTI CENTER

MODELO PENTA 7/4

ANO 2026  
CONDIÇÃO NOVO  
QUANTIDADE DE LINHAS 7**CHASSI**

PC74PENTA00423FR010

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

| SISTEMA DE APLICAÇÃO    |            | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES |     |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| DISCO NA LINHA DO ADUBO |            | TAXA FIXA                             | MECÂNICA                         |     |
| TIPO DE DISCO DE CORTE  |            | SISTEMA DE DOSAGEM                    | SISTEMA DOSADOR                  |     |
| LISO                    |            | ROSCA SEM FIM                         | DISCO HORIZONTAL                 |     |
| QUANTIDADE              | 7          | TIPO DE LINHA DE ADUBO                | TAXA VARIÁVEL                    |     |
| CONDIÇÃO                | BOM        | DISCO DUPLO                           | CORTE SEÇÃO/LINHA                | NÃO |
| MARCADOR DE LINHAS      | NÃO POSSUI |                                       |                                  |     |

**MONITOR DE PLANTIO**

| POSSUI          | NÃO | MARCA / MODELO  |     |               |     |                      |     |
|-----------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|----------------------|-----|
| TAXA DE PLANTIO | --- | MAPA DE PLANTIO | --- | TAXA VARIÁVEL | --- | CORTE DE SEÇÃO/LINHA | --- |
| OBS.:           | --- |                 |     |               |     |                      |     |

| ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA  |  | CAIXA DE PASTAGEM | NÃO |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----|
| CORRENTE/CARDAN                   |  | TANQUE INOCULAÇÃO | NÃO |
| CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO |  | BOM               |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

PLANTADEIRA SEM USO

**LOTE 221 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA PLANTI CENTER

MODELO TERRAÇUS -13X45

ANO 2012  
CONDIÇÃO USADO  
QUANTIDADE DE LINHAS 13**CHASSI**

PC13000108FR010

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45 CM

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL

**SISTEMA DE APLICAÇÃO**

DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES**

TAXA FIXA

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES**

MECÂNICA

**TIPO DE DISCO DE CORTE**

LISO

**SISTEMA DE DOSAGEM**

ROSCA SEM FIM

**SISTEMA DOSADOR**

DISCO VERTICAL

QUANTIDADE

13

**TIPO DE LINHA DE ADUBO**

DISCO DUPLO

TAXA VARIÁVEL

CONDIÇÃO

MÉDIO

CORTE SEÇÃO/LINHA

NÃO

MARCADOR DE LINHAS

NÃO POSSUI

**MONITOR DE PLANTIO**

POSSUI

NÃO

MARCA / MODELO

TAXA DE PLANTIO

---

MAPA DE PLANTIO

---

TAXA VARIÁVEL

---

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

---

OBS.:

---

**ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA**

CORRENTE/CARDAN

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

**CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO**

DESGASTADO

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO  
PIVOTADA  
ARTICULADA

**LOTE 222 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA MASSEY FERGUSON

MODELO MF 513

ANO 2023  
CONDIÇÃO USADO  
QUANTIDADE DE LINHAS 13**CHASSI**

MF51703369

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45 CM

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

| SISTEMA DE APLICAÇÃO                    |            | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES |     |
|---|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| DISCO DE CORTE, FACÃO NA LINHA DO ADUBO |            | TAXA FIXA                             | MECÂNICA                         |     |
| TIPO DE DISCO DE CORTE                  |            | SISTEMA DE DOSAGEM                    | SISTEMA DOSADOR                  |     |
| LISO                                    |            | ROSCA SEM FIM                         | DISCO VERTICAL                   |     |
| QUANTIDADE                              | 13         | TIPO DE LINHA DE ADUBO                | TAXA VARIÁVEL                    |     |
| CONDIÇÃO                                | BOM        | FACÃO                                 | CORTE SEÇÃO/LINHA                | NÃO |
| MARCADOR DE LINHAS                      | NÃO POSSUI |                                       |                                  |     |

**MONITOR DE PLANTIO**

|                 |     |                 |     |               |     |                      |     |
|-----------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|----------------------|-----|
| POSSUI          | NÃO | MARCA / MODELO  |     |               |     |                      |     |
| TAXA DE PLANTIO | --- | MAPA DE PLANTIO | --- | TAXA VARIÁVEL | --- | CORTE DE SEÇÃO/LINHA | --- |
| OBS.:           | --- |                 |     |               |     |                      |     |

**ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA**

|                 |                   |     |
|-----------------|-------------------|-----|
| CORRENTE/CARDAN | CAIXA DE PASTAGEM | NÃO |
|                 | TANQUE INOCULAÇÃO | NÃO |

**CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO**

BOM

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**PLANTADEIRA SEM USO  
CAIXA EXTRA  
13X45

**LOTE 223 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA MASSEY FERGUSON

MODELO 513 H45

ANO 2023  
CONDIÇÃO USADO  
QUANTIDADE DE LINHAS 13**CHASSI**

MF51704614

MARCADOR DE LINHAS NÃO POSSUI

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

CAIXA INDIVIDUAL POR LINHA

ESPAÇAMENTO 45 CM

RESERVATÓRIO DE ADUBO CENTRAL

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

| SISTEMA DE APLICAÇÃO                    |            | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES | TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES |     |
|---|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| DISCO DE CORTE, DISCO NA LINHA DO ADUBO |            | TAXA FIXA                             | PNEUMÁTICA                       |     |
| TIPO DE DISCO DE CORTE                  |            | SISTEMA DE DOSAGEM                    | SISTEMA DOSADOR                  |     |
| LISO                                    |            | ROSCA SEM FIM                         | SISTEMA A VÁCUO                  |     |
| QUANTIDADE                              | 13         | TIPO DE LINHA DE ADUBO                | TAXA VARIÁVEL                    |     |
| CONDIÇÃO                                | BOM        | DISCO DUPLO                           | CORTE SEÇÃO/LINHA                | NÃO |
| MARCADOR DE LINHAS                      | NÃO POSSUI |                                       |                                  |     |

**MONITOR DE PLANTIO**

| POSSUI          | NÃO | MARCA / MODELO  |     |               |     |                      |     |
|-----------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|----------------------|-----|
| TAXA DE PLANTIO | --- | MAPA DE PLANTIO | --- | TAXA VARIÁVEL | --- | CORTE DE SEÇÃO/LINHA | --- |
| OBS.:           | --- |                 |     |               |     |                      |     |

| ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA  |  | CAIXA DE PASTAGEM | NÃO |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----|
| CORRENTE/CARDAN                   |  | TANQUE INOCULAÇÃO | NÃO |
| CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO |  | BOM               |     |

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)**VALORES INVESTIDOS NOS**  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**PLANTADEIRA USADA APENAS PARA DEMONSTRAÇÃO  
13X45  
DOSADOR PRECISION PLANTING  
CAIXA EXTRA

**LOTE 225 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**SEGADORA**

MARCA

MASSEY FERGUSON

MODELO

DM 306 TR-KC

CHASSI

WAMAKZMBLNG025026

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ARAPOTI-PR



**IMPLEMENTO**

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

NUNCA USADA, EM ÓTIMO ESTADO

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE 226 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**SEMEADEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

SDM 2223/25

CHASSI

MC028

ANO

2011

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ARAPOTI/PR



**IMPLEMENTO**

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

ALGUMAS FERRUGENS, MAS EM BOM ESTADO GERAL. NECESSITA REVISÃO BÁSICA

**LOTE 227 MAG**

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## PLATAFORMA DE MILHO

MARCA

NEW HOLLAND

MODELO

8F

CHASSI

8F80N900023

ANO

2008

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ARAPOTI - PR



## IMPLEMENTO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

|  |
|--|
|  |
|--|

OBSERVAÇÕES

PLATAFORMA FUNCIONAL  
NECESSITA DE PEQUENAS REVISÕES  
PLATAFORMA DE MILHO 8 LINHAS, ESPACAMENTO DE 80CM

**LOTE****230 E**

VENDEDOR: EXTRA MAQUINAS

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**RETROESCAVADEIRA**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| MARCA          | XCMG              |
| MODELO         | XC870BR-I         |
| CHASSI         | XUG08703LRPA02566 |
| ANO FAB.       | TRAÇÃO            |
| 2024           | 4X4               |
| HORAS MOTOR    | 662               |
| POTÊNCIA CV    | 97                |
| MODELO MOTOR   | DEUTZ             |
| CONDIÇÃO       | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO    | SUMARÉ-SP         |
| TIPO ESTRUTURA | CABINADO          |

**LINHA AMARELA**

|             |          |                         |   |
|-------------|----------|-------------------------|---|
| TRANSMISSÃO | MECÂNICA | CILINDROS / CILINDRADAS | 4 |
|-------------|----------|-------------------------|---|

|                    |     |                   |                         |                  |              |     |
|--------------------|-----|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----|
| ESTRUTURA GERAL    |     | ILUMINAÇÃO        |                         |                  |              |     |
| TRINCAS            | NÃO | LANTERNAS         | FUNCIONANDO             | LUZ DE FREIO     | FUNCIONANDO  |     |
| FERRUGEM           | SIM | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANADO            | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |     |
| AMASSADOS          | NÃO | TECNOLOGIA        | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | NÃO              | PRÉ-DISPOSTO | NÃO |
| PINTURA DESBOTADA  | NÃO | MODELO GPS        | NAO                     |                  |              |     |
| PINTURA COM BOLHAS | NÃO |                   |                         |                  |              |     |
| DESCASCADOS        | SIM |                   |                         |                  |              |     |

|                 |             |                                    |                   |         |       |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |
| ALAVANCAS       | SIM         | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |

|                              |            |           |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|

|             |                    |     |           |
|-------------|--------------------|-----|-----------|
| COMPONENTES | POSSUI IMPLEMENTOS | SIM | ESCORPIÃO |
|-------------|--------------------|-----|-----------|

|               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|
| GIRO DA TORRE | ARTICULAÇÃO   | PINOS E BUCHAS |
| SEM FOLGA     | NÃO SE APLICA | SEM FOLGA      |

|  |  |
|--|--|
| DIFERENCIAIS<br>(manutenções realizadas) |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

ITEM EXTREMAMENTE CONSERVADO

# LOTE 250 MAG

VENDEDOR: MAGPARANÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## PÁ CARREGADEIRA

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| MARCA          | VOLVO             |
| MODELO         | L70F              |
| CHASSI         | VCEOL70FTJ0072546 |
| ANO FAB.       | TRAÇÃO            |
| 2018           | 4X4               |
| HORAS MOTOR    | 12977             |
| POTÊNCIA CV    | 173               |
| MODELO MOTOR   | VOLVO             |
| CONDIÇÃO       | USADO             |
| LOCALIZAÇÃO    | IRATI/PR          |
| TIPO ESTRUTURA | CABINADO          |

## LINHA AMARELA



|             |            |                         |   |
|-------------|------------|-------------------------|---|
| TRANSMISSÃO | POWERSHIFT | CILINDROS / CILINDRADAS | 6 |
|-------------|------------|-------------------------|---|

| ESTRUTURA GERAL    |     | ILUMINAÇÃO        |                         |                  |              |     |
|--------------------|-----|-------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----|
| TRINCAS            | NÃO | LANTERNAS         | FUNCIONANDO             | LUZ DE FREIO     | FUNCIONANDO  |     |
| FERRUGEM           | SIM | FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO             | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |     |
| AMASSADOS          | NÃO | TECNOLOGIA        | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | NÃO              | PRÉ-DISPOSTO | NÃO |
| PINTURA DESBOTADA  | SIM | MODELO GPS        | -                       |                  |              |     |
| PINTURA COM BOLHAS | NÃO |                   |                         |                  |              |     |
| DESCASCADOS        | SIM |                   |                         |                  |              |     |

| CABINE          |             |                                    |                   |         |         |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| ALAVANCAS       | SIM         | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME   |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | REGULAR |

|                              |            |         |           |         |
|------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE | DIANTEIROS | ATENÇÃO | TRASEIROS | ATENÇÃO |
|------------------------------|------------|---------|-----------|---------|

|             |                    |     |        |
|-------------|--------------------|-----|--------|
| COMPONENTES | POSSUI IMPLEMENTOS | SIM | CONCHA |
|-------------|--------------------|-----|--------|

| GIRO DA TORRE | ARTICULAÇÃO | PINOS E BUCHAS |
|---------------|-------------|----------------|
| NÃO SE APLICA | NORMAL      | SEM FOLGA      |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) | - |
|---------------------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | - |
|--|---|

## OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO  
PNEUS DE BOM ESTADO PARA ATENÇÃO  
PISCA DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO QUEIMADO  
PNEUS DIANTEIROS COM PEQUENAS RACHADURAS  
CONCHA MARCA THORCO

**LOTE****312 S**

VENDEDOR: NOME

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLANTADEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAN PRIME 35 35X45

ANO

CONDIÇÃO

QUANTIDADE  
DE LINHAS

2022

USADO

35

**CHASSI**

KBRA1045V90B00030

MARCADOR DE LINHAS

NÃO

**RESERVATÓRIO DE SEMENTES**

ESPAÇAMENTO

45

RESERVATÓRIO  
DE ADUBO**SISTEMA DE APLICAÇÃO**

DISCO DE CORTE

**TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE FERTILIZANTES****TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES**

PNEUMÁTICA

**TIPO DE DISCO DE CORTE****SISTEMA DE DOSAGEM****SISTEMA DOSADOR**

QUANTIDADE

22"

**TIPO DE LINHA DE ADUBO**

TAXA VARIÁVEL

CONDIÇÃO

CORTE SEÇÃO/LINHA

MARCADOR DE LINHAS

NÃO

**MONITOR DE PLANTIO**

POSSUI

SIM

MARCA / MODELO

ISOBUS

TAXA DE PLANTIO

---

MAPA DE PLANTIO

---

TAXA VARIÁVEL

---

CORTE DE SEÇÃO/LINHA

---

OBS.:

---

**ACIONAMENTO GERAL DA PLANTADEIRA**

CAIXA DE PASTAGEM

NÃO

TANQUE INOCULAÇÃO

NÃO

**CONDIÇÕES DAS MANGUEIRAS DE VÁCUO****DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)****VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS****OBSERVAÇÕES**

PLATAFORMA APENAS PARA SEMENTES  
SISTEMA PRECISION PLANTING  
TAXA VARIÁVEL  
LINHAS DE PLANTIO PANTOGRÁFICAS, COM 45 CM DE AMPLITUDE DE FLUTUAÇÃO  
DISCOS DE CORTE DE 22"  
35 LINHAS, COM ESPAÇAMENTO DE 0,45 M ENTRE LINHAS  
6 PNEUS SEMINOVOS  
2 CAIXAS CENTRAIS DE SEMENTES (CAPACIDADE DE 2.600 L OU 2.100 KG)  
COM LONA PARA A CAIXA CENTRAL  
CARRINHOS EM BOM ESTADO  
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO  
MANGUEIRAS DE SEMENTES EM BOM ESTADO  
NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE CORTE  
RECOMENDADA REVISÃO BÁSICA PARA O PLANTIO  
EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

# LOTE 405 ING

VENDEDOR: MAGPARANÁ

## REMATE SELECT MÁQUINAS

## REMATE AGROSHOP

### CAMINHÃO

|             |               |
|-------------|---------------|
| CATEGORIA   | VEÍCULO       |
| MARCA       | MERCEDEZ BENZ |
| MODELO      | ATEGO         |
| VERSÃO      | 2426 CE       |
| PLACA       | RHP5193       |
| ANO FAB.    | 2021/2022     |
| KM          | 350662        |
| COR         | CINZA         |
| CONDIÇÃO    | USADO         |
| LOCALIZAÇÃO | MARINGÁ       |



#### ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO

MANUAL

VAZAMENTOS APARENTES

NÃO

#### DIREÇÃO

FIRME

#### ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)

SIM

FREIO (RESPOSTA E PEDAL)

BOM ESTADO

CORREIA DENTADA

BOM ESTADO

EMBREAGEM

BOM ESTADO

SUSPENSÃO

BOM ESTADO

#### ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS

NÃO

FERRUGEM/CORROSÃO

NÃO

#### RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS

ATENÇÃO

PNEUS TRASEIROS

ATENÇÃO

ESTEPE

SIM

#### INTERIOR

BANCOS

BOM ESTADO

TRAVAS

FUNCIONANDO

PAINEL

SEM ALERTAS ACESOS

MULTIMÍDIA

NÃO POSSUI

VIDROS ELÉTRICOS

FUNCIONANDO

AR-CONDICIONADO

FUNCIONANDO

#### ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS

FUNCIONANDO

LANTERNAS

FUNCIONANDO

LUZ DE FREIO

FUNCIONANDO

SETAS

FUNCIONANDO

DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

#### OBSERVAÇÕES

CAMINHÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

**LOTE 406 ING**

VENDEDOR: INGÁ

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## CAMINHÃO

|             |               |
|-------------|---------------|
| CATEGORIA   | VEÍCULO       |
| MARCA       | MERCEDEZ BENZ |
| MODELO      | AXOR          |
| VERSÃO      | 2544 LS       |
| PLACA       | IZZ3A46       |
| ANO FAB.    | 2019/2020     |
| KM          | 977000        |
| COR         | BRANCA        |
| CONDIÇÃO    | USADO         |
| LOCALIZAÇÃO | ERECHIM - RS  |



### ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO

AUTOMÁTICO

VAZAMENTOS APARENTES

NÃO

### DIREÇÃO

FIRME

### ÍTENS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)

SIM

FREIO (RESPOSTA E PEDAL)

BOM ESTADO

CORREIA DENTADA

BOM ESTADO

EMBREAGEM

BOM ESTADO

SUSPENSÃO

BOM ESTADO

### ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS

NÃO

FERRUGEM/CORROSÃO

NÃO

### RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS

BOM ESTADO

PNEUS TRASEIROS

BOM ESTADO

ESTEPE

SIM

### INTERIOR

BANCOS

BOM ESTADO

TRAVAS

FUNCIONANDO

PAINEL

SEM ALERTAS ACESOS

MULTIMÍDIA

NÃO POSSUI

VIDROS ELÉTRICOS

FUNCIONANDO

AR-CONDICIONADO

FUNCIONANDO

### ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS

FUNCIONANDO

LANTERNAS

FUNCIONANDO

LUZ DE FREIO

FUNCIONANDO

SETAS

FUNCIONANDO

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

**VALORES INVESTIDOS NOS**  
**SERVIÇOS REALIZADOS**

### OBSERVAÇÕES

# LOTE 407 ING

VENDEDOR: INGÁ VEÍCULOS

## REMATE SELECT MÁQUINAS

## REMATE AGROSHOP

### CAMINHÃO

|             |                |
|-------------|----------------|
| CATEGORIA   | VEÍCULO        |
| MARCA       | MERCEDES-BENZ  |
| MODELO      | ACTROS 2548 LS |
| VERSÃO      | UPJ            |
| PLACA       | SDS-3A31       |
| ANO FAB.    | 2003           |
| KM          | 350336         |
| COR         | BRANCA         |
| CONDIÇÃO    | USADO          |
| LOCALIZAÇÃO | CASCAVEL       |



#### ESTADO MECÂNICO

CÂMBIO

AUTOMÁTICO

VAZAMENTOS APARENTES

NÃO

#### DIREÇÃO

FIRME

#### ÍTEMS EM BOM ESTADO

BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)

SIM

FREIO (RESPOSTA E PEDAL)

BOM ESTADO

CORREIA DENTADA

BOM ESTADO

EMBREAGEM

BOM ESTADO

SUSPENSÃO

BOM ESTADO

#### ESTRUTURA

BATIDAS VISÍVEIS

NÃO

FERRUGEM/CORROSÃO

NÃO

#### RODAGEM

PNEUS DIANTEIROS

BOM ESTADO

PNEUS TRASEIROS

BOM ESTADO

ESTEPE

SIM

#### INTERIOR

BANCOS

BOM ESTADO

TRAVAS

FUNCIONANDO

PAINEL

SEM ALERTAS ACESOS

MULTIMÍDIA

FUNCIONANDO

VIDROS ELÉTRICOS

FUNCIONANDO

AR-CONDICIONADO

FUNCIONANDO

#### ELÉTRICA GERAL

FARÓIS DIANTEIROS

FUNCIONANDO

LANTERNAS

FUNCIONANDO

LUZ DE FREIO

FUNCIONANDO

SETAS

FUNCIONANDO

#### DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NA CONCESSIONÁRIA, CABINA POLIDA E HIGIENIZADA.

#### VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS

R\$ 15.000,00

#### OBSERVAÇÕES

VEÍCULO SEM DETALHES. PRONTO PARA O TRABALHO.

**LOTE****439 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CAMINHÃO**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>CATEGORIA</b>   | <b>VEÍCULO</b> |
| <b>MARCA</b>       | SCANIA         |
| <b>MODELO</b>      | R 440          |
| <b>VERSÃO</b>      | DIESEL         |
| <b>PLACA</b>       | MKN 9H12       |
| <b>ANO FAB.</b>    | 2013/2013      |
| <b>KM</b>          | 872729         |
| <b>COR</b>         | BRANCA         |
| <b>CONDIÇÃO</b>    | USADO          |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b> | ALTA FLORESTA  |

**ESTADO MECÂNICO**

|               |            |                             |     |
|---------------|------------|-----------------------------|-----|
| <b>CÂMBIO</b> | AUTOMÁTICO | <b>VAZAMENTOS APARENTES</b> | NÃO |
|---------------|------------|-----------------------------|-----|

**DIREÇÃO**

|       |
|-------|
| FIRME |
|-------|

**ÍTENS EM BOM ESTADO**

|                                  |            |                                 |            |                        |            |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------|
| <b>BATERIA (FIXAÇÃO E CARGA)</b> | SIM        | <b>FREIO (RESPOSTA E PEDAL)</b> | BOM ESTADO | <b>CORREIA DENTADA</b> | BOM ESTADO |
| <b>EMBREAGEM</b>                 | BOM ESTADO | <b>SUSPENSÃO</b>                | BOM ESTADO |                        |            |

**ESTRUTURA**

|                         |     |                          |     |
|-------------------------|-----|--------------------------|-----|
| <b>BATIDAS VISÍVEIS</b> | NÃO | <b>FERRUGEM/CORROSÃO</b> | NÃO |
|-------------------------|-----|--------------------------|-----|

**RODAGEM**

|                         |            |                        |            |               |     |
|-------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|-----|
| <b>PNEUS DIANTEIROS</b> | BOM ESTADO | <b>PNEUS TRASEIROS</b> | BOM ESTADO | <b>ESTEPE</b> | SIM |
|-------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|-----|

**INTERIOR**

|                         |             |                        |             |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| <b>BANCOS</b>           | BOM ESTADO  | <b>TRAVAS</b>          | FUNCIONANDO |
| <b>PAINEL</b>           | SEM ALERTAS | <b>MULTIMÍDIA</b>      | NÃO POSSUI  |
| <b>VIDROS ELÉTRICOS</b> | FUNCIONANDO | <b>AR-CONDICIONADO</b> | FUNCIONANDO |

**ELÉTRICA GERAL**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>FARÓIS DIANTEIROS</b> | FUNCIONANDO |
| <b>LANTERNAS</b>         | FUNCIONANDO |
| <b>LUZ DE FREIO</b>      | FUNCIONANDO |
| <b>SETAS</b>             | FUNCIONANDO |

**DIFERENCIAIS  
(manutenções realizadas)**

MOTOR FEITO, RODADO MENOS DE 200 KM APÓS O SERVIÇO.

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

APROXIMADAMENTE R\$ 100.000,00

**OBSERVAÇÕES**

PNEUS DA TRACÇÃO EM MEIA-VIDA  
TANQUE DE ALUMÍNIO ORIGINAL DE FABRICA  
KIT HIDRÁULICO HYVA EM BOM FUNCIONAMENTO  
CAMINHÃO COM SELOS DE FABRICA PRESERVADOS  
SUSPENSÃO BIXIGÃO  
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO  
TRACÇÃO 6X4 NO CAVALO MECÂNICO  
RÁDIO ORIGINAL DE FABRICA AM/FM  
VEÍCULO EM BOM ESTADO GERAL.

**LOTE****500 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**DISTRIBUIDOR**

|                                 |                   |             |        |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| MARCA                           | KUHN              |             |        |
| MODELO                          | ACCURA ST700      |             |        |
| CHASSI                          | KMBA1046J60A00015 |             |        |
| ANO                             | 2020              | POTÊNCIA CV | 260 CV |
| HORAS MOTOR                     | 2800              |             |        |
| LARGURA DE APLICAÇÃO (M)        | 30-36M            |             |        |
| CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG) | 7000L             |             |        |
| CONDIÇÃO                        | USADO             |             |        |
| LOCALIZAÇÃO                     | ALTA FLORESTA     |             |        |

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

|  |                          |  |                   |                          |           |            |
|--|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------|------------|
| TRAÇÃO                                     | 4X4                      | MARCA MOTOR                            | ----              |                          |           |            |
| SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO                    |                          | SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO |                   | EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO |           |            |
| TIPO                                       | TAXA FIXA, TAXA VARIÁVEL | HIDRÁULICO                             |                   | HIDROSTÁTICA             |           |            |
| SISTEMA DE APLICAÇÃO                       |                          | RESERVATÓRIO / MATERIAL                |                   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO    |           |            |
| DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)                   |                          | INOX                                   |                   | BOM ESTADO               |           |            |
| CONTROLE DE TAXA                           | ILUMINAÇÃO               |  |                   |                          |           |            |
| AUTOMÁTICO                                 | LANTERNAS                | FUNCIONANDO                            | LUZ DE FREIO      | FUNCIONANDO              |           |            |
|  | FARÓIS DIANTEIROS        | FUNCIONANDO                            | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO              |           |            |
| CONTROLE DE SEÇÃO                          | TECNOLOGIA               | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)                | SIM               | PRÉ-DISPOSTO             | SIM       |            |
| SIM  | MODELO GPS               |  | TRIMBLE           |                          |           |            |
| SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS                | ESTEIRA                  | BOM ESTADO                             | DISCOS            | BONS                     | PALHETAS  | BOM ESTADO |
| CABINE                                     |                          |  |                   |                          |           |            |
| ALAVANCAS                                  | FUNCIONANDO              | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES     | SIM               | VOLANTE                  | FIRME     |            |
| AR CONDICIONADO                            | VENTILANDO               |  | ESTADO DO ASSENTO |                          | BOM       |            |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE               | DIANTEIROS               | EXCELENTE                              |                   | TRASEIROS                | EXCELENTE |            |
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      |                          |  |                   |                          |           |            |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |                          |  |                   |                          |           |            |

**OBSERVAÇÕES**

DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES  
 PILOTO AUTOMÁTICO  
 SISTEMA COM BOMBA DUPLA  
 SISTEMA BELT FREE  
 ESTEIRA INTELIGENTE COM FLUXO CONSTANTE  
 TAXA VARIÁVEL DE APLICAÇÃO DE ATÉ 42 M  
 SISTEMA CDA (AJUSTE COAXIAL)  
 NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE 1 BEXIGÃO  
 NECESSÁRIO REPARAR O SISTEMA DE AR  
 NECESSÁRIA A MONTAGEM DA CARENAGEM DA IGNIÇÃO

**LOTE**

**501 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PULVERIZADOR**

|                                 |                  |                    |       |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------|
| <b>MARCA</b>                    | CASE IH          |                    |       |
| <b>MODELO</b>                   | PATRIOT 250 AFS  |                    |       |
| <b>CHASSI</b>                   | PRCY250CRPC07154 |                    |       |
| <b>ANO</b>                      | 2024             | <b>POTÊNCIA CV</b> | 177CV |
| <b>HORAS MOTOR</b>              | 758              |                    |       |
| <b>TAMANHO DE BARRAS (M)</b>    | 32               |                    |       |
| <b>CAP. TANQUE DE CALDA (L)</b> | 2500             |                    |       |
| <b>ESP. BITOLA</b>              | -                |                    |       |
| <b>ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS</b>  | 50.8             |                    |       |
| <b>CONDIÇÃO</b>                 | USADO            |                    |       |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b>              | ALTA FLORESTA    |                    |       |



| TANQUE DE CALDA |             | PORTA BICOS |  | BARRAS              |    |
|-----------------|-------------|-------------|--|---------------------|----|
| MATERIAL        | POLIETILENO | TRIJET      |  | ALUMÍNIO            |    |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO  |             |  | SEÇÃO (bico a bico) | 09 |

| MANGUEIRAS    |            | TRANSMISSÃO |              | TECNOLOGIA              |         |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|---------|
| CLASSIFICAÇÃO | HIDRÁULICA | EMBREAGEM   | HIDROSTÁTICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM     |
| CONDIÇÃO      | BOM ESTADO | TRAÇÃO      | 4X4          | MODELO GPS              | PRÓ 700 |

| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| ALAVANCAS       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |

| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

| AJUSTE DE BITOLA |  | HIDRÁULICO |  |  |  |
|------------------|--|------------|--|--|--|
|------------------|--|------------|--|--|--|

| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |  | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|

| SUSPENSÃO      |  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |  |  |
|----------------|--|-----------------------|--|--|--|
| SUSPENSÃO MOLA |  | CENTRÍFUGA            |  |  |  |

| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

- COM EXTINTOR DE INCÊNDIO - PRONTO PARA O TRABALHO

**LOTE****504 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES**

MARCA

KUHN

MODELO

ACCURA 10000

CHASSI

KBR1045H60B00285

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

NOVA MONTE VERDE

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

DISTRIBUIDOR DE ADUBOS E FERTILIZANTES  
SISTEMA DE DUPLO DISCO  
CAPACIDADE: 10.000 L  
LARGURA DE ESPALHAMENTO: 24 A 36 M (PODENDO CHEGAR A 40 M, CONFORME O DISCO)  
APLICAÇÃO DE CALCÁRIO: ATÉ 14 M, SISTEMA DE TAXA FIXA  
4 PNEUS NOVOS  
EQUIPAMENTO NOVO, NUNCA UTILIZADO

# LOTE

# 506 S

VENDEDOR: SUPREMA

## DISTRIBUIDOR

|                                 |                   |             |        |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| MARCA                           | CASE IH           |             |        |
| MODELO                          | PATRIOT 350       |             |        |
| CHASSI                          | PRCYP350CBPC00557 |             |        |
| ANO                             | 2013              | POTÊNCIA CV | 250 CV |
| HORAS MOTOR                     | 6140              |             |        |
| LARGURA DE APLICAÇÃO (M)        | ATÉ 36M           |             |        |
| CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG) | 6000L             |             |        |
| CONDIÇÃO                        | USADO             |             |        |
| LOCALIZAÇÃO                     | ALTA FLORESTA     |             |        |

# REMATE SELECT

MÁQUINAS

# REMATE

AGROSHOP



|  |                          |  |                         |                          |              |
|--|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------|
| TRAÇÃO                                     | 4X4                      | MARCA MOTOR                            | ----                    |                          |              |
| SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO                    |                          | SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO |                         | EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO |              |
| TIPO                                       | TAXA FIXA, TAXA VARIÁVEL | HIDRÁULICO                             |                         | HIDROSTÁTICA             |              |
| SISTEMA DE APLICAÇÃO                       |                          | RESERVATÓRIO / MATERIAL                |                         | ESTADO DE CONSERVAÇÃO    |              |
| DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)                   |                          | INOX                                   |                         | BOM ESTADO               |              |
| CONTROLE DE TAXA                           |                          | ILUMINAÇÃO                             |                         |                          |              |
| MANUAL                                     | LANTERNAS                | FUNCIONANDO                            | LUZ DE FREIO            | FUNCIONANDO              |              |
|  | FARÓIS DIANTEIROS        | FUNCIONANDO                            | FARÓIS TRASEIROS        | FUNCIONANDO              |              |
| CONTROLE DE SEÇÃO                          |                          | TECNOLOGIA                             | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM                      | PRÉ-DISPOSTO |
| SIM  | MODELO GPS               | TOMATE                                 |                         |                          |              |
| SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS                |                          | ESTEIRA                                | BOM ESTADO              | DISCOS                   | BONS         |
|  |                          |  |                         | PALHETAS                 | BOM ESTADO   |
| CABINE                                     |                          |  |                         |                          |              |
| ALAVANCAS                                  | FUNCIONANDO              | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES     | SIM                     | VOLANTE                  | FIRME        |
| AR CONDICIONADO                            | FUNCIONANDO              |  | ESTADO DO ASSENTO       |                          | BOM          |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE               |                          | DIANTEIROS                             | BOM ESTADO              | TRASEIROS                | BOM ESTADO   |
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      |                          |  |                         |                          |              |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |                          |  |                         |                          |              |

### OBSERVAÇÕES

NECESSÁRIA A REVISÃO DAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DO PATRIOT  
 EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO GERAL  
 PATRIOT EQUIPADO COM DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES MP AGRO Z.6  
 TANQUE DE DISTRIBUIÇÃO EM AÇO INOX  
 POSSUI LONA DE FÁCIL MANUSEIO  
 SÉRIE: EQF23L2.63.06.000.01-71.000-12  
 ANO: 2024  
 APLICAÇÃO COM TAXA VARIÁVEL  
 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR ESTEIRA E DISCOS DUPLOS  
 LARGURA DE APLICAÇÃO DE ATÉ 36 M  
 FAIXA DE APLICAÇÃO: 15 A 700 KG/HA  
 VELOCIDADE DE TRABALHO: 6 A 25 KM/H  
 EQUIPAMENTO SEMINOVO EM BOM ESTADO

**LOTE****510 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE  
AGROSHOP****DISTRIBUIDOR**

|                                 |                   |             |       |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------|
| MARCA                           | KUHN              |             |       |
| MODELO                          | ACCURA 4.0 BX     |             |       |
| CHASSI                          | KMBA1076H30A00014 |             |       |
| ANO                             | 2023              | POTÊNCIA CV | 190CV |
| HORAS MOTOR                     | 571               |             |       |
| LARGURA DE APLICAÇÃO (M)        | 30-36M            |             |       |
| CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (KG) | 4000L             |             |       |
| CONDIÇÃO                        | USADO             |             |       |
| LOCALIZAÇÃO                     | RONDONÓPOLIS      |             |       |

**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

|  |                          |  |                   |                          |            |     |
|--|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|------------|-----|
| TRAÇÃO                                     | 4X4                      | MARCA MOTOR                            | ----              |                          |            |     |
| SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO                    |                          | SISTEMA DE ACIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO |                   | EMBREAGEM DA TRANSMISSÃO |            |     |
| TIPO                                       | TAXA FIXA, TAXA VARIÁVEL | HIDRÁULICO                             |                   | HIDROSTÁTICA             |            |     |
| SISTEMA DE APLICAÇÃO                       |                          | RESERVATÓRIO / MATERIAL                |                   | ESTADO DE CONSERVAÇÃO    |            |     |
| DISCO DUPLO (CENTRÍFUGO)                   |                          | INOX                                   |                   | BOM ESTADO               |            |     |
| CONTROLE DE TAXA                           | ILUMINAÇÃO               |  |                   |                          |            |     |
| AUTOMÁTICO                                 | LANTERNAS                | FUNCIONANDO                            | LUZ DE FREIO      | FUNCIONANDO              |            |     |
|  | FARÓIS DIANTEIROS        | FUNCIONANDO                            | FARÓIS TRASEIROS  | FUNCIONANDO              |            |     |
| CONTROLE DE SEÇÃO                          | TECNOLOGIA               | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS)                | SIM               | PRÉ-DISPOSTO             | SIM        |     |
| SIM  | MODELO GPS               | AGRRES                                 |                   |                          |            |     |
| SISTEMA DE ESTEIRAS/ DISCOS                | ESTEIRA                  | BOA                                    | DISCOS            | BONS                     | PALHETAS   | BAS |
| CABINE                                     |                          |  |                   |                          |            |     |
| ALAVANCAS                                  | FUNCIONANDO              | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES     | SIM               | VOLANTE                  | FIRME      |     |
| AR CONDICIONADO                            | FUNCIONANDO              |  | ESTADO DO ASSENTO |                          | BOM        |     |
| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE               | DIANTEIROS               | BOM ESTADO                             |                   | TRASEIROS                | BOM ESTADO |     |
| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas)      | NC                       |  |                   |                          |            |     |
| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS | NC                       |  |                   |                          |            |     |

**OBSERVAÇÕES**

NC

**LOTE****514 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

AGRICULTE

MODELO

AGRI-2600

CHASSI

7206704

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

- CARRETA GRANELEIRA CAPACIDADE 26000 LITROS ,OU APROXIMADAMENTE 345 SACAS
- COM LONA FÁCIL - COM 2 EIXOS (BALACIN) 4 RODADOS EM ÓTIMO ESTADO
- SISTEMA NO CARDAN
- CABEÇALHO COM SISTEMA DE DESCANSO - POTÊNCIA REQUERIDA. A PARTIR DE 150 VC À 160 VC
- VERSÃO MULTI USO OU GRÃOS - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO
- EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

**LOTE****515 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MAX 19000

CHASSI

0150072CC70A571

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

- CAPACIDADE VOLUMÉTRICA, 19000 LTS, OU APROXIMADAMENTE 250 SACAS
- VELOCIDADE DE DESCARGA É DE APROXIMADAMENTE 150 SACAS POR MINUTO
- DIÂMETRO DO TUBO DE DESCARGA 475MM
- COM LONA FÁCIL - TICADO A CARDAN
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK
- COM SISTEMA DE DESCANSO NO CABEÇALHO - COM 2, RODADOS EM ÓTIMO ESTADO
- EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

**LOTE****517 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**VAGÃO MISTURADOR**

MARCA

KUHN

MODELO

REEL AUGGIE 3120

CHASSI

KBRA1048C90A00429

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

-

**OBSERVAÇÕES**CAPACIDADE DE MISTURA 615M³  
SISTEMA DE MISTURA TOMBADOR  
POTÊNCIA MÍNIMA 50 CV

**LOTE****520 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

GTS

MODELO

NEW GRANN 19000

CHASSI

FC024210100

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RIO VERDE

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

19.000L

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE**

**525 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**PULVERIZADOR**

|                                 |      |                        |     |
|---------------------------------|------|------------------------|-----|
| <b>MARCA</b>                    |      | HORSCH                 |     |
| <b>MODELO</b>                   |      | LEEB 6.280 VL          |     |
| <b>CHASSI</b>                   |      | 25211272               |     |
| <b>ANO</b>                      | 2024 | <b>POTÊNCIA CV</b>     | 280 |
| <b>HORAS MOTOR</b>              |      | 1990                   |     |
| <b>TAMANHO DE BARRAS (M)</b>    |      | 36                     |     |
| <b>CAP. TANQUE DE CALDA (L)</b> |      | 6000                   |     |
| <b>ESP. BITOLA</b>              |      | 0.5                    |     |
| <b>ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS</b>  |      | 0.5                    |     |
| <b>CONDIÇÃO</b>                 |      | USADO                  |     |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b>              |      | CAMPO NOVO DOS PARECIS |     |



**LANÇE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO

| TANQUE DE CALDA |             | PORTA BICOS |  | BARRAS              |             |
|-----------------|-------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| MATERIAL        | POLIETILENO | SEM BICO    |  | AÇO                 |             |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO  |             |  | SEÇÃO (bico a bico) | BICO A BICO |

| MANGUEIRAS    |            | TRANSMISSÃO |              | TECNOLOGIA              |                         |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO | HIDRÁULICA | EMBREAGEM   | HIDROSTÁTICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM                     |
| CONDIÇÃO      | BOM ESTADO | TRAÇÃO      | 4X4          | MODELO GPS              | TRIMBLE GPX 750 NAV 900 |

| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| ALAVANCAS       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |

| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

| AJUSTE DE BITOLA |  | HIDRÁULICO |  |  |  |
|------------------|--|------------|--|--|--|
|------------------|--|------------|--|--|--|

| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |  | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
|------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|
|------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|

| SUSPENSÃO                  |  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA |  | CENTRÍFUGA            |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>DIFERENCIAIS</b><br>(manutenções realizadas) |  |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS</b> |  |
|---|--|

**OBSERVAÇÕES**

SISTEMA DE AMORTECIMENTO NA BARRA BICOS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

**LOTE****550 R**

VENDEDOR: LEONARDO ZEN

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PULVERIZADOR**

|                                 |                                 |                    |        |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| <b>MARCA</b>                    | KUH N MONTANA                   |                    |        |
| <b>MODELO</b>                   | BX-2021-H                       |                    |        |
| <b>CHASSI</b>                   | 15D7101130                      |                    |        |
| <b>ANO</b>                      | 2016                            | <b>POTÊNCIA CV</b> | 190 CV |
| <b>HORAS MOTOR</b>              | 4711                            |                    |        |
| <b>TAMANHO DE BARRAS (M)</b>    | 24 METROS                       |                    |        |
| <b>CAP. TANQUE DE CALDA (L)</b> | 2000                            |                    |        |
| <b>ESP. BITOLA</b>              | 0.5                             |                    |        |
| <b>ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS</b>  | 0.5                             |                    |        |
| <b>CONDIÇÃO</b>                 | USADO                           |                    |        |
| <b>LOCALIZAÇÃO</b>              | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TINDADE |                    |        |



| TANQUE DE CALDA |             | PORTA BICOS |  | BARRAS              |          |
|-----------------|-------------|-------------|--|---------------------|----------|
| MATERIAL        | POLIETILENO | TRIJET      |  | AÇO                 |          |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO  |             |  | SEÇÃO (bico a bico) | 3 METROS |

| MANGUEIRAS    |            | TRANSMISSÃO |              | TECNOLOGIA              |         |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|---------|
| CLASSIFICAÇÃO | HIDRÁULICA | EMBREAGEM   | HIDROSTÁTICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM     |
| CONDIÇÃO      | BOM ESTADO | TRAÇÃO      | 4X4          | MODELO GPS              | NOVATEL |

| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| ALAVANCAS       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |

| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

| AJUSTE DE BITOLA |  | FIXA |  |  |  |
|------------------|--|------|--|--|--|
|------------------|--|------|--|--|--|

| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |  | DIANTEIROS | BOM ESTADO | TRASEIROS | BOM ESTADO |
|------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|
|------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|

| SUSPENSÃO                  |  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| SUSPENSÃO PNEUMÁTICA ATIVA |  | CENTRÍFUGA            |  |

| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |
|--|--|
|--|--|

**OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO FOI REVISADO. INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ESTÁ PARADO TEM 2 ANOS, INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

**LOTE****552 V****REMATE  
SELECT  
MÁQUINAS****REMATE  
AGROSHOP**

VENDEDOR: GUILHERME AUGUSTO ÂMBAR AMARAL

**PULVERIZADOR**

|                          |                  |             |     |
|--------------------------|------------------|-------------|-----|
| MARCA                    | VALTRA           |             |     |
| MODELO                   | BS3330H          |             |     |
| CHASSI                   | 3330542452       |             |     |
| ANO                      | 2018/2019        | POTÊNCIA CV | 200 |
| HORAS MOTOR              | 5200             |             |     |
| TAMANHO DE BARRAS (M)    | 30               |             |     |
| CAP. TANQUE DE CALDA (L) | 3.000 LTS        |             |     |
| ESP. BITOLA              | 0,50             |             |     |
| ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS  | 0.5              |             |     |
| CONDIÇÃO                 | USADO            |             |     |
| LOCALIZAÇÃO              | PONTES E LACERDA |             |     |



| TANQUE DE CALDA |             | PORTA BICOS |  | BARRAS              |   |
|-----------------|-------------|-------------|--|---------------------|---|
| MATERIAL        | POLIETILENO | SEM BICO    |  | AÇO                 |   |
| CONSERVAÇÃO     | BOM ESTADO  |             |  | SEÇÃO (bico a bico) | - |

| MANGUEIRAS    |            | TRANSMISSÃO |              | TECNOLOGIA              |                     |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| CLASSIFICAÇÃO | PRESSÃO    | EMBREAGEM   | HIDROSTÁTICA | PILOTO AUTOMÁTICO (GPS) | SIM                 |
| CONDIÇÃO      | BOM ESTADO | TRAÇÃO      | 4X4          | MODELO GPS              | TOP.COM.AGRICULTURE |

| CABINE          |             |                                    |                   |         |       |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|
| ALAVANCAS       | FUNCIONANDO | FACILIDADE DE ACESSO AOS CONTROLES | SIM               | VOLANTE | FIRME |
| AR CONDICIONADO | FUNCIONANDO |                                    | ESTADO DO ASSENTO |         | BOM   |

| ILUMINAÇÃO        |             | LANTERNAS | FUNCIONANDO      | LUZ DE FREIO | FUNCIONANDO |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| FARÓIS DIANTEIROS | FUNCIONANDO |           | FARÓIS TRASEIROS | FUNCIONANDO  |             |

| AJUSTE DE BITOLA |  | HIDRÁULICO |  |  |  |
|------------------|--|------------|--|--|--|
|                  |  |            |  |  |  |

| RODADOS (*) / PNEUS DESGASTE |  | DIANTEIROS | EXCELENTE | TRASEIROS | EXCELENTE |
|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |  |            |           |           |           |

| SUSPENSÃO      |  | BOMBA DE PULVERIZAÇÃO |  |  |  |
|----------------|--|-----------------------|--|--|--|
| SUSPENSÃO MOLA |  |                       |  |  |  |

| DIFERENCIAIS (manutenções realizadas) |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                       |  |  |  |  |  |

| VALORES INVESTIDOS NOS SERVIÇOS REALIZADOS |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |

**OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO FOI REVISADO

**LOTE****600 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

CASE IH BY GTS

MODELO

IH1050-62

CHASSI

FPM0892580201

ANO

2024

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

- COM 10 LINHAS DE 0,50  
-EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

**LOTE****602 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLATAFORMA DRAPER**

MARCA

GTS

MODELO

FLEX XPS 35 PÉS

CHASSI

FPC 1009740116

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA

**LANCE AQUI!**  
CONSULTE AS  
CONDIÇÕES DE  
PAGAMENTO**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**PLATAFORMA GTS DRAPER 35 PÉS  
BARRA DE CORTE FLEXÍVEL  
PLATAFORMA NOVA DE PÁTIO

**LOTE****606 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLATAFORMA DE MILHO**

MARCA

CASE IH BY GTS

MODELO

151550

CHASSI

FPM0730070101

ANO

2023

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

MATUPÁ

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**PLATAFORMA DE MILHO 15X50  
SISTEMA CARACOL CASE BY GTS  
EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

**LOTE****612 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLATAFORMA**

MARCA

GTS

MODELO

IS1550-G2

CHASSI

FPM007301101001

ANO

2023

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

NOVO PROGRESSO

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

GREEN SYSTEM EQUIPAMENTO REVISADO 12 X50 EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****615 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLATAFORMA**

MARCA

GTS

MODELO

PRODUTIVA 1450

CHASSI

MOM0588030101

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

FORMOSA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**ESPAÇAMENTO DE 50CM  
14 LINHAS  
EMBREGEM INDIVIDUAL LINHA A LINHA

**LOTE****616 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLATAFORMA DE SOJA**

MARCA

GTS

MODELO

XS 40 PÉS

CHASSI

FCR0662650108

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

LUCAS DO RIO VERDE

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**COM CAIXA DE MARCHA  
ACOPLADOR CNH  
BARRA DE CORTE FLEXÍVEL

**LOTE****617 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLATAFORMA**

MARCA

GTS

MODELO

FLEXER RXS DE 60 PÉS

CHASSI

FPC0679970202

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

LAGES

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**REFORMADA, EM EXCELENTE ESTADO  
DRAPPER  
BARRA DE CORTE FLEXÍVEL

**LOTE****707 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**ESCARIFICADOR**

MARCA

KUHN

MODELO

STINGER 7

CHASSI

KBRA1073H30A00113

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

ESCARIFICADOR STINGER COM 7 HASTES, ALTURA DE 0,60 M E ESPAÇAMENTO DE 0,60 CM ENTRE HASTES  
7 DISCOS DE CORTE LISOS DE 22", COM ESPAÇAMENTO DE 0,66 CM ENTRE DISCOS  
AJUSTE DE LARGURA DE TRABALHO E PROFUNDIDADE  
3 ROLOS DESTROÇADORES COM 1,59M DE COMPRIMENTO CADA  
4 PNEUS BALÃO NOVOS  
2 CAIXAS DE FERRAMENTAS  
PODE OPERAR DE ARRASTO OU ACOPLADO AO 3 PONTOS DO HIDRÁULICO DO TRATOR  
POSSUI SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO  
EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

**LOTE****708 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PULVERIZADOR**

MARCA

JACTO

MODELO

BC 610 PEC

CHASSI

124-7187

ANO

2018

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

- COM RESERVATÓRIO DE 600 LITROS, EM POLIETILENO COM AGITAÇÃO HIDRÁULICA
- POSSUI BOMBA JP-402 (38 L/MIN) COMANDO CJ-42
- BARRAS 2,2 MTS DE COMPRIMENTO FIXO, COM FAIXA DE APLICAÇÃO DE 10 MTS
- PORTA BICOS MONOJET, BICOS MVI NO RAMAL CENTRAL E XT NA BARRA LATERAL
- TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL DE 15 LITROS
- EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

**LOTE****709 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**ESCARIFICADOR**

MARCA

KUHN

MODELO

SKRAFIC 15

CHASSI

KBRAA1064P70A00120

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

RONDONÓPOLIS

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

- ESCARIFICADOR SKRAFIC DE 15 HASTES DE 0,83 CM DE ALTURA COM ESPAÇAMENTO DE 0,56 CM ENTRE HASTES - COM 14 DISCOS LISOS DE 18" COM 0,27 CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS
- COM CABEÇALHO MANUAL - COM 1 CAIXA DE FERRAMENTAS - COM 3 ROLOS DESTROÇADOR, COM 1,41 MTS DE COMPRIMENTO CADA
- COM 4 PNEUS SEMI NOVOS
- SISTEMA DE DESARME AUTOMÁTICO -COM SISTEMA PARA PLANTIO DE SEMENTES - COM 2 CAIXAS DE SEMENTES, COMPRIMENTO 2,38 LARGURA 0,44 CM E ALTURA DE 0,45
- COM 15 SAÍDAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
- FAZER REVISÃO NAS CATRACAS DE ACIONAMENTO DOS ROLOS - SISTEMA HIDRÁULICO OK
- AUTO TRANSPORTÁVEL - EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO

**LOTE 722 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

**DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO**

MARCA

STARA

MODELO

SUPER BRUTUS

CHASSI

C001721

ANO

2020

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA



**IMPLEMENTO**

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

NÃO TEM

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS

NÃO TEM

**OBSERVAÇÕES**

- CAPACIDADE DE CARGA 30.000 ( OU 28,75M3)
- FAIXA DE APLICAÇÃO: 12 METROS DE LARGURA
- APLICAÇÃO DE ATÉ 200 HECTARES POR DIA
- CHASSI ARTICULADO : FACILITA A CÓPIA DO TERRENO EM ÁREAS IRREGULARES E CURVAS DE NÍVEL
- É AUTO TRANSPORTÁVEL, O QUE AGILIZA O DESLOCAMENTO ENTRE TALHÕES E A PASSAGEM POR PONTES E ESTRADAS ESTREITAS
- COM 6 PNEUS FLUTUANTES EM BOM ESTADO
- MANGUEIRAS HIDRÁULICAS OK
- COM 3 BOMBAS HIDRÁULICAS
- TOCADO NO COMANDO HIDRÁULICO , OPERADO PELO MONITOR DENTRO DA CABINE DO TRATOR
- EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO

**LOTE 724 JUM**

VENDEDOR: JUMASA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS

**REMATE**  
AGROSHOP

## CARRETA TRANSBORDO

MARCA

STARA

MODELO

NINJA 33000

CHASSI

RNJ-BH10015

ANO

2017

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

JUARA



## IMPLEMENTO

**DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

### OBSERVAÇÕES

- \* CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 33 M<sup>3</sup>, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 400 A 440 SACAS DE GRÃOS.
- \* TUBO DE DESCARGA COM 500 MM DE DIÂMETRO.
- \* CAPACIDADE DE DESCARGA DE ATÉ 10.000 KG/MIN.
- \* SISTEMA DE CARACOL COM 2 HELICOIDES E ALINHAMENTO ANGULAR ENTRE OS ESTÁGIOS, PROPORCIONANDO MELHOR VISUALIZAÇÃO DO OPERADOR DURANTE A DESCARGA.
- \* EQUIPADO COM LONA DE FÁCIL MANUSEIO.
- \* RODADO COM 2 EIXOS REFORÇADOS, SENDO 2 PNEUS DIANTEIROS E 2 TRASEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- \* MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO.
- \* CABEÇALHO COM ACIONAMENTO MANUAL.
- \* ACIONAMENTO POR CARDAN.
- \* POSSUI ESCADA NA PARTE TRASEIRA.
- \* EQUIPAMENTO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.

**LOTE****729 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**TERRACEADOR**

MARCA

BALDAN

MODELO

TACR 24 X 28 X 450

CHASSI

61096839001001

ANO

2022

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

JUÍNA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

TERRACEADOR BALDAN FIXO, COM 24 DISCOS DE 28"  
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DE 45 CM  
COM LIMPADORES DE DISCOS (RASPADOURAS PARA EVITAR ENTUPIMENTO)  
2 PNEUS BALÃO NOVOS (MAIOR FLUTUAÇÃO E ESTABILIDADE EM SOLOS MACIOS)  
CABEÇALHO MANUAL  
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS EM BOM ESTADO  
3 PISTÕES SEM VAZAMENTOS

**LOTE****752 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**ROLO FACA**

MARCA

HORSCH

MODELO

CULTO 12 TC

CHASSI

28241544

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

EQUIPAMENTO NOVO DE PÁTIO

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****753 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**ADUBADORA**

MARCA

HORSCH

MODELO

EVO CS

CHASSI

22171257

ANO

2024

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SORRISO

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

POSSIBILITA APLICAÇÃO DE TRÊS OPERAÇÕES: APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO E SEMEADURA RESERVATÓRIO DE 9000L ATÉ 35CM DE PROFUNDIDADE TAXA VARIÁVEL HORSCH CONNECT - MONITOR EOST-10 17 HASTES E 17 DISCOS, ESPAÇAMENTO DE 45CM

**LOTE****817 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MAX 25000

CHASSI

KBRA1079K20A00011

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

ALTA FLORESTA

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

BAZUCA KUHN 25.000  
COM PORTA HIGIÊNICA  
COM LONA DE FÁCIL MANUSEIO  
COM CAIXA DE FERRAMENTAS  
COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA BICA DE DESCARGA HIDRÁULICA  
ACIONAMENTO POR CARDAN  
4 PÉS DE APOIO  
CABEÇALHO MANUAL DE ENGATE  
VAZÃO MÉDIA SUPERIOR A 150 SACAS POR MINUTO  
ROSCA SEM-FIM PARA MELHOR DESEMPENHO NO DESCARREGAMENTO

**LOTE****902 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MAX

CHASSI

OIH0053C0301185

ANO

2026

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SANTARÉM

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

CARRETA GRANELEIRA KUHN COM CAPACIDADE DE 11.000 LITROS, EQUIPADA COM DOIS PNEUS NOVOS E SISTEMA DE LONA FÁCIL.

**LOTE****903 S**

VENDEDOR:

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MAX

CHASSI

KBRA1077C50A00010

ANO

2025

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

SANTAREM

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

EQUIPAMENTO NOVO SEM USO.

VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**OBSERVAÇÕES**

CARRETA GRANELEIRA COM CAPACIDADE DE 19.000 LITROS, EQUIPADA COM PNEUS NOVOS E SISTEMA DE LONA FÁCIL.

**LOTE****904 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**PLAINA**

MARCA

AGRIMEC

MODELO

ROBUST 480

CHASSI

96022

ANO

2022

CONDIÇÃO

USADO

LOCALIZAÇÃO

MATUPÁ

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

4,8M DE TRABALHO

|  |
|--|
|  |
|--|

**LOTE****905 S**

VENDEDOR: SUPREMA

**REMATE  
SELECT**  
MÁQUINAS**REMATE**  
AGROSHOP**CARRETA GRANELEIRA**

MARCA

KUHN

MODELO

GRAIN MAX 24.000

CHASSI

KBRA1077L60A00005

ANO

2025

CONDIÇÃO

NOVO

LOCALIZAÇÃO

SANTARÉM

**IMPLEMENTO****DIFERENCIAIS**  
(manutenções realizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

**VALORES INVESTIDOS NOS  
SERVIÇOS REALIZADOS**

|  |
|--|
|  |
|--|

**OBSERVAÇÕES**

CARRETA GRANELEIRA KUHN GRAIN MAX COM CAPACIDADE DE 24.000 LITROS, EQUIPADA COM 4 PNEUS NOVOS E SISTEMA DE LONA FÁCIL.

# REMATE SELECT

## MÁQUINAS

START RURAL



REALIZAÇÃO:



LEILOEIRO:



AGÊNCIA:



PATROCÍNIO:

